

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24.04.2019
CVR-nummer	25483863
P-nummer	1000099604
e-Doc journal nr.	13/027207
Virksomhed	Ole Larsen Transport A/S
Adresse	Dalgårdsvej 7
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	87476040
e-mail	avl@olelarsen.dk
Kontaktperson	Anders Vinther Larsen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	1999
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste miljøtilsyn i 2016
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Anders Vinther Larsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en transportvirksomhed, der kører med et bredt udvalg af ferskvarer, frostvarer i kølecontainere, industriprodukter m.v. Virksomheden har ca. 125 lastvogne. Virksomheden er indrettet med et stort værksted, vaskehal, dieselpåfyldningsplads og udendørs parkeringsarealer. På værkstedet foretages service og reparation på anhængere. Service på lastbiler foregår på eksterne værksteder.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er mere end 100 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er til- og frakørsel med lastbiler, der kan forekomme hele døgnet, kølecontainere i drift samt vask af lastvogne.

Der er ikke modtaget klager over støj fra virksomheden i de senere år. Klage over støj fra en beboer på Langdalsvej i 2010 blev løst ved at virksomheden ændrede placeringen af kølecontainere til den nordlige del af ejendommen.

LUFT

Oversigt over luftafkast


Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Afkast fra punktudsug	Intet	Over tag	Ingen bemærkninger

Opvarmning

Værksted og administration opvarmes med fjernvarme.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240102ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, men der kan være etableret enkelte boliger tilknyttet de enkelte virksomheder i området. En mindre del af bygningen er udlejet.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel, anno 2018

SPILEDEVAND

Virksomheden ligger i et separat kloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlæg mens regnvand afledes direkte til et vandløb. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand også processpildevand fra vask af køretøjer i vaskehal og afløb fra værksted. Vaskemiddel doseres automatisk. Virksomheden har for nyligt etableret et avanceret internt vandrensesystem for optimering af genbrug af spildevand fra vaskehallen. Der er meddelt spildevandstil-ladelse den 7. juli 1999. Spildevandet afledes til spildevandssystem via sandfang og en koalescensudskiller af typen Scanplast SP-KU-8. Overfladevand fra dieselpåfyldningsplads afledes via en særskilt koalescensudskiller af typen Unisept i beton med tømningssalarm og flydelukke. I henhold til afløbsplan af 30. juli 1999 afledes overfladevandet fra tankningspladsen til regnvandssystemet. Begge olieudskillere er med i den kommunale tømningssordning.

AFFALD

Virksomheden foretager systematisk affaldssortering og bortskaffer affaldet til godkendte behandlere. Farligt affald bortskaffes til Dansk Special Affald. Olieholdige klude vaskes ved Berendsen og genbruges. Opgørelse over bortskaffelsen blev fremvist ved tilsynet.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Virksomheden har som noget nyt to muligheder at vælge mellem ved brug af genbrugsstationen, der begge kræver tilmelding, og som er nærmere beskrevet her:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer

Produkt	Oplag	Placering	Bemærkninger
Sprinklervæske	5.000 liter	Indendørs	Tanken påfyldes kun delvist
Kølervæske	1.000 liter	Indendørs	-
AdBlue	5.000 liter	I container	Opsamlingsbassin via opkant

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald opbevares indendørs på betongulv. Oliefiltre i en tromle og spildolie i en dobbeltvægget tank.

Oversigt over olietank i brug

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Dieselolie	Nedgravet	1999	75.000 liter	Tanken er inspiceret den 17.12.2009
Motorolie	Indendørs	1999	1.500 liter	Filebænkstank
Spildolie	Indendørs	-	1.000 liter	Dobbeltvægget med visuel lækagealarm

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Belægningspladser og arealer

Påfyldningspladsen er etableret med betonbelægning. Vaskehal og værksted er etableret med betongulv

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene. Virksomheden anmodes dog om at være opmærksom på, at dieseltanken - ifølge Teknik og Miljø's oplysninger - skal inspiceres indvendigt igen **senest den 17. december 2019** i henhold til § 43 i Olietanksbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. Rørene til tanken skal tæthedsprøves samtidigt. Tanken ejes af et benzinselskab, men både bruger og ejer af et tankanlæg er ansvarlig for at denne vigtige tidsfrist overholdes jf. § 43. Fremsend venligst en kopi af inspektionsrapporten.

Virksomhedens opbevaring af sprinkler- og kølervæske i plasttanke uden opsamlingsbassin opfylder ikke kommunens forskrift for opbevaring af kemikalier. Ved det værst tænkelige uheld vil indholdet kunne løbe i indendørs gulv afløb. Begge produkter er let bionedbrydelige og uden faremærkning. På baggrund heraf kan opbevaringen accepteres på det foreliggende grundlag. Denne dispensation fra forskriften kan dog tilbagekaldes, hvis dette på et senere tidspunkt vurderes anderledes. Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 26. april 2019.

Jens Tikær Andersen
Biolog