



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Marstrup Autoværksted  
Marstrup Bygade 118  
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	07.06.2017
Til stede ved tilsyn:	Hans Lorenzen, ejer David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74575320	Hjemmeside	
E-mail	marstrupauto@sol.dk	CVR nr.	29942986
Fax	74575323	P. nr.	1012704956

Matrikler	233 Marstrup, Hoptrup
-----------	-----------------------

Acadre sagsnr.:	17/13660
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er også omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejeren, Hans Lorenzen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer på virksomheden siden sidste tilsyn.
Driftstider	Værkstedet har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.15; fredage fra kl. 7.30 til 13.00.
Antal ansatte	Udover Hans arbejder der en lærling på værkstedet.
Ressourcer	Lokaleopvarmning foregår via et oliefyr.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kunne fremvises mappe med kvitteringer for bortskaffelse af affald.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	De kemiske produkter (diverse spraydåser o.l.) opbevares i stålskab. Smøreolier mm. opbevares i lukkede tromler opstillet ovenpå en bakke, der kan tilbageholder spild.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Foruden et stort rumventilationsanlæg er der separate udsugningsanlæg til udstødningsgas, svejserøg og luften i tankgraven.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret indendørs i lukket rum.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages ikke vask af biler eller lignende. Oliedryp på værkstedsgulvet suges op med det samme med kattegrus.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på ejendommen.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1004	Olie	1.000	2008	Indendørs	NEJ
1005	Fyringsolie	1.200	2009	Indendørs	NEJ
2001	Spildolie	1.200	1800	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er - en indendørs fyringsolietank på 1200 ltr. fra 2009 og - en indendørs dobbeltvægget spildolietank på 1000 ltr. fra 2008.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Foruden container til brændbart affald og pap/papir, er der en container til jernskrot (hentes af Jysk Skrot). Brugte dæk hentes af Høyer dæk, og evt. glas hentes af Top Glas.

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie hentes af Ekokem, Esbjerg, batterier returneres til FTZ, øvrige farligt affald af Stena Miljø. Alt affaldet er opbevaret indendørs.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen er V1-kortlagt efter Jordforureningsloven af Region Syddanmark, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder