

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.01-K08-3-22

Dato for tilsyn	04.12.2024
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Welcon A/S Welpaint A/S
Virksomhedens adresse	Vejlevej 270 7323Give
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 31491401 (Welcon A/S) CVR-nr. 43912631 (Welpaint A/S)
Virksomhedstype	MVB Maskinværksteder >1000 m2 6.7 – overfladebehandling med forbrugskap. Over 200 ton/år (Welpaint A/S)

Deltagere fra virksomheden	Per Hartvig, Welpaint Bo Madsen, Welcon Chresten Petersen, KT Erhvervsbyg
Tilsynet blev udført af	Pia Funda Hamborg

Hvad er der ført tilsyn med?	Der blev ført miljøtilsyn med Welpaints aktiviteter, og det er primært disse aktiviteter, der er beskrevet i tilsynsrapport. Der føres årligt tilsyn på Vejlevej 270, således at der sker gennemgang af alle aktiviteter på Vejlevej 270 over en 3-årig periode. Dvs tilsyn med metalforarbejdning år 1, tilsyn med kedelcentral år 2 og tilsyn med overfladebehandling år 3.
Er der konstateret jordforurening?	I forbindelse med besigtigelse af Welpaints aktiviteter kunne det konstateres, at trucks har forårsaget spild pga. utæthed foran en af Welcons haller. De utætte trucks er blevet bortskaffet. Vejle Kommune vurderer, at det skal afdækkes, om der er sket en forurening. I tilfælde af forurening vurderes det, at der skal undersøges hvilke foranstaltninger der skal foretages. Det anbefales, at Welcon tager kontakt til en

	rådgiver indenfor jordforurening med henblik på at bringe forholdet i orden. Vejle Kommune ønsker en tilbagemelding senest 1. august 2025 af hvad Welcon konkret foretager af undersøgelse/tiltag for at fjerne evt. forurening. Welcon tilkendegav at der vil blive foretaget en frivillig opfølgning på forhold.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er indsendt årsopgørelse jf. vilkår i miljøgodkendelse og tillæg. Welpaint mangler at indsende resultat af emissionsmålinger
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Ja