

27. maj 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Finn A. Christensen beliggende Ærøvej 58, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2019-05420

Frederikshavn Kommune har den 26. maj 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: +45 98 45 63 56

Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Mikael Andersen og Torsten Storgaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98433353	CVR nr.	27207421
		P. nr.	1009929165

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden blev etableret på adressen i 2004. Virksomheden ligger i et erhvervsområde omfattet af lokalplan FRE.E.11.22.</p> <p>Virksomhedens værkstedsareal udgør 225 m².</p> <p>Der er ca. 30 mand ansat i virksomheden. De fleste aktiviteter foregår ude hos kunderne. På værkstedet saves og slibes i træ. Der er 4 save på værkstedet samt 1 høvl. Der males med pensel i mindre omfang. Der benyttes vandbaseret maling. Der er endvidere lager for murervirksomhed i den nordlige del af virksomheden.</p>
Egenkontrol (journal)	Der føres ikke egenkontrol
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse, eftersom det ikke er en godkendelsespligtig aktivitet.
Forurennet jord	<p>En mindre del af virksomhedens udenomsareal er ikke befæstet. Der er henholdsvis græs og stabilt grus. Her oplagres materialer.</p> <p>Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet og aktiviteten vurderes ikke at give anledning til jordforurening.</p>
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	<p>Der er udsugning på de spåntagende og spånskærende processer.</p> <p>Spåner/træstøv udskilles i filterpose og opsamles i poser under filteret.</p> <p>Filteret udskiftes efter behov af virksomheden selv.</p> <p>Afkastet fra filteret sker over tag.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er placeret indendørs. Den er inddækket. Der er ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen processpildevand på virksomheden. Udelukkende sanitært spildevand og regnvand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen sandfang og olieudskillere på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn