

Recycon
Att. Annica Flade

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
10. december 2025

Sagsnr.
25-032400

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn

Næstved Kommune var på kombineret miljøtilsyn og snak om udvidelse hos jer 29. oktober 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Sortering af sanitet/mørtel modtaget fra Vestforbrændingen/Ragn-Sells

Den modtagne sanitet fra genbrugspladser under Vestforbrændingen er efter Næstved Kommunes vurdering for ringe udsorteret til modtagelse som sanitet blanding til nyttiggørelse, jf. jeres miljøgodkendelse. I har telefonisk efter tilsynet oplyst, at partierne er grovsorteret af Ragn-Sells for indhold af træ, men selv efter dette indeholder det store mængder plast mm. Se Foto dokumentation i tilsynsrapporten, hvor der til sammenligning er indsat foto fra sanitetsblanding fra nogle af AffaldPlus's genbrugsstationer i 2022.

I har som modtager også selv været opmærksom på problemet. I har derfor valgt at håndsortere for store mængder af sorte murespande mm inden I knuser fraktionerne. På tilsynet oplyste I, at denne sanitetsblanding stadig efter håndsortering og 1. mekanisk sortering stadig indeholder 17 % urenheder (efter analyse). Efter 2. sortering kommer det under det miljøgodkendte krav på under 3 % urenheder, jf. bilag 3 med krav til renhedsprocent før sanitet er godkendt til genanvendelse i jeres betonelementer.

I har også efterfølgende meddelt, at der skulle være møde mellem Ragn-Sells og Vestforbrændingen, bl.a. efter at de i ugen før tilsynet var på virksomhedsbesøg hos jer og ved selvsyn fik set kvaliteten af det leverede sanitet fra deres genbrugspladser.

Efterfølgende udtagelse fra Ragn-Sells

Næstved Kommune har efterfølgende telefonisk kontaktet Ragn-Sells områdechef på Sjælland, som kunne oplyse, at de har skrevet kontrakt om at modtage blandingen fra Vestforbrændingen, og at der ved



modtagelse maksimalt måtte være 3 % synlige fremmede emner i fraktionen. Det blev oplyst, at Vestforbrændingen ikke har kunnet overholde dette i over 600 læs modtaget hos virksomhedens afdelingen i København. Rangs-Sells oplyste, at fraktionen på genbrugspladserne gælder spande fyldt minimum 1/3 op med størket mørtel. Dog var det Ragn-Sells erfaring, at det kun var omkring 5 % af spandene, som indeholdt størket mørtel. Øvrige murespande bliver åbenbart brugt som engangsspande til fragt af nedtaget fliser mm., som bliver smidt ud i sanitet/mørtelfraktionen. De oplyste også, at de kun har frasorteret større fejlemner med gravemaskine før viderelevering.

Klassificering af sammenblandingen af mørtel/sanitetsblandingen

Næstved Kommune er af den opfattelse, at Vestforbrændingen, som affaldsmodtagende virksomhed skal sikre sig at bygge- og anlægsaffald at bl.a. sanitet og plastik skal udsorteres, som selvstændige fraktioner, jf. affaldsbekendtgørelsen § 66 stk. 7.

At mørtel er en del af fraktionen, kan Næstved Kommune godt acceptere til materialenyttiggørelse i Recycons betonelementer, men finder det samtidig nødvendigt at give Miljøstyrelsen (MST) besked om, at klassificere den nuværende kvalitet af sanitet/mørtel blanding. Dette gøres, da MST har udmeldt, at de har mere end 3 måneders sagsbehandlingstid på simple sager om klassificering af affald, selv om Vestforbrændingen arbejder på at forbedre fraktionen på deres genbrugspladser. Næstved Kommune vil derfor anmode MST klassificere om den nuværende sammenblanding af sanitet/mørtel og murespande er egnet til materialenyttiggørelse uden at det forringer nyttiggørelsen af hvert enkelt materiale, jf. § 4 stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen er myndighed på affaldstilsyn på Recycon samt klassificering af affaldet.

Næstved Kommunes vurdering af blandingen

Næstved Kommune er af den opfattelse, at store mængder hård og bløddplast i sammenblandingen af sanitet og mørtel forringer fraktions genanvendelse, mens sammenblandingen af sanitet og mørtel ikke nødvendigvis forringer genanvendelsesmuligheden/nyttiggørelsen i nye betonelementer, så længe fraktion, kan overholde de bilag 3 fastsatte krav i miljøgodkendelsen fra 2024.



Ligeledes vil Næstved Kommune gerne gøre opmærksom på, at det alene er tilladt at aflevere affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plasticsække, jf. affaldsbekendtgørelsens § 33 stk. 2

I ønsker udvidet mulighed for knusning

Inden tilsynet havde i fremsendt en ny støjberegning, som beviser, at hvis knuseren placeres i den sydlige ende af arealet ved en evt. udvidelse af jeres udendørsareal, kan I overholde støjgrænsen til nærmeste nabo ved knusning. Samme rapport har dog også medtaget en støjvold på 8 meter, som Kommunen ikke kan acceptere, da denne kun reducere støjen ud til åben mark og ikke har nogen effekt til støjen ved nærmeste nabo.

Vi aftalte, at I skal fremsende ny dokumentation i form af støjrapport/beregning, som kan fremvise, at det med f.eks. forbedret vold/skræm mod Sandvedvej 53 er muligt at placere knuseren frit på arealet, så den overholder støjgrænsen til boligen i landzone. Eller beskrive i hvilken minimumsafstand fra skel knuseren kan placeres, så knusestøjen til enhver tid vil kunne overholde støjkrav til næstmest nabo, ved f.eks. nuværende støjmur eller ved ændret støjskærm i f.eks. form af jordvold, som reflekterer støjen mindre end den nuværende betonmur eller alternativt en støjskærm tæt ved selve knuseren.

Evt. indbygning af forurennet jord

Hvis støjberegninger viser nødvendigheden af en støjvold, fordi I har fået et behov for øget knusning, herunder frit på arealet i forbindelse med en udvidelse af jeres udendørs oplagsareal, kan I evt. søge om at få indbygget forurennet jord med ikke-mobile stoffer i inderkernen, men I skal forvente krav om, at volden skal slutfældes med ren jord/sediment.

Journal for leverandør er modtaget

Næstved Kommune har som aftalt modtaget oplysninger om firmaer samt mængder, som har leveret affaldsfraktioner til genanvendelse hos jer i 2005. Næstved Kommune har igen yderligere kommentar udover de før nævnte bemærkninger til sanitetsblandingen fra Rang-Sells, København, da denne udgør den største andel i 2025

Lovgrundlag for tilsyn



Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: Tilsynsrapport

Kopi:

Miljøstyrelsen, klassificering@mst.dk
Ragn-Sells, att. Mads Nissen, mads.tage.nissen@rangsells.com
Vestforbrændingen, vestfor@vestfor.dk

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Recycon Elements ApS Sandvedvej 59B og 61 4250 Fuglebjerg CVR: 42970964
Virksomhedstype	K206: Anlæg til nyttiggørelse af ikke farligt affald.
Tilsynsdato	29. 10 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Hovedsageligt udendørs oplag samt muligheder i forbindelse støj mm
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra oktober 2024 (den tidligere var givet som en midlertidig godkendelse).

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Annika Flade og Jens Rasmussen. Fra Næstved Kommune deltog Julie Fabricius Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- Virksomhedens aktiviteter er støbning af betonelementer med 100 % genbrugstilslag.
- Virksomheden har lejet kontorlokaler, som er placeret i tidligere bolig på Sandvedvej 61, mens der er etableret medarbejder



faciliteter i sidebygningen. Hal 3 og delvis hal 4 til lager. Hal 5 er produktions- og støbehal, mens udendørs areal anvendes til oplag af modtaget affald samt knusning. Desuden er der silo til cement udendørs og laboratorium til test af betonblandinger. Færdigvarer placeres til afhentning ude foran ved brovægten.

- Virksomheden beskæftiger ca. 11 personer, heraf 7 i produktionen.

Drift tid:

- Der arbejdes indenfor normal arbejdstid.

Støj:

- Virksomheden er placeret i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er nu under 20 meter.
- Betonblander er placeret i hal 5, støbehallen.
- Transport og aflæsning udendørs på virksomheden.
- Knusning af modtaget affald. Det blev oplyst, at der er blevet knust 4 gange indtil nu i år.
- På baggrund af støjnotat ønsker virksomheden mulighed for fri nedknusning f.eks. via etablering af ekstra støjskærm/vold og udvidelse af areal.
- Nærmeste naboer orienteres mundtligt omkring nedknusningsdage pt.
- Der er etableret betonskærm mod nærmest nabo, til reducere af støj fra kørsel med gummiged og knuste fraktioner.

Luftforurening:

- Oplag med knust materiale placeres udendørs, hvorfor der skal ske renholdelse af interne køreveje. I tørre perioder kan overdækning/vanding eller andre foranstaltninger blive nødvendigt, som forebyggelse af støv.
- Knuseren har mulighed for vandtilførsel for at minimere støv.
- Da der pt. modtages store mængde affaldsfraktioner med flyvsk affald, skal der sikres mod at det ikke spredes evt. via net på toppen af bunken eller anden foranstaltning.
- Oplag af cement sker i lukket silo.

Spildevand:

- Overfladevand fra udendørs areal ledes til nabovirksomhedens opsamlingsbassin. Tilslutningstilladelsen skal muligvis revurderes i forbindelse med at sammensætningen af det udendørs oplag bliver ændret, hvis I får godkendt udvidelse af udendørsareal.
- Der anvendes højtrykrensning til rengøring af blander, hvor vand opsamles og genanvendes i produktionen.
- Forme skrubes rene, så intet vandforbrug til dette.
- Genanvendelse af rensset malervand er ikke påbegyndt.

Affald:



- Driftsinstruks og procedure for prøvetagning er udarbejdet og godkendt.
- Virksomheden indberetter modtaget affald til affaldsregisteret.

Affaldstyper, der modtages pt.:

- Beton
- Beton/tegl
- Sanitet.
- Eternit.

Der er endnu ikke modtaget:

- Genanvendt grus/sand

Mens følgende fraktioner pt. ligger i bero:

- Gipsrester).
- Vindmøllevinger (glasfiber) samt
- Glasfraktionsrest

Oplagene ligger udenfor afskilt via betonblokke og på støbt tæt belægning med skilte, som markerer typen.

Afvist affald

- Intet i 2025.
- Der har ikke været konstateret overskridelser på analyseparameter i 2025.
- Affaldspartier med sanitet/mørtel blanding fra Vestforbrændingens genbrugspladser er meget "forurenet" med andre fraktioner, så som store mængder plast i form af murespande og poser.
- En stor del af denne fraktion er håndsorteret før nedknusning og maskinel sortering.
- Der er derfor opstillet separate container til hård plast, som sendes til genanvendelse efter håndsorteringen.
- Øvrigt frasorteret materiale sendes til forbrænding.

Separate bemærkninger til sanitet/mørtel:

I oplyste, at sanitet selv efter håndsortering af plastspande efter 1. sortering stadig indeholder 17 % urenheder. Efter 2. sortering kan fraktionen lige overholde det fastsatte krav til renhedsgraden til sanitet på 3%, som er kravet i miljøgodkendelsen, hvis det skal anvendes som tilslag i betonelementer.

Til sammenligning modtog virksomheden tidligere sanitet fra Næstved kommunes genbrugspladser via Ragn-Sells i Næstved. Dette kunne efter nedknusning og 1.sortering opfylde kravet til rest-urenheder godkendt til indstøbning.

Se foto af et udsnit af parti, der lå på pladsen, Det skal siges at alle bunker sanitet/mørtel til knusning dagen efter, var lige dårligt udsorteret.



Til sammenligning er indsat foto fra en "ren" sanitets fraktion fra tilsyn på virksomheden i 2022 før knusning/sortering.

Husholdningslignende affald:

Der er lavet affaldsøer til sortering af husholdslignende affald, som afleveres til fællesordning via udlejer.

Tanke:

- Der er en 2500 l tank indendørs til diesel, som er sikret mod påkørsel med betonblokke.
- Der er dog også investeret i to trucks på el.

Miljøledelse:

- Virksomheden er 14001 ISO-certificeret senest den 20. september 2025 og har siden sidst også fået godkendelse på beton DS206, så der kan leveres typegodkendt elementer med genbrugstilslag.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden. Udvidelse af pladsen med fastbelægning vil kræve en vurdering efter § 8 i jordforureningsloven pga. V2 kortlægning på området.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Der samles op på evt. udvidelse af udendørs areal og andre ændringer senest 1. februar 2026.
- Leverandør af affald til genanvendelse eftersendes for 2025.
- Kommunen vender retur mht. nuværende muligheder for nedknusning på arealet, når der er fremsendt revideret støjberegning.

Bilag:

- Der blev udleveret kopi af rapport om støbning af certificeret betonfundament.

Fotos:



NESTVED



Parti modtaget som sanitet og mørtel via Rang-Sells, København
fra Vestforbrændingens genbrugspladser



Til sammenligning: Foto fra tilsyn på Recycon 14/12 2022
Sanitetsblanding før knusning leveret af Ragn-Sells Næstved fra
Affaldsplus's genbrugspladser