

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Mærskvej 4, 6830 Nørre Nebel
CVR:	10919975
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-01-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boringen DGU 102.911. Mangler overdækning.
- Der findes yderligere 2 markvandingsboringer, som er beliggende under terræn. Vær opmærksom på, at der omkring borestedet etableres en beskyttelseszone på 5 meter hvor der ikke må gødes eller bruges bekæmpelsesmidler, jf. §9 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Vi drøftede, at det ikke kan forventes at indvindingstilladelser kan fornyes med denne boringstype, hvis der gødes og sprøjtes omkring dem uden at boringerne er markeret, så der kan tages hensyn til 5 meter zonen.
- Der var ikke intakt flydelag på gylletankene på Mærskvej 2 og på Saffelvej 7. Vi diskuterede overdækning af gylletanken på Saffelvej 7. Tanken er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ÆNDRES fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).
- Mur i ensilagesilo langs Mærskvej er fortsat ikke tæt for ensilagesaft. Revner mm. skal udbedres, så saft/restvand ikke kan trænge igennem.
- Der mangler fortsat en mur / randzone ved den nordlige del af ny ensilagesilo.
- Olietank på 2.500 fra 2006 blev dokumenteret til registrering i BBR.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Det indskræpes at der straks etableres dækkende flydelag på gylletankene på Mærskvej 2 og på Saffelvej 7. Send mig venligst billeder (mail anne-marie.gintberg@rksk.dk) der viser, at flydelaget er etableret. Indskræpsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 25. Returner venligst billeder via. min mail, der viser at flydelagene er reetableret.
- Det indskræpes at markvandingsboringen DGI 102.911 hurtigst muligt forsynes med overdækning, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening. Indskræpsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013, §13. Returner venligst billeder til min mail, der viser at boringen har fået overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
09-09-2021	Indskræpelse, Miljø	Ensilagemur langs Mærskvej skal repareres.
23-11-2024	Indskræpelse, Miljø	Boringen DGU 102.911. Mangler overdækning.
23-11-2024	Indskræpelse, Miljø	Der skal etableres flydelag på gylletankene på Mærskvej 2 og på Saffelvej 7.

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-06-2019
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra juni 2019 er delvist udnyttet:</p> <p>Udnyttelsen er sket i eksisterende stalde, samt i 6. tilbygningsstald som er udvidet med 797 m² med et produktionsareal på 555 m² (godkendt areal og produktionsareal på 1267 m²).</p> <p>Plansilo mod vest er etableret.</p> <p>5. Ny stald på 3678 m²: er ikke etableret.</p> <p>18 Malkecenter og opsamlingsplads: er ikke etableret.</p>

	<p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>VVM-afgørelse og miljøgodkendelse (2021) til at anvende slagge under ny plansilo: Vilkår: Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges under et asfaltlag, som er dimensioneret til den last det udsættes for. Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges med en afstand på mindst 1 meter til yderkant af plansiloens asfaltbelægning. Alternativt skal plansiloens randfundament føres til bund af laget af affaldsforbrændingsslagge.</p> <p>Set ved tilsynet: Slagge er ved tilsynet ikke synligt, og indbygget under belægning.</p>
Staldtype	<p>Eksisterende byggeri: Køer + kvier: Sengestalde med spalter. Dybstrøelsesarealer. Nye staldafsnit i §16a-miljøgodkendelse: 5. Ny stald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb (er ikke etableret) Dybstrøelsesarealer er etableret med /i 6. tilbygningsstald, dog med mindre areal end ansøgt.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav i miljøgodkendelse. Vær opmærksom på, at beholderen på Saffelvej er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</p> <p>Hvorfor: Beholdere til gylle fra svin og mink, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	<p>Den eksisterende slørende beplantning øst og vest for ejendommen Mærskvej 4 skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Gyllebeholder på Saffelvej: Omkring den nye gyllebeholder på Saffelvej skal der etableres og stedse vedligeholdes en slørende beplantning.</p>

	Beplantningen er intakt / etableret.
Miljøteknologi - andet	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. Vurdering: Ifølge ejer er ejendommen løbende optimeret ift. energisparende tiltag.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kalve	335
18	Malkecenter og opsamlingsplads	437
2	Kvier	471
3	Kvier og tyre	560
4	Kostald	1.905
5	Ny stald	3.687
6	Tilsbygning stald	1.267
7	Dybstrøelsesafsnit	420

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kalve	Ja	135	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	23-01-2024
1	Kalve	Ja	200	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	23-01-2024
18	Malkecenter og opsam	Nej	437	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	23-01-2024
2	Kvier	Ja	377	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	23-01-2024
3	Kvier og tyre	Ja	292	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	23-01-2024
4	Kostald	Ja	1.500	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	09-09-2021
4	Kostald	Ja	305	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	23-01-2024
4	Kostald	Ja	100	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	23-01-2024
5	Ny stald	Nej	3.678	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	23-01-2024
6	Tilsbygning stald	Ja	555	Alle kvæg	Dybstrøelse	22-01-2024
7	Dybstrøelsesafsnit	Ja	420	Alle kvæg	Dybstrøelse	23-01-2024

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Iflg. CHR 18. januar 2023: handyr 5, kvier 247, køer 207</p> <p>Ifølge GR - Planperiode 1. august 2022 - 31. juli 2023 227 årskøer, 65 kvier (0-6 mdr.), 142 kvier (6 mdr.- kælving), 4 slagtekalve (220-440 kg.)</p> <p>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</p>

	226 årskøer, 42 kvier (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.- kælvning), 123 slagtekalve (40-83 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktions areal, og derfor er antal dyr uden betydning i forhold til godkendelsen.
Produktionsareal	6. Tilbygningsstald er etableret med et produktionsareal på 555 m2. med dybstrøelse. Øvrige staldafsnit som hidtil.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Nye ensilagesiloer mod vest: Mod nord: Ingen murafrænsning og ingen afløb. Der skal friholdes 2 meter fri beton (randbelægning) mod nord så restvand frit kan løbe afløb til mod syd.</p> <p>Alternativt skal der laves en mindst 1 meter høj mur.</p> <p>De nye ensilagesiloerne mod vest opfylder ikkekravene til ensilageopbevaringsanlæg da der ikke er 2 meter fri randzone og der manglendes mur.Der var ved tilsynet løbet ensilagesaft ud på marken nord for siloerne.</p> <p>Afløb mod syd: til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.</p> <p>2 ensilagesiloer langs Mærskvej: Afløb til: pumpebrønd. Mur langs Mærskvej er ikke tæt for ensilagesaft. Revner mm. skal udbedres, så saft/restvand ikke kan trænge igennem. Der var ved tilsynet ensilagesaft på området mellem siloerne og Mærskvej.</p> <p>2 ensilagesiloer ved foderhus: Afløb til: pumpebrønd. Ok.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Ensilagesilo anvendes
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen kalve i hytter/kalvevogne ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2003	620	1.550	0	
Foderhus	01-06-2006	1.215	3.645	1.215	
Ensilageplansilo	01-01-1900	500	1.250	0	
Ensilageplansilo	17-06-2019	2.400	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	08-07-2015	10	460	1.140		Beholderkontrol udført den 08-07-2015, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1996	08-07-2015	10	510	2.040		Beholderkontrol udført den 08-07-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	01-01-1800			0	380		incl. fotank.
Gyllebeholder	01-07-2008	25-11-2020	5	1.125	4.500	Intet	Beholderen er liggende på Saffelvej. Beholder kontrolleret 25-11-2020 med bemærkning: Kabel i hul 13 skiftes. Beholder er repareret juni 2021

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet. Biogasanlæg suger direkte fra stalden.
Vold omkring gyllebeholder	Saffelvej, vilkår: Omkring den nye gyllebeholder skal der etableres en barriere i form af en jordvold. Jordvolden skal kunne rumme gylle svarende til gyllebeholderens volumen over terræn.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Saffelvej 7. Vurdering: Alarm er monteret.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.140 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb - biogas afleverer i beholderen.. Flydelag: Ok. Logbog: Ok - ikke tilset.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.040 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb - men biogasanlæg afleverer i beholderen.

	Flydelag: Ok Logbog: Ok - ikke tilset.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m ³ ved Saffelvej 7: Beholderkontrol sidst udført i 2020. Flydelag. Ikke intakt flydelag Logbog: Ok - ikke tilset. Vær opmærksom på, at beholderen på Saffelvej er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ÆNDRES fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet beholder på Enggårdsvej 9: Beholderkontrol sidst udført i 2015. Flydelag. Tom ifølge ejer. Ikke set ved tilsynet. Logbog: Ok - ikke tilset.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Lejet gyllebeholder ved Mærskvej 2. Beholderkontrol sidst udført i 2020. Flydelag: Ikke intakt. Logbog: Ok - ikke tilset.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Ifølge ejer: Der anvendes tankforsuring.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Enggårdsvej 9		2.600
Afgive til opbevaring	Mærskvej 2		1.600

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1995	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

	112468	Tank	01-5023	2001	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
--	--------	------	---------	------	--------------------------	-------	-----------------------	--	--

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 stk 2.500l olie-/dieseltanke står på fast bund i maskinhus. Tank fra 2001 var registreret i BBR. Fakta om tank fra 2006 blev noteret til oprettelse i BBR.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab.
Hvor påfyldes marksprøjte	Fyldes på betonplads ved køresiloerne.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Etablering af udsprinkling blev omtalt ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding: 3 indvindingssteder. 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Der anvendes dieselpumpe. Ikke tilset ved tilsynet.</p> <p>Saffelvej 7: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 102.799, 102.807 og 102.911): 54.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <p>DGU 102.419 er beliggende under jorden på mark øst for læhegn. DGU 102.807 er beliggende under jorden ved søen. Der er ingen overjordiske tegn på de 2 borer. Pumpen står i en lavning med lille overdækning.</p> <p>5 meter Gødnings og sprøjtefri zone rundt om borer: Kan ikke vurderes, da borerne ikke er synlige.</p> <p>DGU 102.911 er overjordisk. Mangler overdækning. Overdækning vil blive etableret hurtigst muligt.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på betonplads ved køresiloerne.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud i dræn. Der er ansøgning om tilladelse til afledning af overfladevand - som er under behandling. Etableringen af faskinerne skal ske i foråret 2024 - se edoc: 24-000397.
Forsinkelsesbassin, regnvand	

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningsplads syd for 2.040 m3 gyllebeholder.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-01-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.