



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 02.07.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrigrenen 7, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: .

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-23-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Frank Berg	Jacobsens Alle 4	2900 Hellerup

Betaleradresse	MB Bilcenter , Industrigrenen 7, Ishøj Attention: CVRnr: 37622559
Tlf. / mobil / e-mail	53 84 90 99 / / info@mbac.dk
Hjemmeside	https://www.mbbilcenter.dk/
CVR- / P-nummer	37622559 / 1021347929
Etableringsdato	19.04.2016
Antal ansatte:	-
Produktionsareal (m ²):	700
Driftstider (kl):	Hverdage: 10-17 Lørdage: - Søn- og helligdage: 13-15
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Salg og reparation af biler. Autoophug hos MB Autocenter. På værkstedet udføres kun service. Større reparationer sendes til andre værksteder. Kontaktperson: Bador Hassan.

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	06-01-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Ingen håndhævelser.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen afløb på værkstedet.

Farligt affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Spildolie	Tanke	Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Kølervæske	Tank	Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Hydraulikvæske		Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Bremsevæske		Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Oliefiltre	Fad	Indendørs i egnet fad	Stena Recycling	Løbende
Spraydåser	Fad	Indendørs i egnet fad	Stena Recycling	Løbende
Akkumulatorer	Boks	Indendørs i egnede beholdere	Stena Recycling	Løbende

Affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Brændbart affald		Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Plast	Bokse	Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Jern og metal	Bokse	Indendørs	Stena Recycling	Løbende
Dæk		Indendørs og udendørs	Stena Recycling	Løbende

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der skal følges op på virksomhedens filtre i forbindelse med udsugningen fra værkstedet. Hossein vil følge op på hvilke filtre der er installeret samt hvem og hvor ofte der udføres kontrol.



Råvarer

Affaldsart	Placering/ beskyttelse
Motorolie	Indendørs på spildbakke
Bremsevæske	Indendørs på spildbakke
Kølervæske	Indendørs på spildebakke
Sprinklervæske	Indendørs på spildbakke

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke afløb i værkstedet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Samme værksted bruges til både serviceopgaver og autoophug.

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder
Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk