

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Tilsyn hos:	Anders Bilservice
Adresse:	Oldenvej 19A
Sagsnr.:	19/740
Tilsynsdato:	23.01.2019
Rapportdato:	24.01.2019
Til stede ved tilsynet:	Anders Sørensen, Christian Bitsch
Oplysninger om tidsforbrug til opkrævning af brugerbetaling:	
½	timer tilsyn på virksomheden, faktureres
2	timer tilsyn uden for virksomheden, faktureres
1	timer tilsyn som ikke faktureres

By, Land og Vand
Erhverv og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Referat fra miljøtilsyn med

Virksomhedens navn	Anders Bilservice
Virksomhedens adresse	Oldenvej 19A
CVR	31961416
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, kampagne 1
Dato for tilsynet	23.01.2019
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Opbevaring af farligt affald, udskiftning af fyringsolietank og spildolietank
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen indberetning
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen indberetning

Beliggenhed

Virksomheden ligger i erhvervsområdet 2.E.1, hvor områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed.

Virksomhedens drift

Virksomheden udfører service og mekanisk reparation af motorkøretøjer. Der foregår ingen former for autolakering eller undervognsbehandling.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

Virksomhedens indretning.

Værkstedet er indrettet med 2 lifte. SF belægningen er udskiftet med betongulv. Der er ingen afløb fra lokalet.



Udsagnings anlæg fra værksted er ført over tag.

Virksomheden opvarmes med eget oliefyr.

Der er en ældre indendørs olietank. Der er ikke tankattest eller tankplade.

Anslået alder er ca. 30 år.

Den skal derfor udskiftes med en ny og tankattest sendes til blv@helsingor.dk

I næste rum er der en grav der ikke bliver brugt oplyser Anders. Der er indkøbt en lift i stedet for. Rummet bliver brugt til opbevaring af nye dæk og tromler med motorolie.

På gulvet er der SF sten.

Anders oplyser at det skal laves om til tæt belægning og at der skal være synshal.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø



Affald

Jern og metal affald opbevares udendørs i container og afleveres, til Kvistgård Jern- og Metalhandel.

Der var oliefiltre i containeren.

Oliefiltre skal i særskilt tromle og afleveres til godkendt modtager.

Akkumulatorer, opbevares indendørs og afleveres retur til leverandøren.

Bremsevæske ca. 20 l/år samles særskilt og bliver afhentet af med spildolie og afleveres som dette.

Avista Oil A/S i Kalundborg.

Brugte dæk afleveres til Højer & Partner.

Kvitteringer for aflevering blev forevist.

Opfølgning:

Udskiftning af gammel fyringsolietank.

Udskiftning af tank til spildolie.

Oliefiltre og metal med oliefilm, må ikke komme i den udendørs metalcontainer. Oliefiltre skal opbevares i egnet beholder og opbevares under tag.

De nye tankattester skal sendes til blv@helsingor.dk.

Tankene skal skiftes inden 1.05.2019.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **11.02.2019**.

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

HØYER & PARTNER	
HØYER & PARTNER APS, Pilebækvej 10, DK-4632 Bjæverskov Tlf. (+45) 40 26 90 30, E-mail: hoyer@used-tyres.com Mads Tlf. (+45) 40 26 90 30 E-mail: mbhoyer2626@gmail.com CVR nr. - DK 10003865	
Miljøkvittering	
Dato: 27/11-18	
Firma: _____	
Vort firma, der er miljøgodkendt til indsamling af brugt autogummi, kvitterer hermed for modtagelsen af følgende kasserede dæk: 107 stk. PV/MC/LLV/LV<19,5" ______ stk. LV>=19,5" ______ stk. Traktor/EM>=24"	
Vi afhenter også dæk på fælg	
Med venlig hilsen HØYER & PARTNER APS	

AVISTA OIL	
Kundenr./tlf: 202176	Ordre ED: 145734
Rekv.nr.: _____	Dato: 29.10.18
Navn: Anders Bilservice Oldenvej 19A Kvistgaard	MB olie <input type="checkbox"/>
_____	EOF olie <input type="checkbox"/>
_____	Ingen ordning <input type="checkbox"/>
_____	Maskintørring <input type="checkbox"/>
_____	Olie mærke _____
E-mail: _____	
Motor/gearolie 1100 l/kg	Glykol/bremsevæske _____ l/kg
Hydraulikolie _____ l/kg	Brændselolie* _____ l/kg
Transformer / Isolationsolie _____ l/kg	A.O.P/O.B.U.* _____ l/kg
_____	*EAK-kode _____
Borevandskæreeolie _____ l/kg	Vand % _____
Vaskevand _____ l/kg	Fast affald _____ kg
Skibsløp* _____ l/kg	Bemærkninger/gebyr: _____
Bilgewater* _____ l/kg	_____
Olieseparatorer* _____ l/kg	_____
Ank.kl.: 913	Afg. kl.: 1000
_____	Antal timer: _____
CD Chauffør underskrift _____	
Kunde underskrift _____	
AVISTA OIL Danmark A/S Juelsmindevej 6/18 • 4400 Kalundborg • Tlf. +45 5956 5644 avista@avista-oil.dk • www.avista-oil.dk	
AVISTA OIL GROUP	

Tilsynsrapport – Erhverv og Miljø

