

## Tilsynsrapport

Navn	Henrik Vadsholt		
Adresse	Rørholtvej 12, 9370 Hals		
CVR-nummer	29054282	P-nummer	1003515258
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	4,00	Dato	08-08-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

### Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-08-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Bevoksning nærmere end 0,5 meter fra den store beholder skal fjernes/beskæres. Der følges op ved næste tilsyn.

Håndhævelse Dato	08-08-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Logbøger for begge gyllebeholderes flydelag skal indsendes

### Basisoplysninger

#### Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )		Volumen (m <sup>3</sup> )	Bemærkning
		Overdækning (m <sup>2</sup> )			
Fast mødding	01-03-2001	350	0	525	
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	70	70	140	

#### Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Volumen (m <sup>3</sup> )	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		40	80		

## Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Volumen (m <sup>3</sup> )	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	02-03-2001		4	8		
Gyllebeholder	01-01-1987	09-10-2018	165	670	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2004	15-10-2013	0	1800	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1987		50	120		
Ensilagesilo	01-03-2001		20	40		

## Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Møddingsplads, overdækning	Ingen mødding ved tilsynet
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen tilledning.
Møddingsplads, øvrige	Ingen mødding ved tilsynet.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	<p>Lille beholders tilstand vurderes OK.</p> <p>Der blev set huller langs den øverste kant af den store beholder, og der var sat prop i nogle af hullerne. Der bør sættes propper i alle huller, da man så ikke risikerer gyllespild, hvis beholderen fyldes til et niveau over hullerne.</p> <p>Der var bevoksning tæt ved den store beholder, som skal fjernes. Her menes der IKKE selve den skærmende beplantning, men blot de enkelte planter, der vokser inden for 0,5 meter omkring beholderen (se evt. vedlagte dokument med fotos fra tilsynet). I forbindelse med beholderkontrol vil kontrollanten også kræve bevoksning tæt ved beholderen fjernet. Der følges op på dette ved næste tilsyn i 2025.</p>
Gyllebeholder, flydelag og logbog	<p>Det blev oplyst, at den store beholder lige var blevet tømt. Bortset fra området omkring indløbsrøret, så det ud som om, at flydelaget var ved at samle sig igen. Den lille beholder var tilsyneladende tom.</p> <p>Ejer oplyser, at det normalvis ikke er et problem at holde tæt og stabilt flydelag.</p> <p>Det blev oplyst, at der ikke føres logbog for flydelag. Logbog over flydelag skal føres i henhold til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 6. Det blev aftalt at kopi af udfyldt logbog tilsendes kommunen, når ejer har lavet aftale med brugerne af beholderne.</p>
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, beholderkontrol	<p>Den store beholder blev sidst kontrolleret i 2013, hvilket er over 10 år siden. Derfor er det i februar 2024 indskærpet, at den store beholder skal have udført beholderkontrol hurtigst muligt. På tilsynstidspunktet var der stadig hverken anmodet om beholderkontrol eller udført beholderkontrol. Indskærpelsen fastholdes, og det blev aftalt med ejer, at han får bestilt beholderkontrol hurtigst muligt. Alternativt skal beholderen tages ud af brug, og erklæring herfor skal tilsendes kommunen.</p> <p>Den lille beholder blev sidst kontrolleret i 2018, og den skal kontrolleres igen senest i 2028.</p>
Gyllebeholder, øvrige	Den lille beholder anvendes til afgasset biomasse fra Sindahl biogasanlæg, og den store beholder anvendes af lejer af kvægstalden.
Antal markstakke*	Ingen.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olieprodukter, herunder spildolie, opbevares bag opkant.

Konstateret jordforurening ved tilsyn\*

Nej.

Biogasegnede husdyrbrug\*

Ikke drøftet, da ejer ikke var til stede.

Klima- og bæredygtighedstiltag\*

Ikke drøftet, da ejer ikke var til stede.