



## Rapport for miljøtilsyn hos Super Bilpleje, Hattema- gervej 8, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	26.11.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	52721717	<b>CVR nr.</b>	36161698
<b>E-mail</b>	superbilleje@hotmail.com	<b>P. nr.</b>	1019817330

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	-
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

Oplysninger fra det tidligere tilsyn d. 15.12.2015 er angivet med gråt, og oplysningerne fra tilsynet d. 26.11.2019 er angivet med sort.

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-11-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Anmelde autoværksted.
26-11-2014	Henstilling	Efterkommet	Aflbænde kloak i værksted eller indsende ansøgning om tilslutningstilladelse.
15-12-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende kopi af tømnings-/serviceaftale for OBU
15-12-2015	Henstilling	meddelt	Journal over afprøvning af alarm på OBU
15-12-2015	Henstilling	meddelt	Spraydåser skal frasorteres og etablering af opbevaringsplads eller spildbakker.
26-11-2019	Indskærpelse	meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige ikke stod på spildbakker eller dertil indrettet oplagsplads. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal disse stoffer placeres på en oplagsplads med tætbelægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Virksomheden skal indsende fotodokumentation af korrekt opbevaringen af miljøfarlige stoffer senest d. 15-01-2020.
26-11-2019	Indskærpelse	meddelt	Der stod flere blyakkumulatorer på gulvet i værkstedet og på lageret. Virksomheden skal anskaffe en syrefast container til opbevaring af blyakkumulatorer. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere opbevaret mod vejrlig. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for korrekt opbevaring af blyakkumulatorer senest d. 15-01-2020.
26-11-2019	Indskærpelse	meddelt	Der blev brugt spraydåser på virksomheden, men der var ikke en separat container til tomme spraydåser. Virksomheden skal anskaffe en separat container til tomme spraydåser. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere opbevaret mod vejrlig. Da spraydåser er farligt affald, skal det afleveres efter reglerne. Virksomheden skal opbevare kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald i mindst 5 år jf. autoværkstedsbekendtgørelse § 14. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for korrekt opbevaring senest d. 15-01-2020.
26-11-2019	Henstilling	meddelt	Ved tilsynet blev vanduret ikke aflæst, og virksomheden skal derfor indsende en kvittering for vandforbruget i hele 2018 og 2019. Kopi af kvitteringen skal indsendes senest d. 15-01-2020.
26-11-2019	Aftale	meddelt	Der var farligt affald iblandet det brændbare affald. Virksomheden skal instruere sine medarbejdere i korrekt affaldssortering.
26-11-2019	Aftale	meddelt	Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffelse af affald ved tilsynet. Virksomheden henviste til, at virksomhedens revisor havde kopier af deres affaldsbortskaffelse. Virksomheden skal indsende kvitteringer fra hele 2018 og 2019. Kopi af kvitteringerne skal sendes til Aalborg Kommune senest d. 15-01-2020, til dokumentation for korrekt bortskaffelse.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Der foretages olieskift, dækskift, bremsevask og motorvask samt vask og polering af biler, campingvogne, både og lign.</p> <p>Der er planer om at udvide med et særskilt rum til undervognsbehandling. Virksomheden har udvidet med et nyt rum, som tidligere var et åbent areal. Her opbevarer virksomheden dæk, når de skifter til sommer/vinter dæk. Der er ikke etableret undervognsbehandling endnu.</p> <p>Virksomheden vurderer, at der bliver vasket cirka 15 om ugen på ejendommen. Virksomheden understreger dog, at bilvaskene falder meget ujævnt.</p> <p>Der foregår ikke undervognsbehandling eller undervognsvask på ejendommen.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		08.00-22.00		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ingen luftafkast. Det påtænkes, at etablere en afdeling med undervognsbehandling/rustbeskyttelse. I hht. § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal der indsendes anmeldelse til kommunen. Det er beskrevet i § 5, hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklender, indendørs	Højtryksrensere, polermaskiner og lign.
Støjklender, udendørs	Til- og frakørende biler.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Afløb under fjernvarmeinstallationer er afblændet.  Ved tilsynet blev vanduret ikke aflæst, og virksomheden skal derfor indsende en kvittering for vandforbruget i hele 2018 og 2019. Kopi af kvitteringen skal indsendes senest d. 15-01-2020.
Spildevand, procesvand	Der anvendes højtryksrensere til vask af hjul og fælge. Der vaskes biler med autoshampoo/voks/asfaltfjerner/degreaser/insektfjerner. Ved indvendig rensning af sæder og måtter bruges en tæpperenser. Når tæpperenseren tømmes, sker det ved aqudræn via olieudskiller
Spildevand, overfladevand	Det er meget vigtigt, at virksomheden ikke afleder vand fra vask af biler via de udendørs afløbsbrønde. Området er separatkloakeret, og vand fra de udendørs afløbsbrønde ledes direkte og urensset ud i åen. Skulle der ske uheld på de udendørs arealer eller på anden måde komme andet end regnvand i de udendørs afløbsbrønde, har virksomheden pligt til at informere Miljø herom.
Spildevand, afløbsforhold	Ved vask af biler indendørs ledes vand til aqudræn/sandfang via olieudskiller til offentlig kloak.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er oplyst, at der medgår 17 l vand til en bilvask. På årsbasis forventes der at forbruges 2.040 l vand. I henhold til aflæsning af vandur for den delstrøm der bruges til bilvask, er der forbrugt 29 m <sup>3</sup> i en periode af 5 måneder, hvilket svarer til under 6 m <sup>3</sup> pr. måned eller i snit ca. 0,3 m <sup>3</sup> pr. døgn. Såfremt vandforbruget ikke stiger, finder Miljø det ikke nødvendigt at udstede tilslutningstilladelse til virksomheden.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden lige har underskrevet kontrakt om service/tømning af olieudskiller. Virksomheden bedes indsende kopi af kontrakt inden den 1. marts 2016.  Virksomheden har indgået en aftale med S.P. Jensen, og S.P. Jensen indberetter til miljøstyrelsens affaldsportal.
Udskiller, funktionsafprøvning af alarm	Virksomheden bør føre journal over funktionsafprøvning af alarm. Journalen skal indeholde dato for afprøvning, hvem der har foretaget afprøvning samt evt. bemærkninger til, om alarmen fungerer.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Würth: BMF rensvæske WM-rens Cartec: Interior Cleaner Cartec: Viny TP49 (dæk) Cartec: Dash Fresh (plastik, indvendig) EXO: Booster Interior Cleaner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ved tilsynet blev udpeget et par produkter som er mærket med faresymbolet for "Miljøfarlig". Disse produkter bør udskiftes med ikke-mærkningspligtige produkter, såfremt det er muligt. Hvis produkterne ikke udskiftes, bør virksomheden have ekstra opmærksomhed på brugen, håndteringen og bortskaffelsen af disse produkter.</p> <p>Virksomheden overvejer at foretage rustbehandling (sandsynligvis med et produkt fra Würth) i et særskilt lokale.</p>
Råvarer, opbevaring	<p>I hht. autoværkstedsbekendtgørelsen (§ 12 stk. 1 og 2) skal opbevaring af miljøfarlige stoffer opbevares på oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Virksomheden skal senest 1. april 2016 have etableret en oplagsplads - alternativt opsamlingsbakker - for alle miljøfarlige stoffer. Kravet gælder både til råvarer og affald.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificeret miljøfarlige ikke stod på spildbakker eller dertil indrettet oplagsplads. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal disse stoffer placeres på en oplagsplads med tætbelægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Virksomheden skal indsende fotodokumentation af korrekt opbevaringen af miljøfarlige stoffer senest d. 15-01-2020.</p> <p>Dette kan gøres ved at sætte miljøfarlige råvarer på spildbakker. Ellers skal produkterne stå på en oplagsplads, der er indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</p>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Spraydåser er farligt affald og skal frasorteres separat.</p> <p>Såfremt der fremkommer sjetter af produkter, bør sjetter også afleveres som farligt affald – i det omfang sikkerhedsdatabladet angiver det.</p> <p>Der blev brugt spraydåser på virksomheden, men der var ikke en separat container til tomme spraydåser. Virksomheden skal anskaffe en separat container til tomme spraydåser. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere opbevaret mod vejrlig.</p> <p>Da spraydåser er farligt affald, skal det afleveres efter reglerne. Virksomheden skal opbevare kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald i mindst 5 år jf. autoværkstedsbekendtgørelse § 14. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for korrekt opbevaring senest d. 15-01-2020.</p> <p>Der stod flere blyakkumulatorer på gulvet i værkstedet og på lageret. Virksomheden skal anskaffe en syrefast container til opbevaring af blyakkumulatorer. Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal farligt affald opbevares i egnede beholdere opbevaret mod vejrlig. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for korrekt opbevaring af blyakkumulatorer senest d. 15-01-2020.</p> <p>Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffelse af deres affald. Virksomheden henviste til, at virksomhedens revisor havde kopier</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>af kvitteringerne for deres affaldsbortskaffelse. Virksomheden skal indsende kvitteringer fra hele 2018 og 2019. Kopi af kvitteringerne skal sendes til Aalborg Kommune senest d. 15-01-2020, til dokumentation for korrekt bortskaffelse.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at der var farligt affald iblandet det brændbare affald. Virksomheden skal instruere sine medarbejdere i korrekt affaldssortering.</p>
Affald, opbevaring	<p>Spildolie opbevares i palletank. Tanken står ude. Det er Marius Pedersen der kommer og bytter palletanken ud med en ny, når den er fuld. Spildolie er omfattet af § 12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette betyder, at spildolie skal opbevares på en opbevaringsplads, der opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden skal senest den 1. februar 2016 meddele, hvordan man vil leve op til kravene. Senest 1. april 2016 skal kravene være overholdt. Det skal bemærkes, at tidsfristen ikke fritager virksomheden for ansvar i forbindelse med spild, uheld eller lignende i den mellemliggende periode.</p> <p>Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden ikke længere har en spildolietank.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke drikkevandsinteresser i området.
Generelle bemærkninger	Super Billeje udvider sine lokaler fra d. 01-04-2020 med cirka 200m <sup>2</sup> . Virksomheden skal anmelde sin udvidelse, jeg vedhæfter et link til Aalborg Kommunes anmeldelses skema <a href="http://apps.aalborgkommune.dk/blanketter/MEF-AnmeldelseAfAutovaerksted.pdf">http://apps.aalborgkommune.dk/blanketter/MEF-AnmeldelseAfAutovaerksted.pdf</a>
Planforhold	Området hvori virksomheden er beliggende, er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3.1.H2, som udlægger området til bl.a. værksteder o.lign. i miljøklasse 1-4 (dog kun 1-3 tættere på miljøfølsom anvendelse).
Jordforurening	Området er V2-kortlagt.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden bør bestræbe sig på at udskifte de produkter, der er mærket "Miljøfarligt" med produkter, der ikke er mærkningspligtige.