Tilsyn med Lundby Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	8/10-2026					
Navn, adresse, tlf	Kildevej 4, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	**CVR**	19391078	**P-nr.**	1031687310	**CHR**	103606
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	17.02.2010, vilkårsændret 13.07.2011	**Vandindvinding**		29.08.2005 (grundvand)		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune, fører tilsyn med dambrug, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkninger	**Vandindtag og -udledning** Dambrugets vandføring ind og ud af dambruget måles med flowmåler. Der blev målt et vandindtag på 24 l/s og et udløb på 25 l/s, hvilket er i overensstemmelse med indvindingstilladelsen. Normalt kan vandføringen ud af dambruget måles uafhængig af flowmåler i udløb via målebygværk, men pga. den høje vandstand var dette ikke muligt på dagen for tilsynet. Ilt blev målt i udløb til 84 %, hvilket er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. **Indretning og drift** Siden sidste miljøtilsyn er der opsat nyt fuglenet. Slamtankene – renses 1 gange årligt, der er produceret 22 m^3 slam siden sidste tømning. Slam udbringes på egne marker, matr.nr 10g og 10h Mølgård, Lundby. Der er indsendt slamprøver, som overholder grænseværdierne i bekendtgørelse nr. 1001 af 27/06/2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, bilag 2. Plantelagunen blev delvis oprenset i januar 2026. **Medicin og hjælpestoffer** På dambruget benyttes der primært peroxides og i et begrænset omfang formaldehyd som hjælpestoffer, forbruget af hjælpestoffer er i overensstemmelse med behandlingsproceduren i miljøgodkendelsen. På dambruget er der benyttet Testosteron til kønsmodning, samt medicin som florfenicol og neopredimet. Behandlingerne foregår efter dyrlægernes anvisning, og overholder behandlingsprocedurerne i miljøgodkendelsen.					
Egenkontrol	Der er taget 6 ud af 6 egenkontrolprøver i perioden 23/4 - 2/9-2026.					
Håndhævelser	Miljøtilsynet gav ikke anledning til håndhævelser					

Bæredygtighed	Dambruget har igennem en længere periode recirkuleret vandet, for derved at optimere vandforbruget i forhold til produktionen. Derudover er der installeret et flisfilter som bevirker at rensningen af produktionsvandet forbedres.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med miljøtilsynet
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby bæk nedstrøms udløbet fra dambruget. Resultatet af undersøgelsen er en faunaklasse 4 nedstrøms udløbet, dette er uændret i forhold til 2025. Der er ringe fysiske forhold nedstrøms dambruget, vandløbsundersøgelsen peger ikke på en entydig forringelse af faunaen pga. dambruget.