

Bøjen Auto
Vangvej 27
9750 Østervrå
Att.: Claus Sørensen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Via mail: bojenauto@gmail.com

9. april 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos BØJEN AUTO V/CLAUS SØRENSEN beliggende Vangvej 27, 9750 Øster-Vrå

Sagsnummer: GEO-2022-04046
Dokumentnummer: 8389747

Frederikshavn Kommune har den 08.04.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Claus Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard (MAKL)

Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98956515	CVR nr.	21410284
		P. nr.	1004917654

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden servicerer og reparerer biler. Værkstedet er indrettet med tre stk. autolifte. Der foretages pladearbejde i meget begrænset omfang. Der sker ingen lakering eller undervognsbehandling. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:  Åbningstid er 7.30 – 16.00 på hverdage. Weekendarbejde forekommer yderst sjældent. Antal ansatte: ejer + 1 svend.
Egenkontrol (journal)	Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol: - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. Værkstedet opbevarer faktura herover, som blev fremvist under tilsynet. - Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast. Der foregår meget lidt slibeaktiviteter. Når der forekommer slibning, tilsluttes en industristøvsuger. Der er ikke filter på afkast fra udstødningsgas.

Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse. Virksomheden er omfattet af Autoværkstedsbek.
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med flis. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig. Virksomhedsejer har i 2024 solgt den private bolig og lejer nu værkstedet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Det er yderst sjældent, at virksomheden foretager pladearbejde. Der foregår meget lidt slibeaktiviteter. Når der forekommer slibning, tilsluttes en industristøvsuger. Der er udsug på udstødningsgas. Der er ikke filter på afkastet. Ved tilsynet i 2018 blev det konstateret, at punktudsug fra udstødningsgas og svejserøg og afkast er ført korrekt over tag. Antal afkast: 1 stk. uden filter.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjende aktiviteter foregår bag lukkede døre og porte. Kompressor er placeret ude i lukket skur. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden og der er derfor ingen gulv afløb i værkstedet. Der er alene monteret en håndvask som er tilsluttet det eksisterende nedsivningsanlæg.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der findes ingen olieudskillere, da der ikke forekommer processpildevand.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på lokalitetens BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Spildolie: Avista Oil Oliefiltre, spraydåser: MV Farligt Affald A/S Kølevæske: MV Farligt Affald A/S Bremsevæske: MV Farligt Affald A/S Miljøklude: ingen Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ. Alt farligt affald opbevares korrekt i godkendte beholdere fra MV. Blyakkumulatorer opbevares normalt i kasse. Dog ventede virksomheden på ny kasse fra aftager, som kommer snarest. Indtil da skal batterierne opbevares indendørs i opsamlingskasse - udendørs batterier stilles ind.  I laden uden afløb står der overskåret palletanke, hvori fyldte 200 L tromler med spildolie og kølevæske opbevares inden afhentning.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Frederikshavn Affald Dæk: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Plast kofanger: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Bilruder: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Jern/skrot: Stena Recycling Papir/pap: Virksomheden afleverer selv på genbrugspladsen Affaldet opbevares korrekt. 