



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Støtek A/S Aage Grams Vej 1A 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	30.09.2020
Til stede ved tilsyn:	Per Kragelund, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	MVB Maskinværksteder >1000 m2
-------------	-------------------------------

Telefon	74540139	Hjemmeside	www.stotek.dk
E-mail	stotek@stotek.dk	CVR nr.	10783445
Fax	74540136	P. nr.	1002901307

Matrikler	849 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
-----------	------------------------------------

Acadre sagsnr.:	18/29000
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomheden er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.</p> <p>Virksomheden er desuden omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...</p>
Godkendelse/tilladelse	Produktionsarealet på den nye lokalitet overstiger 1000 m2, og samtlige aktiviteter på virksomheden er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Per Kragelund.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn, hvor alle virksomhedens aktiviteter blev gennemgået.
Produktionsforhold	<p>Støtek A/S er en metalvirksomhed, der fremstiller ovne til aluminiumsstøberier (autoindustrien).</p> <p>Fremstillingsprocessen består af støbning af ildfaste indsatser i beton, maling af den udvendige side af ovnene samt slutmontering af styring.</p> <p>Metaldele til ovne modtages fra underleverandører. Emnerne er grundmalede.</p> <p>Der foretages lidt punktsvejsninger (MIG/MAG/TIG på sortjern).</p> <p>Virksomheden foretager den indvendige beklædning samt montering af proceselektronik og den sidste finish.</p> <p>Betondelen i de færdigstøbte ovne skal slibes og finpudses, inden der foretages en udvendig lakering af metaldelen.</p> <p>På virksomheden findes derfor bl.a. sliberum til slibning af færdigstøbte ovne samt malerkabine til maling af ovne.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	<p>Virksomheden er ISO 9001 certificeret.</p> <p>Virksomheden har ikke miljøledelse (ISO 14001). Dette overvejes.</p>
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Driftstider	<p>Medarbejderne i produktionen har primært en 4 dages arbejdsuge, hvor arbejdstiden normalt er fra kl. 6.30 til 16.00.</p> <p>Undtagelsesvis kan der arbejdes udover normal tid.</p> <p>Lager/varemodtagelsen arbejder også fredage fra kl 6.30-14.00.</p>
Antal ansatte	Der er ca. 60 - 70 ansatte (produktionen plus administrationen) på virksomheden.
Ressourcer	<p>Lokaler opvarmes af fjernvarme.</p> <p>I forbindelse med tørringsproces i malerkabine sker opvarmning ved hjælp af et mindre gasfyr.</p>

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Præstationskontrol</p> <p>I henhold til Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal der foretages præstationskontrol af maler- og slibeanlæg senest 6 mdr. efter at anlæggene er sat i drift (§25 og §28).</p> <p>Sådanne målinger er endnu ikke foretaget, og det aftales, det skal ske senest 1. januar 2021.</p> <p>Målinger, der foretages som led i en præstationskontrol skal udføres som angivet i bilag 4 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen og i målested indrettet som angivet i samme bilag.</p> <p>Rapport over præstationskontroller skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at kontrollen er gennemført.</p>

### Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Råvarer og kemikalier	<p>Der anvendes diverse støbemasser i beton, isoleringsmateriale (superwool mm), lidt maling samt skæreolie og glykol i mindre mængder.</p> <p>Der forventes et årligt forbrug af lakker og fortyndere på ca. 1.000 ltr.</p> <p>Maling, hærder m.m. opbevares i mindre mængder i blanderum ved malerkabine.</p> <p>Øvrigt oplag sker i en 20 fods lagercontainer udendørs. Containeren er låst og har opkant som virker som sump.</p>
-----------------------	---

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Under gennemgangen blev bl.a. malerkabinen, fiberrummet (hvor keramiske elementer skæres), støbeafdelingen, montageafdelingen samt lageret fremvist.</p> <p>Der er ikke ændret på ventilationsanlæggene siden sidste tilsyn. Se beskrivelsen herom i det tidligere tilsyn.</p> <p>Virksomheden har indgået aftale med Etreco A/S om 2 årlige servicebesøg, hvor luftanlæg og -filtre checkes/udskiftes - se kopi af aftalen i Acadresagen. I aftalen indgår udsugning fra støbeværksted og opskærerrum, det centrale støvsugeranlæg for støbeværksted og malerkabine, ventilation i malerkabine og svejserøgsudsugning.</p> <p>Virksomheden foretager selv en del filterudskiftninger. Dette noteres i en logbog.</p>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støj fra kørsel med truck udendørs i forbindelse med af- og pålæsning af lastbiler.</p> <p>Virksomheden råder over 1 gastruck, 4 eltrucks samt flere elstablerer.</p> <p>Støj fra varelevering svarende til 4 -5 lastbiler om dagen, primært ugens første 4 dage. Der bliver normalt kun af- og pålæsset i tidsrummet fra kl. 06.30 - 16.00 mandag til torsdag og kl. 6.30 - 14.00 om fredagen.</p> <p>I sjældne tilfælde kan der pålæsses uden for disse tidspunkter.</p> <p>Støj fra diverse ventilationsanlæg.</p>

### Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	<p>Virksomheden har etableret et udendørs betonudskilleranlæg, der bundfælder rester af beton og grus, inden vandet derefter udledes til en samlebrønd. Indtil videre er samlebrønden ikke tilsluttet kloaknettet.</p> <p>Der er hovedsageligt tale om vand fra rengøring af beton tvangsblender samt øvrigt værktøj som bruges i forbindelse med støbning af ovne. Rengøringsvandet opsamles i containerkar i produktionen og køres derefter til betonudskilleren.</p> <p>Der bruges kun rent vand i forbindelse med vask.</p> <p>Betonudskilleren, som er overdækket, er opdelt i to kar. I Kar 1 påfyldes rengøringsvand som via en overløbskam løber til kar 2. Vandet herfra løber herefter over i samlebrønden. Der sker så stor fordampning, at virksomheden endnu ikke har haft behov for at tømme samlebrønden.</p> <p>Tømning af betonrester foregår ved bortkørsel ved Torben Clausen A/S på samme måde som øvrigt beton affald.</p> <p>Der foretages gulvvask af gulv i produktionen. Vandet fra gulvvaskemaskinen hældes også i betonudskilleranlægget.</p>
------------	--

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen sandfang/olieudskillere på virksomheden.

#### Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
2001	F-gas	2.400			NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

#### Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden genanvender ikke papir og plastfolie, da det er for snavset. Det brændbare affald og papaffald afhentes af Flemming Paulsen.</p> <p>Jern- og metalaffald afhentes af U.L. Petersens efft. Affaldet indeholder ikke olie.</p> <p>Betonaffald og andet hærdet affald fra produktionen afhentes af Torben Clausen A/S.</p>
-------------------------	---

### Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Farligt affald opbevares i lukket lagercontainer, hvor det er muligt at opsamle eventuelle spild i opsamlingskar uden mulighed for afløb til jord, grundvand overfladevand eller kloak.</p> <p>Affaldet bortskaffes af Stena Recycling.</p> <p>Stena henter også fiberaffald (det keramiske) samt forurenede filtre og filterstøv, brugte malerdragter o.l.</p>

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen og har desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Region Syddanmark har derfor kortlagt grunden på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold. Som aftalt, skal der foretages præstationsmålinger for støv fra udsugning fra støbeværkstedet og det centrale støvsugeranlæg samt støv og fortyndere fra udsugningen fra malekabinen. Målingerne skal foretages senest 1. januar 2021.
------------------	--

### **Offentliggørelse**

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

### **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder