



Rapport for miljøtilsyn hos Rokkedahl Landbrug A/S, Nymøllevej 126B, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.10.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33770642
E-mail		P. nr.	1016958723

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden omfatter en maskinhal med 8 traktorer, 1 gummiged, 2 lastbiler og 2 mejetærskere. Vaskehallen anvendes til rengøring af alle slags landbrugsmaskiner, samt lastbiler der transporterer foder til bedriftens kyllingehuse.</p> <p>Værksted til reparation af maskiner (traktorer, lastbiler, mejetærsker, plove m.v.). Virksomheden har lidt reparation, men det meste udføres af eksterne virksomheder.</p> <p>De har et lager.</p> <p>Lastbilerne er i drift hele dagen.</p> <p>I høstsæsonen er der også drift i weekenderne, ellers er der generelt ingen aktivitet i weekenden.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7:00 - 16:00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejsrerøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Halm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden får et nyt svejseanlæg i 2022, da det gamle gik i stykker pga. motoren. Virksomheden bruger det sjældent, benytter eksternt smed.
Luft, afkast	Afkast fra svejsestedet er ført over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding - dvs. 2 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret jf. luftvejledningen.
Luft, filtre	Der er intet filter på udsuget, da virksomheden har 1 svejsested og svejser i ulegeret stål.
Lugt	Der forekommer ingen lugtgener fra virksomheden.

Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

2	Kompressor		Indendørs i bygning
---	------------	--	---------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen - vask med højtryksrensere, og porten er altid lukket
Støjkloder, indendørs	Luftkompressor - indendørs - anvendes til at pumpe luft i traktordæk m.v.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		120	m ³	Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har 2 borer, der giver vand til driften. Ved vaskehallen benyttes ProNano og DLG truckcleaner som sæbe.
Spildevand, procesvand	Der fremkommer spildevand fra vaskehal. Vaskehallen er indendørs, og der anvendes en højtryksrensere. Alt processpildevand føres til tank, hvor det samles op af en intern slam-suger, hvor det køres til gyldbeholderen.
Spildevand, overfladevand	Udendørs på kørearealer er der asfalt. Regnvand/overfladevand løber af kørearealet og nedsvives lokalt på bar jord. Der er ikke etableret regnvandsafledning på de udendørs arealer.
Spildevand, afløbsforhold	Sandfang, olieudskiller og samletank.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olieudskiller og sandfang. Sandfanget er etableret indendørs, mens olieudskiller og den underjordiske samletank er placeret udendørs.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Inspektion og tilsyn udføres af Oudrup Stenleje mindst en gang om året og tømmes efter behov

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2009	Diesel	5.900	Indendørs	JA	

2		2009	Diesel	5.900	Indendørs	JA	
3			Diesel	5.900	Indendørs		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 3 overjordiske dieseltankanlæg. Der føres et manuelt regnskab for beholdningskontrol. Ved hver tank ligger en bog, hvor der noteres påfyldt mængde ved hver tankning.
Olietanke, registrering i BBR	Virksomheden skal anmelde deres tanke til BBR. Dette skal gøres vha. følgende link: https://www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/ejrbolig/olietanke .
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Dieselolietankene er placeret indendørs i maskinhal på betongulv.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Køler væske				Ståltank		Indendørs	2022
Smøreolie				Ståltank		Indendørs	2022
Hydraulikolie				Ståltank		Indendørs	2022
Motorolie				Ståltank		Indendørs	2022
AdBlue		2		Palletank		Indendørs	2022
Diesel		2		Ståltank	200	Indendørs	2022
Desinfektionsmidler		2		Palletank		Indendørs	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes et vaskemiddel ved vask af maskiner fra Truck clean. I kemikalierummet opbevares på tilfredsstillende vis bl.a. spildolien. benzin, olieprodukter, køler væske og sprinklervæske opbevares i værkstedet på hylder. Der er ingen afløb i værkstedet.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - åben		Indendørs			
Blyakkumulatorer			Beholder - åben		Indendørs			
Gamle motorer			Beholder - åben		Indendørs			
Jern og metal			Container - åben		Indendørs			

Lysstofrør, lavenergi-pærer			Tromle		Indendørs			
Oliefiltre			Beholder - åben		Indendørs			
Spildolie			Tromle		Indendørs			
Spraydåser			Beholder - åben		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Blandet brændbart - virksomheden kører selv affaldet til Reno Vest i Aars. I værkstedet er der beholdere til: blandet brændbart, metal, gamle motorer, akkumulatorer, oliefiltre og lysstofrør. Metal og gamle motorer kommer til Nibe Produkthandel. Spildolie tager Midtjylland Agro med sig i forbindelse med servicering af køretøjerne. Lysstofrør tager elektriker retur. Virksomheden leverer brugte akkumulatorer retur til leverandøren. Oliefiltre modtager Stena Miljø. I maskinhallen er der 1 container til blandet brændbart affald.
Affald, farligt	Slam fra olieudskiller og sandfang bortskaffes af Oudrup Stenleje, oliefiltre bortskaffes af Midtjylland Agro, spildolie bortskaffes af Stena Miljø, spraydåser bortskaffes af Stena Miljø, akkumulatorer bortskaffes af leverandøren, lysstofrør tages med af elektrikereren. Papir til aftørring af olie betegnes ikke som farligt affald.
Affald, sortering	Virksomheden sorterer ikke deres affald i særlig grad. Det blev aftalt, at virksomheden begynder at kigge på sortering, og at Aalborg Kommune sender noget information om den kommende affaldssortering. Se følgende link angående affaldssortering: https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/affald-og-genbrug
Affald, bortskaffelse	Virksomheden producerer jern og metal affald som afhentes af Nibe Produktforretning. Dette bliver ikke indberettet. Rokkedahl Landbrug skal ikke foretage sig yderligere, det er Nibe Produktforretning som skal indberette affaldet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Drikkevandsinteresse - ingen bemærkninger. Enkeltindvinding på den anden side af vejen og nabogården mod øst - Ejendommens vandforsyning fra boringen på den anden side af Nymøllevej.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ved tilsynet visuelt konstateret jordforurening.
Planforhold	Landzone. Ikke omfattet af KP eller lokalplan. Ikke omfattet af spildevandsplanen.
Jordforurening	Ejendommen har status V2-kortlagt i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Vi talte om udskiftning af lyskilder til LED. Virksomheden vil til at sortere deres brændbare affald.