

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr. 16/42531
 Kontaktperson
 Jesper Nørskov Madsen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Falck-station, Hornslet
Adresse	Falcksvej 2
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	1627 1241
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg, anlæg for motorkøretøjer, redningsstation
Hovedaktivitet	Redningsstation
Biaktivitet	-
Matrikel	2 an Hornslet By, ejendomsnr. 23996
Planforhold	2.1. BE6 - Blandet bolig og erhverv ved Børnehuset Hanehøj og Falck
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til Vandløb med god økologisk tilstand. 200- 500 m til nærmeste § 3 registrerede sø. <u>Følsomme brugerområder</u> : >200 m til boligområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : beliggende i område med almindelig drikkevandinteresse.
Kontaktperson	Jan Kjær Madsen
Telefon	70102030 (generelt Falck nr.)
E-mail	ijkjm@syddjurs.dk
Tilstede ved tilsynet	Jan Kjær Madsen
Tilsynsdato	14. november 2016
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Jesper Nørskov Madsen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med brandtjeneste (brandslukning og miljøtjeneste), redning (ambulance, øvrig redningstjeneste) og patientbefordring. Desuden opsamles trafikdræbte dyr langs vejene.
Produktionsareal og grundareal	Virksomhedens bygninger udgør et areal på ca. 700 m ² . Grundareal er 4.437 m ² .
Indretning	I stueetagen findes garager, vaskehal, værksted, forskelligt oplag, omklædningsrum og

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

	<p>teknikrum. Ved østsiden findes et tilbygget skur til opbevaring af sommer/vinterdæk, kompressor og spildolie samt fryser til trafikdræbte dyr.</p> <p>På første sal findes kontorer, værelser til personale (vagttjeneste), uddannelseslokale og en lejlighed, som pt. anvendes af vagtpersonalet.</p> <p>Udendørs findes parkeringspladser.</p> <p>Der udføres ikke service eller olieskift på lokaliteten, da bilerne er leasede med servicekontrakt.</p>
Etableret på nuværende adresse	Virksomheden er etableret på nuværende adresse i 1978.
Udvidelse / ændringer	I 2010 er en udendørs pavillon til personale fjernet. Desuden er oliefyret fjernet i forbindelse med, at der er indlagt fjernvarme.
Antal ansatte	Stationen er døgnet rundt bemannet med 3-6 personer.
Driftstid	Døgndrift
Driftsforstyrrelser og uheld	Igen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører driftsjournal over forbrug af vand, el, og køretøjers benzin/diesel forbrug. Tallene føres ind i det centrale Falck registreringssystem. Hvis tallene afviger fra forventningen, bemærkes det fra Falck-central.
Bemærkning	-

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2010

Nr.	Bemærkning i 2010	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Virksomheden har oplag af spildolie uden opsamlingskar eller -kasse	Forholdet anses som værende bragt i orden.
Bemærkning		-

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Indendørs i skur
2	Kørsel til og fra virksomheden inkl. udrykning-sirene	Udendørs
Bemærkninger		<p>Støjkilder er til- og frakørsel især ved udryknings-kørsel. Også om natten er Falck nødt til at sætte sirene til med det samme, grundet ansvarsforhold ved et evt. uheld.</p> <p>Der er en indendørs kompressor, der bruges til højtryksrensning.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p> <p>Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området.</p>

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsugning (udstødningsgasser)	Ca. 1 m over tag	Nej
Bemærkninger:	<p>Garagen er etableret med punktudsugning i forbindelse med opstart af biler (udstødningsgasser). Der er afkast over tagryg. Udblæsning foregår uden filtre.</p> <p>Bilerne serviceres ikke i garagen.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	Virksomheden er siden januar 2010 opvarmet ved hjælp af fjernvarme. Oliefyret er fjernet, men olietanken findes stadig i jorden.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Bilvaskvand	Sæbe	Ikke oplyst	Ca. 3 (skønnet)	-
Bemærkning	<p>Virksomheden udleder spildevand til offentlig kloak.</p> <p>Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand og spildevand fra bilvask. Spildevand fra bilvask udledes via sandfang og olieudskillere.</p> <p>Det blev oplyst, at vandforbruget er på ca. 20 m³ pr. måned. Heraf skønnes 60-70% brugt i forbindelse med vask af biler og fyldning af brandbiler. Brandbiler fyldes i de fleste tilfælde ved brandhaner.</p> <p>Stationen er fast bemannet med 3-6 personer, døgnet rundt, der bruger vand til bad, køkken og tøjvask.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang	Ikke oplyst	I gården øst for garagen
2 Olieudskillere	Ca. 1 m ³	I gården øst for garagen
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningssordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		Dato, vides ikke
Bemærkning	<p>Virksomhedens køretøjer vaskes efter behov (mest om vinteren). Ambulancer vaskes ca. 1 gang pr. uge afhængig af vejret. Bilvask foregår indendørs. Spildevand fra vaskeplads ledes til kloak via sandfang og olieudskillere.</p> <p>Sandfang og olieudskillere tømmes af Djursland Kloakservice.</p>	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Sprinklervæske	20 l dunk	-	Indendørs
Vaskemiddel til bilvask	12 l dunk	-	Indendørs på palle eller gulv, uden spildbakke.
Kølervæske	20 l dunk	-	Indendørs
Motorolie til efterfyldning	10 l beholder	-	Indendørs

Benzin (til havetraktor)	20 L metal-beholder	-	Indendørs
Bemærkning	Udover råvarer er der oplagring af materialer som sommer/vinterdæk og hjælpemidler til redningsarbejde som kattegrus (olieabsorbering), ildslukker (CO ₂ , pulver), skum-middel (til brandslukning) og forbindingsmateriel til ambulancetjeneste.		



Billede 1 – oplag af sprinklervæske uden spildbakke i garage med afløb



Billede 1 – oplag af sæbe uden spildbakke i garage med afløb



Billede 3 – revner i beton i grageanlæg

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikationsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet ved fyrrum	5.900 l	1979	Herning Beholderfabrik nr. 253389	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Tanken er Afblændet. Testet d. 8. januar 2009.				

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie blandet i kattegrus	<200 L	200 l tromle	Skur	Bringes til Falckstationen i Randers og bortskaffes sammen med deres affald.	-
<u>Øvrig affald:</u>					
Alm. husholdningsaffald, rest affald	-	Container	Udendørs	Dagrenovation	Dagrenovation
Pap/papir	-	Container	Udendørs	Rygaard	-
Jern	-	Container	Udendørs	Rygaard	-
Døde dyr	-	Fryser	Skur	Afhentes til destruktion	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Nej		
Bemærkning	Virksomheden oplagrer spildolie blandet med kattegrus, fra diverse ulykkes/uhelds situationer, i en kortere periode.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der er ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.

Spildevand afledes via olieudskiller og sandfang.
Der er konstateret revner i betonen i garagen hvor bilerne vaskes.
Sæbe opbevares direkte på gulv med afløb.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1. Virksomheden opbevarer sæbe direkte på gulv nær afløb.
2. Betongulvet i garagen, hvor bilerne vaskes, er revnet flere steder.
3. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.