



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**John Outzen Automobiles
Tøndervej 72
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	17.11.2022
Til stede ved tilsyn:	Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	72201352	Hjemmeside	
E-mail	jou@outlook.dk	CVR nr.	18026007
Fax		P. nr.	1001414270

Acadre sagsnr.:	22/21896
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, John Outzen.

Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn med fokus på opbevaring af olie og kemikalier, samt opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald. Sidst der var tilsyn på adressen, var den 15. april 2019.
Produktionsforhold	Der foregår almindelig autoværkstedes aktiviteter. Der bliver hovedsageligt repareret biler for familie, naboer og venner. Værkstedet er et hobbyværksted.
Driftstider	Der arbejdes på værkstedet efter behov.
Antal ansatte	Ejer arbejder alene på værkstedet.
Ressourcer	Værkstedet opvarmes fra gulvvarme i tilstødende lokaler.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der blev ikke fremvist kvitteringer på tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Alle kemikalier og olie opbevares i et mindre rum i tilknytning til værkstedet. De opbevarede mængder er i små beholdere og står i en reol. I rummet er der ikke noget afløb.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der findes ingen former for ventilation/udsugning på virksomheden. Biler holder ikke tændte indendørs.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forefindes i kompressor på loftet. Der vurderes, at der ikke fremkommer væsentlig støj fra virksomheden. Haderslev Kommune har ikke kendskab til støjklager fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er sanitært spildevand fra toilet faciliteter. Bilvask foretages ude i byen.
Vandforsyning	Der fås drikkevand fra Provas i Haderslev.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ikke olieudskillere på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er opstillet en 720 liters olietank fra 2018 til spildolie i skuret mod vest.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der fremkommer kun brændbart affald i små mængder fra virksomheden. Ejer blev gjort opmærksom på reglerne for aflevering af virksomhedsaffald på genbrugspladsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Bilbatterier tilbageleveres til FTZ i pantordningen. Oliefiltre opbevares i en tæt beholder på værkstedet. Den tømmes ca. en gang årligt og de afleveres på genbrugspladsen. Ejer blev gjort opmærksom på reglerne for aflevering af virksomhedsaffald på genbrugspladsen. Spildolie tømmes, når tanken bliver fyldt.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536 af 09/12/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Bilag:

- [Regler for brugerbetaling.](#)

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder