Tilsyn med Erkildstrup Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	03/9-2026					
Navn, adresse, tlf	Halkærvej 179, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	**CVR**	40315667	**P-nr.**	1024471809	**CHR**	114002
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	16/3-2006	**Vandindvinding**		18/5-2005 (Fra Lundby Bæk) 20/3-2019 (Grundvand)		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune, fører tilsyn med dambrug, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Resultater af undersøgelse af vandløbskvaliteten i Lundby Bæk, vurderet ud fra faunaen foråret 2026, er også omfattet i dette tilsyn. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkninger	**Vandindtag og -udløb** Det var ikke muligt at måle vandindtag og udløb, da der ikke er installeret måleanordning på hverken boring eller udløbet. Der bliver kun indvundet vand fra boring, da indløbsbygværk ikke er funktionsdygtigt. Der efterspørges mulighed for oprensning af aflejret sediment ved indløbsbygværket, da bunden er hævet væsentligt. **Slamdepot** Erkildstrup dambrug har etableret nyt slamdepotet i 2026, med tæt membran et dræningssystem under et lag fiberdug som filtrerer slam. Dræningssystem kontrolleres med pumpe. **Egenkontrol** Der er taget 4 egenkontrolprøver i perioden 22/6 - 27/8-2026. Kravet til prøvetagning er 2 prøver i perioden 1 april til 31 oktober. I kommende revurdering af miljøgodkendelsen vil antallet af egenkontrolprøver være 6. Analyseresultaterne er ikke registreret i databasen PULS. Dambrugets driftsansvarlige vil kontakte laboratoriet angående dette. **Slam** Slamkegler er ude af drift. Forventeligt pga. tilstoppede rør. Slam støvsuges manuelt op med pumpe. Det undersøges ligeledes om der er mulighed for at aflevere slam til biogasanlæg. Ellers er planen at slam udbringes på landbrugsarealer.					

Aalborg Kommune

	Affald og oplag Dambrugets affaldsfraktioner blev gennemgået. Opbevaring af affald sker efter reglerne. Dambruget blev gjort opmærksom på, at affald kun skal afleveres til godkendte modtagere således at det bliver indberettet i Affaldsdatasystemet. Oplag af kemikalier findes i værksted, med støbt gulv uden afløb. Der er gjort opmærksom på at alle kemikalier skal stå på spildbakker. Der er ikke oplag af hjælpestoffer eller medicin. Foder findes i lukket container på den driftsansvarliges hjemmeadresse. Der er orienteret om at der skal være spildbakke under nødgeneratorens tank. **Medicin og hjælpestoffer** På dambruget har der ikke været behov for behandling med medicin og hjælpestoffer endnu. Produktion er lille og kun en enkelt dam udnyttes.
Håndhævelser	Der skete ikke håndhævelser på tilsynet.
Bæredygtighed	Affaldssortering blev diskuteret, og kravene i forbindelse med affaldshåndtering.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lundby Bæk op- og nedstrøms udløbet fra dambruget. Resultatet af undersøgelsen er faunaklasse 6 opstrøms og faunaklasse 5 nedstrøms. Nedstrøms dambruget er ligeledes faunaklasse 5 i 2025 og dermed uændret, trods at driften er genoptaget i december 2025 efter en periode på knap 3 år uden dambrugsdrift. De fysiske forhold nedstrøms dambruget er mere varierede end opstrøms, og dermed vurderes potentialet højere nedstrøms dambruget. Ud fra artslisten tyder det ikke på, at vandløbet er påvirket af organisk materiale nedstrøms dambruget. Dette stemmer overens med at dambruget hidtil har haft en lav produktion.