

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: JL Auto	Dato for tilsyn: 16 oktober 2020
Tilsynsadresse: Kirkeholtvej 70	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: 84695416 / 1002701612 (Mekaniker Jens Larson)	Matrikel: 5g Krajbjerg By, Hornslet
Kontaktperson: Jens Larson	Planforhold: Landzone
Telefon nr.: 86 99 95 54	Tilstede ved tilsynet: Jens Larson
E-mailadresse: Jl-auto@outlook.dk	Tilsynsførende: Helle Rise Jensen og Mikkel Knudsen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted	Biaktivitet: Landbrug, planteavl
---	--	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
OK	X	Ikke OK	Ikke relevant	Påbud	Forbud	Indskærpelse(-r)	

Jordforurening:
Ikke undersøgt, da tilsynet er udført som et digitalt tilsyn.
Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Tilsynet gav anledning til nogle opmærksomhedspunkter.
Tilsynet er udført ved telefonisk gennemgang af tilsynsrapport, og virksomheden har fremsendt dokumentation for aflevering af farligt affald.
Tilsynet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Syddjurs Kommune.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/89406

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå, kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Reparationer og service • Karosseriarbejde - <i>(meget begrænset, svejser mere eller mindre ikke mere)</i> • Salg af reservedele og af personbiler - <i>(meget begrænset bilsalg, måske én bil om året)</i> • Salg af trailere
Produktionsareal	Produktionsareal: ca. 70 m ² Grundareal: 44.597 m ² <i>Ingen ændringer</i>
Indretning	Værkstedet er indrettet med • Lifte (2 stk.) • Motortester • Kompressor • Røggasmåler • Svejseanlæg Udendørs findes • Parkerede biler <i>(kun biler, som står til reparation samt egne biler)</i> • Affaldscontainer • Container til jernskrot • Trailere <i>(ca. 10 ad gangen)</i> <i>Ingen ændringer.</i>
Etableret på nuværende adresse	Etableret i 1990. Begrænset aktivitet frem til 2004, hvorfra ejer har været på værkstedet fuld tid.

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Udvidelse /ændringer	<i>Ingen ændringer siden sidst.</i>
Antal ansatte	Ingen
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8:00 – 16:00 (kun sporadisk fredag) Lørdag – søndag: Lukket.
Driftsforstyrrelser og uheld	<i>Ingen</i>
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	<i>Ved tilsyn oplyses det, at ejer er gået på pension, men at virksomheden beholdes i drift.</i>

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014 og 2016

Nr.	Bemærkning i 2014 og 2016	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020
1	Batterier og katalysatorer afleveres til Nymann Autoparts A/S, som ikke er registreret på affaldsregisteret.	<i>Ved tilsynet i 2016 blev det konstateret at virksomheden afleverede batterier til Danbrit, og katalysatorer til FTZ. Efterfølgende har virksomheden opsagt sin aftale med Danbrit, og afleverer igen batterier til Nymann Autoparts A/S. Ligeledes bliver katalysatorer nogle gange afleveret til Nymann Autoparts A/S.</i>
2	Afkast for svejserøg og udstødning	<i>Skulle have været etableret i forbindelse med udskiftning af tag, men da taget endnu ikke er blevet udskiftet, er afkast heller ikke blevet etableret. Ved tilsynet oplyste virksomheden at taget bliver udskiftet i 2021, og at afkast derfor også bliver etableret i 2021.</i>
Bemærkning		<i>Se bemærkninger i tilsynsbrevet.</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Svejseværk (<i>meget begrænset</i>)	I værksted
2	Kompressor	Udenfor
3	Håndværktøjer	I værksted
Bemærkninger		Virksomheden har ingen naboer i nærheden. Der var ingen drift i forbindelse med tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. <i>Ingen ændringer.</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Ingen	-	-
Bemærkninger:		Det blev ved tilsynet i 2014 oplyst, at udsugningsanlægget ville blive etableret i forbindelse med en planlagt udskiftning af taget. Taget er endnu ikke udskiftet. Det er oplyst, at taget bliver udskiftet i 2017, og at der ved samme lejlighed bliver sat afkast op. Der er opsat udsugningskanal indendørs. <i>Afkast endnu ikke etableret. Afkast vil blive etableret i forbindelse med udskiftning af tag i 2021.</i>	

Opvarmning

Type	Halmfyr – grundvarme Oliefyr - supplerende
Bemærkning	-

6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	200 liters tromler og små dunke	300-400 L	Oplagringsrum uden afløb
Kemikalier	Kemikalieskab	-	<i>Kemikalieskab med udluftning, i værkstedet</i>
Sprinkler- og kølervæske	60 liters dunke	120 L	Oplagringsrum uden afløb
Bemærkning	Oplagringsrummet er et tilstødende rum til værkstedet med betongulv uden afløb. 		

Billede nr. 1: Sprinkler- og kølervæske m.m. (2016)

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Over terræn	1.000	2008	56-5820	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Ingen ændringer.				

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstype	Senest afleveret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	260 liter	200 l tromler	Oplagsrum	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S
Oliefiltre	66 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Køler væske	60 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Bremsevæske	60 kg	ABAS beholder 100 l	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Spraydåser	8 kg	ABAS beholder	Oplagsrum	ABAS	ABAS
Øvrigt affald:					
Plast-kofangere	4-5 stk.	-	-	Selv	Genbrugsstationen
Bilruder	-	-	Ikke noteret	Selv	Genbrugsstationen
Metalskrot	-	Container	Udendørs	Skrotspecialisten*	Skrotspecialisten
Katalysatorer	< 5 stk.	-	-	FTZ eller **Nymann Autoparts	FTZ eller Nymann Autoparts A/S
Batterier	-	Stativ	Værksted	Nymann Autoparts A/S	Nymann Autoparts A/S
Dæk	100 stk.	-	Udendørs	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS
Pap og papir	-	Container	Udendørs	Reno Djurs I/S	-
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Nej		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	*Skrotspecialisten: Handelsmand Peter Haumann Rasmussen, CVR nr. 12142471. Virksomheden er på affaldsregisteret. Batterier afleveres ikke længere hos Danbritt, men hos Nymann Autoparts A/S. Katalysatorer afleveres til enten FTZ eller Nymann Autoparts A/S.				

***Nymann Autoparts A/S:*

Katalysatorer – brugte katalysatorer må ikke bortskaffes via virksomheden, da den ikke er registreret i affaldsregisteret.

Batterier – brugte batterier må ikke bortskaffes via virksomheden, da den ikke er registreret i DPA-Systemet som producent eller importør af batterier eller registreret i affaldsregisteret.

8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Mindre end 200 m til nærmeste vandløb med god økologisk tilstand.
Følsomme brugerområder	Mere end 500 m til nærmeste område.
Vandindvindingsinteresser	Beliggende i indvindingsopland til Hornslet Vandværk og område med særlige drikkevandsinteresser. Derudover egen vandboring.

10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til følgende miljømæssige bemærkninger

1. Virksomheden benytter en enkelt transportør / indsamler til bortskaffelse af kildesorteret genanvendeligt affald – batterier og katalysatorer, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister eller som producent/importør af batterier i DPA-Systemet.
2. Manglende afkast for svejserøg og udstødning.