



Circle K A/S
Borgmester Christiansens gade 50
2450 København SV

Notat fra miljøtilsyn på Circle K, Sydhavns Plads 10, 2450 København SV

16. februar 2022

Sagsnummer
2021-0390676

Dokumentnummer
2021-0390676-1

Virksomhed:	Circle K Danmark A/S
Adresse:	Valby Langgade 119, 2500 Valby
CVR nr. / P nr.	28142412 / 1001692838
Tilsynsdato:	24.11.2021
Deltagere:	Jon Barrett, Circle K og Marie Schmidt, Område for Miljø og Byliv
Virksomhedstype:	Omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse om benziningvinding og autoværkstedsbekendtgørelsen.
Tilslutningstilladelse:	10.03.2014 (sagsnr.: 2013-0230353)
Tilsynstype:	Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	OK
Konklusion på tilsynet:	- Tilsynsmyndigheden gør opmærksom på, at både åbne og lukkede dunke med bilsæber skal stå opbevaret uden mulighed for afløb til kloak.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
2026 1378
E-mail
QB8E@kk.dk

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Marie Schmidt (qb8e@kk.dk, 20261378)
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

- Belægning
- Påfyldningsplads
- Olieudskillere på tankepladsen
- Vaskehal (herunder dennes olieudskiller)
- Rum til opbevaring af bilvaskesæber
- Egenkontrol udleveret

Drift og indretning

Belægningen af asfalt er generelt i god stand på påfyldnings- og tankepladsen. På påfyldnings- og tankepladsen er der hældning mod afløb til pladsens olieudskiller med sandfang. Olieudskilleren på tankepladsen blev besigtiget på tilsynet og var udstyret med alarm koblet til både lokalt og eksternt alarmanlæg (bilag 1).

Stationen har en vaskehal, der kan håndtere 1 bil ad gangen.

Vaskehallens renseanlæg udgøres af to sandfang og en olieudskiller med flydelukke og lagtykkelsesalarm.

Bilvaskesæber opbevares i kemirum i forbindelse med vaskehallen. De fleste sæber stod korrekt placeret på spildbakke, men en enkelt åben dunk stod uden på gulvet, hvilket tankansvarlige blev gjort opmærksom på (bilag 2).

Støj

Hverken stationsansvarlige eller tilsynsmyndigheden har modtaget klager over aktiviteterne på adressen.

Luft

Ingen bemærkninger.

Spildevand

Der er meddelt tilslutningstilladelse til kloak i 2014 fra bilvaskehallen. Område for Miljø og Byliv havde på tilsynsdagen senest modtaget spildevandsanalyse i oktober 2021 for kobber, som skal leveres hvert andet år efter aftale med miljømyndigheden i 2019.

Egenkontrol

Firmaet GVR står for tømning af sandfang/olieudskillerne på stationen. Pladsens to olieudskiller har monteret alarm, der giver signal både inde i butikken og direkte til GVR. Circle K udlevede dokumentation for tømning/bundsugning af olieudskiller/sandfang på tilsynet.

Beskyttelse af jord og vand

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opbevaring af råvarer

Tilsynsmyndigheden gør opmærksom på at både åbne og lukkede dunke med bilsæber skal stå opbevaret uden mulighed for afløb til kloak. Dette kan ske ved at alt står på korrektdimensionerede spildbakker, eller alternativt at afløb inde i kemirummet afblændes.

Olietanke

Oversigt over tanke i brug:

Tank	Størrelse i liter:	Etableret:	Placering:	Status:
04	30000	31.12.1995	Nedgravet	I brug
03	30000	31.12.1995	Nedgravet	I brug
01	30000	31.12.1995	Nedgravet	I brug
02	30000	31.12.1995	Nedgravet	I brug

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>

Affaldshåndtering

Farligt affald

Det eneste farlige affald er olieaffald, som opsamles i olieudskillere, der regelmæssigt tømmes af eksternt firma.

Øvrig affaldssortering

- Dagrenovation
- Pap
- Plast

Bilag 1



Olieudskiller på tankepladsen

Bilag 2



Opbevaring af bilsæbe uden spildbakke