

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Per Skarregaard
J Bjerg-Thomsens Vej 2
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
an-
ne.marie.susgaard@rksk.dk

Dato
17. marts 2017
Sagsnummer
2014010402TA

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-03-2017

J Bjerg-Thomsens Vej 2
6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	243,65
Samkøring	

Telefon	
CVR nr.	20183101
P. nr.	1004173397
E-Mail	brogaard@hee.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At der er en nedgravet olietank fra 1971. Da tanken er mere end 40 år skal den sløjfes/opgravet snarest. I BBR er der registreret en olietank på 1200 l fra 1987, hvis tanken ikke længere er på ejendommen skal den afmeldes ved kommunen. Der er en olietank fra 2014 på 1800 l der ikke er registreret i BBR. Denne tank skal anmeldes snarest.
- At der ingen fast monteret indløb er til tank nr. 2. Gyllen flyttes fra den store tank på 3000 m³ til tank 2. Flytningen foretages med gyllevogn, og i den forbindelse bliver flydelaget brudt. Tilførslen til tank 2 sker en til to gange om året. Det er aftalt, at hvis ikke flydelaget er reetableret en uge efter overpumpning, skal der tilføres snittet halm så overfladen er helt dækket.
- At det ved tilsynet blev oplyst, at der i 2016 har været 147 årskøer, og færre kvier. Det er tilladt, at fordelingen mellem køer og opdræt må variere op til 10 %, så længe de maksimale antal af DE ikke overskrides.

Håndhævelser

Det indskærpes:

- At den nedgravede tank sløjfes/opgravet snarest og at olietanken fra 2014 anmeldes og at tanken fra 1987 afmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 § 32 efterkommes. Kommunen skal have besked når tanken fra 1971 er sløjfet.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygogmiljoe.dk>. Og inden den 7. april 2017.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-03-2017	Indskærpelse, Miljø	En nedgravet olietank skal opgraves/sløjfes. En tank skal afmeldes og en ny olietank skal anmeldes til kommunen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med

tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	10-12-2009
Sidste tilladelse	10-12-2009
Tilladte dyreenheder	262,38

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	33	16,77	10-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	18	24,00	10-12-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	95	48,29	10-12-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	1,19	10-12-2009	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	2	2,67	10-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	10-12-2009	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	120	160,00	10-12-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	137	182,67	3.980,26	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	104	49,52	669,76	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,33	0,00	25,78
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,92	0,00	106,03
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	74	1,21	0,00	12,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav

Vold omkring gyllebeholder	Ikke lovkrav.
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§11 miljøgodkendelsen af 10. december 2009 er udnyttet.
Dyrehold (evt. kommentar)	Gødningsregnskab 2014/15 (2015/16 er ikke endeligt på tilsynstidspunktet) Køer 131, årsopdtæt (0-6 mdr) 33, årsopdræt (6-27 mdr.) 104 og tyrekalve 43-69 kg) 74 stk. Ved tilsynet blev det oplyst, at der i 2016 har været 147 årskøer, og færre kvier. Det er tilladt, at fordelingen mellem køer og opdræt må varierer op til 10 %, så længe de maksimale antal af DE ikke overskrides. Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	Ikke oplyst ved tilsynet.(I gødningsregnskab 2014/15 er oplyst 13.445 EKM)
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Beholder fra år 1998 på 3000 kbm. Flydelag ok Logbog ok Dykket indløb Beholderkontrol 06-01-2011 uden bemærkninger.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Beholder fra år 2010 på 2000 kbm. Logbog ok. Der er ingen fast monteret indløb til tanken. Gyllen flyttes fra den store tank på 3000 m3 til tank 2. Flytningen foretages med gyllevogn, og i den forbindelse bliver flydelaget brudt. Tilførslen til tank 2 sker en til 2 gange om året. Det er aftalt, at hvis ikke flydelaget er reetableret en uge efter overpumpning, skal der tilføres snittet halm så overfladen er helt dækket.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplan-silo	01-01-2005	900	900	900	
Ensilageplan-silo	01-01-2010	300	300	300	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	22-10-2010	752	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 22-10-2010, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2010		500	2.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	20		INCL FORTANK

Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		0	20		
----------------------	------------	--	---	----	--	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,84
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalter	Der er et spalteområde i den nye stald på opsamlingsplads.
Spalteskrabere	Robotskraber i den nye stald til malkekøer er programmeret til at skrabe spalterne hver 2. time. Der er etableret linespil i gangarealerne mellem sengebåse og foderbord og under spaltearealet. Kanalerne skrubes 2 gange i døgnet.
Interval gødningskraber	I den nye stald er robotskraberen indstillet til at skrabe gulvet hver 2. time. Kanalerne skrubes 2 gange i døgnet. Det faste gulv i den gamle stald skrubes med linespil hver 2. til 3. time.
Ensilageplads/silo	Ok
Markstak (placering af ensilage på kort)	Der er markstakke. Markstakkenes placering er ikke angivet på kort, men de ligger forskellige steder fra år til år. Det blev aftalt at markstakkerne indtegnes på markkort.
Kompost (Placering på markkort)	Overdækket markstak. Markstakke er ikke indtegnet på markkort. Det er aftalt, at placering af markstakke fremadrettet indtegnes på markkort.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Der er læhegn på vestsiden af tanken og slørende beplantning ud mod vejen. Vurderes tilstrækkeligt.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Fryser i lade
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af marksprøjte sker i lade, på befæstet areal med afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af medicin	Kontor ved stald

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Støbt plads med opsamling til gyllebeholder

Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand og husdyrgødning fra opsamlingsplads og drivgang mellem de to stalde ledes til gyllebeholder. Med hensyn til tagvandet, er det ikke oplyst ved tilsynet.
--------------------------------------	---

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1971

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en nedgravet olietank fra 1971. Tanken er mere end 40 år og skal derfor sløjfes/opgravet snarest. I BBR er der registreret en olietank på 1200 l fra 1987, hvis tanken ikke længere er på ejendommen skal den afmeldes ved kommunen. Der er en olietank fra 2014 på 1800 l der ikke er registreret i BBR. Denne tank skal anmeldes snarest.
Olie (opbevaring)	I tromler i maskinhuset. Står på befæstet areal uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Afleveres på genbrugsplads. Landbrugsplast samles i kontainer, der afhentes af Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges ved gyllebeholder indtil afhentning
Slam (bruger)	Anvendes ikke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Ingen boringer.
Vandindvinding, Drikkevand	Husdyrbruget forsynes med brugsvand fra offentligt vandværk.
Vandindvinding, Mark	Der er 2 tilladelser til oppumpning af overfladevand til markvanding - dels fra Hover Å og Heager Å. Tilladelserne udløber i henholdsvis 2019 og 2018.

Udbragt kg N/år	Ikke oplyst ved tilsynet.
Udbragt kg P/år	Ifølge miljøgodkendelsen må Type 2 korrektionen på P maks.være 4,3 g P/FE. Der er ikke foretaget en Type 2 korrektion, men da standardværdien er 4,25 kg P/FE, er vilkåret overholdt.
Ekstra efterafgrøder	Der er ekstra efterafgrøder ud over Plantedirektoratets krav.
Antal mdr. på græs	Som i MG
Beredskabsplan	Ikke oplyst ved tilsynet.
Staldtype, i forhold til MG	Som i MG. Den nye stald er med spalter, kanal og linespil, hvor spaltearealet er minimeret i gangarealerne. (4% ammoniakfordampningsgulv)
Fluer (Kemisk behandling)	Hyppig udmugning ved småkalve og lidt staldchok i stalden og fluesnore efter behov.
Aftale	Som i MG

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard
Miljømedarbejder

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00

Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Forventet tilsynsfrekvens (år):