

Bendtsens Auto
Att.: Michael Bendtsen
Ole Rømers Vej 13
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 29.10.2020
Sagsnr. 20/27262

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
mobil: 41 86 98 30
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn hos Bendtsens Auto på Ole Rømers Vej 13, 3000 Helsingør
den 6. oktober 2020**

Virksomhedens navn	Bendtsens Auto
Virksomhedens adresse	Ole Rømers Vej 13, 3000 Helsingør
CVR	34381070
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	6. oktober 2020
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Indskærpelse om opbevaring af farligt affald
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke relevant
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke relevant

Tilstede ved tilsynet var Michael Bendtsen fra virksomheden og Christina Moltke og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Indskærpelse af at farligt affald skal opbevares uden mulighed for spild til kloak senest den 7. december 2020

Luftemission

Du har et udsug med slibestøv. Luften bliver filtreret i et tekstilfilter. Tidligere ejer har fortalt, at de skiftede filterdug to – tre gange om året, og når trykfaldet over filteret bliver for stort. Afkastet er to meter over tag, som det skal være.

Støj

I en afstand af mindre end 20 meter er en række kolonihaver. Det betyder, at støjende arbejde mellem klokken 7 og 22 alene må foregå indendørs og med lukkede døre og vinduer. Mellem klokken 22 og 7 må støjende arbejde slet ikke foregå. Du fortalte, at der slet ikke foregår noget arbejde udendørs.

Dog har I en kompressor udendørs, Den støjer en del, når den er i drift. Skulle der komme en klage over støj, vil det sikkert være effektivt at dæmpe støjen fra denne.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Olie og kemikalier blev opbevaret over spildbakker, der kunne rumme beholdernes indhold.

Spildolie blev opbevaret i en 1000 liter plasttank med stålkappe fra 2005.

Farligt affald som oliefiltre, bremse og kølevæske blev opbevaret i ABAS beholdere på hjul, men de stod placeret ved siden af gulv afløb.

Affald

Farligt affald blev opbevaret i plastbeholdere fra ABAS tæt på gulv afløb.



Det overholder ikke kravet i autoværkstedsbekendtgørelsen:

“Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området”.

Du skal finde en løsning, som opfylder kravene.

Der gives en frist på 2 måneder, dvs. til den 7. december 2020.

ABAS henter bremsevæske, frostvæske, oliefiltre mm.

Høyer henter dæk. Jern- og Metalaffald afleveres til genanvendelse. FTZ henter akkumulatorer.

Lysstofrør stod også på ejendommen ved tilsyn i 2014. Du har den 27. oktober oplyst, at lysstofrørene er afleveret på Genbrugspladsen.

Spildevand

Der er afløb i gulvet på værkstedet, som blev etableret, da det tidligere værksted vaskede biler. Afløbet leder til sandfang og olieudskiller, der ligger på den nordøstlige side af bygningen. Du havde fritlagt brønddækslerne, så man kan se hvor de ligger.

Når I alligevel ikke har noget spildevand fra værkstedet, kunne I overveje at sløjfe olieudskilleren. Men så længe I har den, skal I sørge for at den bliver tømt/tilset mindst en gang om året. Olieudskilleren er tilmeldt til den kommunale ordning.



Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 22. oktober 2020.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands