

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	2. oktober 2018
Journal nr.	
CVR-nummer	27310265
Virksomhed	Samsø Korn A/S
Adresse	Kåsen 57B, 8305 Samsø
Telefonnummer	3368 6150
E-mail	kjl@dlg.dk og torbensamsø@gmail.com
Branchekode:	E55
Hovedvirksomhed	Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn eller frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.
Bivirksomhed	-
Opstartsdato	19. august 1999
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Torben Christiansen
Århus Kommune	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Efter aftale med Samsø Kommune har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af listepunkt E55 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.


Beliggenhed

Området er omfattet af lokalplan 75 og i forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 36 (1), som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Området var tidligere udlagt til erhvervsområde.

Nærmeste boliger er beliggende i skel til virksomheden.

Området er offentlig kloakeret (fælleskloakeret), kloakopland D04.

Virksomheden er beliggende i områder med drikkevandsinteresser (OD).





EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, indretning m.v.

Korn indleveres, nedkøles/tørres med beluftning og oplagres. Tidligere aktiviteter med rensning og tørring af korn er ikke længere i drift. Oplag af korn og kalk sker primært indendørs.

Der er etableret 3 siloer på virksomheden. Siloerne fremgår af BBR som Anlæg nr. 5, 6, 7.

Det blev ved tilsynet oplyst at der er flg. køretøjer på virksomheden:

- 1 gummiged
- 2 sættevogne
- Hængertræk
- 2 alm. forvogne
- 1 oliebil
- 1 truck
- 1 teleskoplæsser (diesel)

Service på køretøjer foretages eksternt. Der forefindes et værksted til mindre reparationer.

På årsbasis indvejes ca. 17.000 tons korn.

Der var ikke tegn på spild mm. udendørs.

Der er ikke fast bemanning på virksomheden, men kontoret, der ligeledes fungerer som butik, er fast bemandedt.

Den normale driftstid er

Mandag – fredag kl. 07.30 – 15.30/15.00

Lørdag - søndag kun i spidsbelastning

MILJØFORHOLD PÅ VIRKSOMHEDEN

Støj

Virksomhedens væsentligste støjkloder er ventilationsanlæg til beluftning/tørring samt kørsel/intern transport. Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden de seneste år.



3 nye kornsiloer er opstillet i 2011

Luftemissioner

Der er ikke aktive afkast fra virksomheden (bortset fra udsivning fra beluften i siloer og lagerhaller). Der er kun aktiviteter og oplag i de sydlige lagerhaller samt i nye siloer.

Der er gamle udsugninger fra rense- og tørreanlæg. Afkast er ført 18 meter over terræn.

Gamle udsugninger m.m. som ikke er i brug omfatter: Afkast fra produktion/forrensere med partikelfilter. Afkast fra tørreri er forsynet med cyklon.

Udsugning fra rense- og tørreanlæg er ført 18 meter over terræn.

Det regnede let og der var ikke tegn på støvgener i omgivelserne på tilsynsdagen.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr. Der er service på fyret.

Affald

Container med blandet affald afhentes efter aftale af Helters Vognmandsforretning til Harpesdal. Kvittering fremvist.

Råvarer

Bekæmpelsesmidler bliver opbevaret i aflåst rum med fast betonbelægning. Giftskabet i rummet er yderligere aflåst.



Opbevaring af bekæmpelsesmidler



Spildevand

Der foretages lejligheds vask af biler på udendørs nyetableret vaskeplads. Der bruges hedvandsvasker og meget lidt sæbe.

Spildevand fra vaskeplads afledes via sandfang og olieudskiller til fællessystem. Det var på tidspunktet for tilsynet ikke muligt at få telefonisk kontakt med entreprenør der havde opført vaskepladsen - ligesom kvittering for tømning af olieudskiller ikke forelå. Virksomheden anmodes derfor venligst om at fremsende data på olieudskiller, samt kvittering for sidste tømning af udskilleren senest 1. december 2018.



Nyopført vaskeplads.



4 tanke i tankgrav er alle i brug.

Opsamlet vand fra tankgrav kan lukkes ud ved åbning af afløb. Vandet bortledes via olieudskiller.

Sandfang og olieudskillere skal tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt, jf. Samsø Kommunes Affaldsregulativ.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Virksomheden har ikke farligt affald.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Oplag af kemikalier, sæber mv. foregår på tæt belægning uden afløb.

Påfyldningsplads for brændstof

Påfyldningsplads er på befæstet areal med afløb vi olieudskiller.

Belægnings på øvrige pladser og arealer

Primært asfalt og beton.

Oplysninger om tanke

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse liter	Bemærkninger
Fyringsolie	I hal	2018	1.200	KN Smede- og Beholderfabrik A/S Nr.: 705334 Fremgår ikke af BBR
Fyringsolie	tankgrav	1998	25.000	Fremgår ikke af BBR
Bio diesel	tankgrav	2000	5.900	Fremgår ikke af BBR
Diesel	tankgrav	2000	2.500	Fremgår ikke af BBR
Traktordiesel	tankgrav	2000	50.000	Fremgår ikke af BBR

Den indendørs fyringsolietank er siden seneste tilsyn skiftet ud med ny tank fra 2018. Den nye tank fremgår ikke af BBR. Tankene i tankgraven er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i 2011. Ingen af tankene på virksomheden fremgår af BBR. Herudover fremgår i BBR 3 gamle tanke til fyringsolie fra hhv. 1980, 1988 og 1989 (Anlæg 1, 2,3). Disse tanke er ikke i brug og blev ikke konstateret ved tilsynet. Virksomheden anmodes om at få ajourført BBR både i forhold til eksisterende tanke og sløjfede/fjernede tanke.

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på Samsø Kommunes hjemmeside: <https://www.samsøe.dk/borger/bolig-og-byggeri/din-bolig/olietanke>

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden anmodes venligst om at opdatere BBR ved Samsø Kommune, samt at fremsende kvittering for tømning af olieudskiller og data på udskilleren til undertegnede på E-mail: bikl@aarhus.dk.

Tilsynet har ikke medført yderligere bemærkninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 5. november 2018



Birgitte Kloppenborg-Skrumsager