

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 02-05-2019 på ejendommen:

Mosegårdsvej 14
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-07-2009
Sidste tilladelse	01-12-2017
Tilladte dyreenheder	416,57

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Tillæg nr. 3</u> til miljøgodkendelse (2017) er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilbygning til kostald er etableret.- Dyreholdet er udvidet.- Nye plansiloer er etableret.- 2.000 m³ gyllebeholder med telt ved Brosbølvej er ikke etableret.<ul style="list-style-type: none">o Udnyttelsesfrist: 6 år fra godkendelsen er meddelt. <p><u>Tillæg nr. 2</u> til miljøgodkendelse (2015) er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Udvidelse af stald i eksisterende maskinhus er etableret.- Dyrehold er udvidet. <p><u>Tillæg nr. 1</u> til miljøgodkendelse (2010) er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder er etableret.- Dyrehold udvidet i eksisterende bygninger. <p><u>Miljøgodkendelse fra 2009</u> er ikke udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyrehold ikke udvidet i ny ungdyr- og kostald.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Sengestald med præfabrikeret drænet gulv.- Sengestald med fast gulv.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kviestald/goldkøer: (fast drænet gulv) skal skrubes hhv. hver 2./6 time. - Tilbygning kostald: (fast gulv) skal skrubes hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Skrabeanlæg kører ifølge ejer hver 2. time.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaltegulv i kostald ska skrubes mindst hver 4. time. <ul style="list-style-type: none"> o Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er vilkåret om skrabning af spaltegulv ikke længere gældende.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om teltoverdækning af ny gyllebeholder ved Brosbølvej. <p>Der anvendes flydelag på gylleholdere ved Mosegårdsvej 14.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav til fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slørende beplantning omkring anlægget skal bibeholdes og udbygges med beplantning af egnskarakteristiske arter ved den nye kviestald. - Beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Ved etablering af gyllebeholder ved Brosbølvej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Læhegn langs Brosbølvej mod nordvest til Brobølvej 8 skal bibeholdes og vedligeholdes. - Det samme er tilfældet for den eksisterende læghegn mod nordøst og sydvest.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	205,28	01-12-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	86	120,92	01-12-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	11,25	01-12-2017	
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,39	01-12-2017	
St.r. årsopdr. 2-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	14,40	01-12-2017	
St.r. årsopdr. 9-19 mdr.	Sengestald m. fast gulv	80	34,90	01-12-2017	
St.r. årsopdr. 19-24mdr.	Sengestald m. fast gulv	40	22,26	01-12-2017	
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,18	01-12-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	146	204,47	4.436,95	0,00
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	87	121,84	2.643,94	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	11,20	0,00	215,73
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	12,00	0,00	142,65
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	138	64,62	872,91	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	112	2,24	0,00	23,27

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger om årskøer fra CHR-register 24-04-2019, mens oplysninger om kvier/slagtekalve er taget fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 24-04-2019:</u> 241 køer, 192 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 205 årskøer, 45 kvier (0-6 mdr.), 138 kvier (6 mdr.-kælvning), 112 slagtekalve (40-71 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p>Tidligere ejer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 196 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 120 kvier (6 mdr.-kælvning), 91 slagtekalve (43-77 kg.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2015/2016: 193 årskøer, 43 kvier (0-6 mdr.), 111 kvier (6 mdr.-kælvning), 107 slagtekalve (43-69 kg.), 1 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Samlet set giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes smøremiddel og staldchok samt foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2018	3.650	5.000	0	Afløb til pumpebrønd.
Dybstrøelse m. afløb	01-01- 2013	250	1	0	Plads med kalvehytter: Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod vest: til pumpebrønd. - Afløb mod øst: til pumpebrønd. <p>Ved tilsynet pumpes restvand fra ensilagepladsen til gyllebeholder.</p> <p><u>Tidligere forurening i Vejrup grøft:</u> Ved tilsynet er der ikke længere spor i Vejrup grøft efter forurening (lammehaler).</p>
Afløbsforhold	<p>Plads med kalveytter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Henning Jensen	Toftumvej 3		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1999	15-03- 2017	10	400	1.650		Beholderkontrol udført den 15-03-2017.

Gyllebeholder	01-01-2006	15-03-2017	10	514	2.050	Intet	Beholderkontrol udført den 15-03-2017.
Gyllebeholder	01-01-2011		10	500	2.000	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2018		10	514	2.000	Intet	Gyllebeholder i det åbne land v. Brosbølvej Ikke bygget ved tilsyn 02-05-2019.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	250		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800			0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.650 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: tom ved tilsyn. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.050 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: tom ved tilsyn. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen er bygget i 2011. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: tom ved tilsyn. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 ved Brosbølvej ikke etableret ved tilsynet.

Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m3. på Toftumvej 3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Gyllebeholderen er ikke set i forbindelse med tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i værkstedet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på beton ved stald/værksted.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg ikke etableret ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft mod nord.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen forsinkelsesbassin til regnvand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
20a	1201051		08MM12528	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2007	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, uden dørs		
20a	1201051			Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, uden dørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund ved/i værksted. <ul style="list-style-type: none">- I forbindelse med tilsynet blev 1.200 liters olietank fra 1998 registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til affald. Tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på palle, overdækkes med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning. Tidligere boring til drikkevand er konverteret til havevanding. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.356 og 102.172): 49.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: ok. <p><u>Ved Brosbølvej 6A:</u></p> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.267 og 102.526): 26.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: ok. <p>Andre boringer:</p> <p><u>Østerhedevej 5:</u> Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vanding.</p>
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-04-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.