

Morten Muff Jensen
mmj@njba.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

10. november 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Skagensbanens Remise- og Garageanlæg beliggende Markvej 25C, 9990 Skagen

Frederikshavn Kommune har den 4. november 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Morten Muff Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Stauffeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Sløjfning af tanke

Ved tilsynet blev det oplyst, at der er to tank på henholdsvis 4000 l (spildolie) og 5900 l (fyringsolie). Tankene er ikke længere i brug og er afblændede, men forekommer stadig på lokaliteten.

Tankene skal dog afmeldes til Frederikshavn Kommune og dette kan ske til min kollega Preben Simonsen via mail prsi@frederikshavn.dk

Sagsnummer: GEO-2010-03910

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

**Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98441015	CVR nr.	29818983
Fax	98441837	P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	Forholdet blev ikke gennemgået
Indretning & drift	Det blev oplyst på tilsynet, at NJ skal udvide deres kørsel til Skørping i december 2016. Remisen skal inden da genoptages/renoveres. Den benyttes pt. kun i nødstilfælde til service og til opbevaring af de til toge, som ikke er i drift. NJs hovedaktivitet foregår i Hjørring, men i forbindelse med udvidet kørsel og genoptagelsen af remisen i Skagen er der nu en daglig drift på stedet. Det blev oplyst, at NJ har udvidet antallet af toge fra 8 stk. til i alt 21 stk.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret forurenede jord.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der forekommer punktudsug på togenes udstødningsgas samt en stor rumventilation i remisen. Det blev oplyst, at afkastet er ført ca. 1 meter over tag. Der svejdes ikke på virksomheden. Der er også udsug i remisens vaskehal, hvor der er etableret nyt vaskeanlæg.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har kun en lille mobil kompressor, som benyttes indendørs. Porte kan lukkes og kun begrænset aktiviteter foregår udendørs. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klage over støj fra remisen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Sanitært spildevand fra håndvaske og toilet ledes til off. kloak. Kloakplan fra 1987 viser, at processpildevand ledes gennem sandfang og olieudskiller inden udløb til off. kloak, hvilket stadig er gældende.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Jf. kloakplanen ses en 4000 l olieudskiller inden udløb til off. kloak. Der er etableret ny olieudskiller i forbindelse med etablering af nyt vaskeanlæg Olieudskillerne efterses minimum månedligt af virksomhedens personale og tømmes efter behov.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle tanke på ejendommen i BBR. Virksomheden bekræfter, at der er to nedgravet tanke ude i vejen (Remisen), som også fremgår af kloaktegningen fra 1987. Tankene er hhv. 4000 l (spildolie) og 5900 l (fyringsolie) - tankene er ikke længere i brug og er afblændede, men forekommer stadig på lokaliteten. Der blev ved tilsynet gjort opmærksom på, at tankene skal registreres korrekt i BBR. Der er ligeledes 40.000 l nedgravet tank fra 1988 til mineralsk olie Remisen opvarmes i forbindelse med anvendelse af lokaliteten vha. fjernvarme. Togene tankes ikke på lokaliteten - dette sker på stationen, hvor der forekommer et dieselanlæg.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald er opbevaret i rum uden mulighed for afløb. Tromler er placeret på rist med opsamling. Spraydåser mv opsamles i beholdere fra MV. MV afhenter farligt affald efter behov.
Affald, generelt	Virksomheden er tilmeldt den almindelige dagrenovation. Jern/skrot findes i meget små mængder og afhentes af skrothandel.