

Belfor Danmark A/S

Fabriksvej 6

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Opfølgning på miljøtilsyn**

Slagelse Kommune har den 07.01.2019 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Fabriksvej 6.

12. februar 2019  
Sagsnr.: 2019-000006

Kontaktperson:  
Nikolaj Mikkelsen  
Direkte tlf. 58573464  
Mail: nimik@slagelse.dk

### **Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:**

- Virksomheden har en større containerplads til sortering af ikke farligt affald og er derfor godkendelsespligtig efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt "K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt affald".

EAN nr. 5798007389727

Da Miljøstyrelsen p.t. overvejer at lade godkendelsespunktet erstatte af en bekendtgørelse, henlægges arbejdet med udarbejdelse af en miljøgodkendelse.

- Virksomheden udleder spildevand i forbindelse med rensning af løsovre. Det skal vurderes, om der skal udarbejdes en særskilt tilslutningstilladelse med vilkår. I den forbindelse vil der blive udtaget nogle spildevandsprøver.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

<sup>1</sup> LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

---

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Heidi Lyngholm og Jacob Albertsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: "K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt affald".

Virksomheden har desuden følgende aktiviteter, som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 10:

E 60. Renserier og erhvervsmæssigt drevne vaskerier.

H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.

Belfor er en virksomhed, som udfører skadeservice i forbindelse med vandskader, brand, stormskader, skadedyr m.m. Virksomheden har branchekode "812900 Andre rengøringsydelser".

Virksomheden har i Slagelse ca. 150 ansatte, hvor virksomhedsaktiviteterne udføres både på virksomhedens lokalitet og på skadestederne.

På fabriksvej, hvor virksomheden er beliggende, foretages vask og rensning af indbo (løsøre), som f.eks. er sodbeskadiget efter brand. Endvidere opbevares løsøre i hallerne forinden og efter rensning. Løsøre, der efter vurdering og aftale med skadelidte og forsikringssselskaber, bortskaffes som affald, sorteres, destrueres og opbevares i containerne, inden det bortskaffes som affald.

## **Vask og rensning**

Vask og rensning af tekstiler, sko og lignende foretages i industrivaskemaskiner, hvor der er automatisk dosering af vaskekemikalier. Mindre løsøre renses manuelt med svampe, vand m.m. ved mindre "rensestationer". Større løsøre renses i 2 store "vaskestationer". Endvidere renses mindre løsøre også i industrielt vaskeanlæg.

Der anvendes en lang række vaske- og rensekemikalier. Dog anvendes der ikke chlorerede opløsningsmidler. Belfor havde ikke en elektronisk liste over anvendte kemikalier, men alle datablade findes i mapper, som er tilgængelig for alle ansatte. Mappen kan udleveres til miljømyndigheden. Belfor gjorde opmærksom på, at databladene i mapperne ikke var sorteret i forhold til, om de blev anvendt på selve virksomheden eller på skadestedet.

### **Affald**

Virksomhedens primære affald er løssøre, som skal kasseres/destrueres. Der er indrettet en udendørs genbrugsstation med ca. 10 containere, hvor alt affald sorteres og bortskaffes. Herudover er der indendørs opstillet en række mindre plastcontainere, hvor bl.a. ledninger, elektronik sorteres og bortskaffes.

Belfor blev gjort opmærksom på, at containerpladser med mere end 4 containere og en kapacitet på mere end 30 m<sup>3</sup> er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven. Belfor oplyste, at der i perioder blev bortskaffet mere end 30 m<sup>3</sup>/dag.

Belfor oplyste, at der primært er tale om ikke farligt affald. Hvis der mellem løssøre findes mindre mængder olie-/kemikalieaffald, bliver dette bortskaffet på Affaldplus's genbrugsstation.

### **Spildevand - Pumpebrønd**

Belfor fremviste pumpebrønden, hvor der havde været overløb til regnvandssystemet. Pumpebrønden var nu sat i drift og alt spildevand/regnvand ledes til spildevandssystemet.

Belfor kunne ikke umiddelbart oplyse spildevandsmængden fra virksomheden til spildevandssystemet. SK Forsyning har efterfølgende oplyst, at Belfor i 2018 havde et vandforbrug på 2.700 m<sup>3</sup>.

Slagelse Kommune oplyste, at der sandsynligvis skal meddeles en tilslutningstilladelse. Forinden beslutningen træffes, vil der blive udtaget nogle prøver af spildevandet. Det blev i den forbindelse drøftet, hvordan en repræsentativ prøve kan udtages, da renseaktiviteterne er meget svingende og forskelligartet i løbet af året.

### **Værksted**

Belfor har også et mindre værksted, hvor affugtere m.m. serviceres løbende.



Industriell vaskeanlæg



Manuel vaskestation



Vaskemaskiner



Automatisk doseringsanlæg.



Stor manuel vaskestation



Lagerhal med løssøre og affugtere



Lagerhal med løsøre



Genbrugsstation



Genbrugsstation



Sortering af elektronik m.m. indendørs.



Pumpebrønd for spildevand