



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34  
dakl@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**IJ Pipe A/S**  
**Industrivej 11**  
**6510 Gram**

Dato for miljøtilsyn:	23.08.2017
Til stede ved tilsyn:	Klaus Ipsen, Wolfgang Lohmann, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	MVB Maskinværksteder >1000 m <sup>2</sup>
-------------	---

Telefon	73820400	Hjemmeside	www.ijpipe.dk
E-mail	sales@ijpipe.dk	CVR nr.	25200667
Fax	73820409	P. nr.	1007306152

Matrikler	1637 Gram Ejerslav, Gram
-----------	--------------------------

Acadre sagsnr.:	17/14321
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1734 af 21. december 2015 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Klaus Ipsen og Wolfgang Lohmann.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Siden sidste tilsyn er der sket en udvidelse af produktionen. Nu tages begge produktionshaller i brug, så der samlet er et produktionsareal på ca. 2.500 m <sup>2</sup> . Produktionsprocessen er følgende: metalrør modtages, skæres i de rette længder, bukkes, slibes og svejses og færdiggøres. Der foretages ikke anden forurenende aktiviteter. Galvanisering, sandblæsning, lakering o.l. foretages udenfor huset. Der foretages lidt malerarbejder, hvor der spraymales med vandbaseret maling. Den øvrige del af hallerne anvendes til lagring af materialer og produkter.
Driftstider	Der arbejdes i et dag- og aftenhold - mandag til fredag fra kl. 6 - 14; og mandag til torsdag fra kl. 14 - 24. Varelevering/hentning foregår i dagtimerne, dvs. fra kl. 8 - 16.
Ressourcer	Opvarmning af lokaler foregår ved hjælp af naturgasfyring. I den nærmeste fremtid ændres denne til opvarmning ved brug af varmepumper.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der anvendes skæreolier o.l. samt lidt vandbaseret maling.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Virksomheden råder over 12 svejsepladser, 6 i hver produktionshal. Der anvendes både MIG og TIG svejsning, såvel på sort stål som på rustfrit stål. Alle svejsepladser har hver deres sugearm, der er forbundet til et centralt udsugningsanlæg med afkast over taget. Virksomheden er i øjeblikket i gang med at etablere et nyt ventilationssystem med varmeveksling, herunder nyt system med filter til afsug af svejserøg. Der er indrettet en mindre plads, hvor der kan foretages sprøjtemaling af emner med vandbaseret maling. Væggen er etableret med et Andreas-filter.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over 2 eltrucks og 1 el-stabler. Der findes 2 skruekompressorer, opstillet indendørs, hver i sin produktionshal.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra værkstedet, og der findes ikke gulv afløb i produktionslokalerne med mulighed for udledning ved uheld eller spild. Der udledes kun sanitetsspildevand, tag- og overfladevand fra parkeringspladsen.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen sandfang/olieudskillere på grunden.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret olietanke på ejendommen - hverken overjordiske eller nedgravede.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Metalskrot opbevares udendørs i container, der tømmes af U.L. Petersen (fra Toftlund). Det rustfrie affald står dog, indtil videre, indendørs. Øvrigt affald - alm. brændbart affald, genbrugspap og plast hentes af Marius Petersen.

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Evt. spildevand med skæreoilier vil blive opsamlet og bortskaffet til godkendt modtager.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har ikke registreret jordforureninger på ejendommen.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder