

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Novej 39, 6950 Ringkøbing
CVR:	28227957
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-07-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Der skal snarest muligt laves beholderkontrol på ejendommens 1.757 m³ gyllebeholder.**
 - Beholderen har sidst fået foretaget beholderkontrol i 2015.
- **Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding; Boring: DGU nr. 83.1300 er udløbet.**
 - Der skal ansøges om en ny tilladelse via kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	30-10-2023
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b miljøtilladelse fra 2023. Overgang til stipladsmodellen: 873 m2 til slagtesvin
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der ca. 1.200 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Bepantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vilkår 9 i miljøtilladelsen. Stalden til slagtesvin, med drænet gulv + spalter (33%/67%), skal drives med hyppig gylleudslusning. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Egenkontrol Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 9. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Ifølge telefonsamtale med lejer: Lejer oplyser at de fører logbog over gylleudslusning, hvilket sker en gang i ugen. Logbogen er ikke set ved tilsyn.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Slagtesvinestald	1.012

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/ Flexgruppe	Staldsystem
1	Slagtesvinestald	Ja	873	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 16-06-26: 1.200 svin over 30 kg. Ifølge lejers gødningsregnskab (cvr nummer 15539682 / Jens Gade Holm): 2024/2025: 4.691 slagtesvin (25,9 - 124,38 kg) 2023/2024: 4.423 slagtesvin (25,9 - 123,7 kg) 2022/2023: 3.870 slagtesvin (24,7 - 117,8 kg) Vurdering: Husdyrbruget er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2010	55	0		Afløb til ajlebeholder.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800			0	40		
Ajlebeholder	01-01-1974			0	60		
Gyllebeholder	01-01-1995	09-06-2015	10	439	1.757	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-06-2015, ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,73

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved at flytte gylle væk fra ejendommen.
Ajlebeholder	Tidligere tilsyn: Fast låg. Vand fra vaskeplads flyttes til gyllebeholder. Tilsyn 2026: Ejer vidste ikke hvor afløbet på vaskepladsen løber hen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.757 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Der skal laves beholderkontrol hurtigst muligt. Dykket indløb: ok Flydelag: ok

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi-kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	159626	Tank	01-5820	2006	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2031

1998	80677-01	Tank		2001	Diesel	1.800	Indendørs		30-12-2028
------	----------	------	--	------	--------	-------	-----------	--	------------

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke fra hhv. 1998 og 2006 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Ejer opbevarer ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og stald: Boring med DGU nr. 83.1761: 5.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 2038. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1300): 50.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfaldt i 2025. Tilladelsen er udløbet. Der kan ansøges om en ny tilladelse via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klimate-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning Eller kontakte Susanne Plesner på 9974 1363 eller susanne.plesner@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til nedgravet ajlebeholder langs med maskinhus. Pumpes videre til gylletank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra svinestald ledes til forsinkelsesbassin syd for gården.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Ejer har intet affald på ejendommen. Lejer tager sit affald med til egen ejendom på Hvingelvej 5.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-07-2026
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.