



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 12.12.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Ishøj Parkvej 2, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Lis Larsen og Karin Blendstrup Jensen.

Fra virksomheden deltog: Daglig leder Heidi Munk Andersen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse), og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.00-K08-1-18

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
17fb	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Circle K DANMARK A/S	Borgmester Christiansens gade 50	2450 København SV

Betaleradresse	Circle K, Ishøj Parkvej 2, Ishøj Attention: Heidi Munk Andersen CVRnr: 28142412		
Tlf. / mobil / e-mail	70101101		
Hjemmeside	<b>Slettes hvis afsnit ikke er relevant</b>		
CVR- / P-nummer	28142412 / 1021478691		
Etableringsdato	01.01.1988		
Spildevandstilladelse	Mangler		
Kort beskrivelse	Tankstation, butik og vaskehal - ikke værksted		
Antal ansatte:	11		
Driftstider (kl):	Hverdage: 00-24 Lørdage: 00-24 Søn- og helligdage: 00-24		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m		
Grundvandsindvindingsområde			
Lokalisering			



Bemærkning	Tankstation og vaskehal - ikke værksted Bestyrer Heidi Munk Andersen Tlf. 4373 4171 e-mail heimun@circlekeurope.com
------------	--

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
<b>Vægtet score</b>	<b>4,34</b>

#### Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
20-12-2018	Indskærpelse	Manglende bilag og dokumentation for tilsyn af dampretur på standerne + hvornår der er ført egenkontrol.  Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk
20-12-2018	Indskærpelse	Manglende tankbeholdning samt oplysninger om alarm på systemet  Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk
20-12-2018	Indskærpelse	Manglende bilag og dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang. Manglende oplysninger af kontrol af alarm på olieudskiller.  Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk
20-12-2018	Indskærpelse	Der skal laves en driftsjournal. Skal være lavet senest den 1. feb. 2019, herefter vil der blive lavet et opfølgende tilsyn.

#### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	Grunden er V2-kortlagt på grund af spild af benzin og diesel
Belægninger	Der er hele og tætte belægninger ved alle tankningsområder

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Bortskaffelse**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	Dagrenovation afhentes 2 gange om ugen og pap afhentes 1 gang om ugen af Marius Pedersen.

Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/ stk/vægt	Enhed	Place- ring/beskyttelse	Transportør

**Generelt**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Luftemissioner**

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.( mg/m <sup>3</sup> )	Rensning

Rumopvarmning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dampretur	Manglende bilag og dokumentation for tilsyn af dampretur på standerne + hvornår der er ført egenkontrol.
Luft	Oliefyr er sidst serviceeret den 6. december 2017 af VVS Dehlsen og Søn

**Kortlægning af jordforurening Skemaet udfyldes kun hvis der er sag/kortlægning i forbindelse med tilsynssagen dvs. slettes hvis ikke relevant.**

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
17fb					

\*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

**Råvarer Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af råvarer	Råvare til vaskehallen opbevares på spildbakker. Produkt blad til vaskeprodukter med dokumentation for at der ikke er A og B mærket stoffer i.

**Spildevand Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)max	(m <sup>3</sup> /år)	Enhed	

**Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)	Enhed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen tilslutningstilladelse til vaskehallen.

**Sandfang Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Udskillere Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

**Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype
0150-1										

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Manglende bilag og dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang. Manglende oplysninger af kontrol af alarm på olieudskiller. Leif M Jensen tømmer olie- og benzinudskiller samt sandfang.

**Støj Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støj klager

**Tanke (BBR)**

Fabr.år	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist/ Sløjfet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 stk. 50.000 l tanke, som en delt i 2 rum på henholdsvis 20.000 og 30.000 l . Derudover er der 1 stk. 30.000 l tank og 1 stk. 4.000 l fyringsolietank. Mangle tankbeholdning samt oplysninger om alarm på systemet



**VOC**

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej **Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Lugt Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Indretning og drift Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

**Andet Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Udført af: Lis Larsen  
Miljømedarbejder  
telefon: 43577506  
e-mail: @ishoj.dk