



Rapport for miljøtilsyn hos Marius Pedersen A/S, Korinthvej 103, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 31.10.2022 | | |
| Baggrund for tilsynet | § 9 tilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98176811 | CVR nr. | 49979517 |
| E-mail | tjs@mariuspedersen.dk | P. nr. | 1003094172 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Virksomhedstype | K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 | | |
| Godkendelsesdato | 22.05.2008 | | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | 11.12.2008 | | |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Marius Pedersen A/S er en vognmandsvirksomhed, der modtager, sorterer og omlaster affald til genbrug.</p> <p>De to virksomheder hænger administrativt og økonomisk sammen, ligesom de ligger med 50 m imellem hinanden.</p> <p>Virksomhedens mest betydende indvirkning på omgivelserne er støj, støv og transport. Der er 45 medarbejder på virksomheden, der råder over 27 lastbiler og 3 skraldebiler. Virksomhedens driftstid er mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00 og i meget begrænset omfang lørdag kl. 07.00 – 14.00. Hovedparten af aktiviteterne i form af aflevering, sortering, neddeling og frakørsel sker i anlæggets produktions tid i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00. Neddeling af træ kan dog finde sted i hele dagperioden kl. 06.00 – 18.00.</p> <p>Virksomheden modtager, sorterer og omlaster følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pap, papir, plast og andre typer af transportemballage - bygge- og anlægsaffald - brændbart affald (tørt industriaffald, træ) - jern og metal - lysstofrør (kviksølvholdige lyskilder) - elektronikskrot - batterier - etc. <p>Virksomheden har et mindre autoværksted til servicering af virksomhedens egen vognpark tilknyttet afdelingen, tillige med det materiel som anvendes i afdelingen. Endelig foretages der mindre reparationer og ombygninger af de til virksomheden hørende lastvogne og containermateriel.</p> <p>Virksomhedens ejendom er på 20.016 m² og heraf er 2.087 m² bebygget. Sortering og neddeling af træ foregår udendørs ca. 2 dage pr. måned, mens sortering af bygge- og anlægsaffald, elektronikskrot og batterier foregår indendørs. Mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr har været og er fortsat gradvist stigende og afdelingen der håndterer i dag ca. 250 tons/år.</p> <p>Se miljøgodkendelsen og tegninger mv. på nedenstående link: http://www.aalborgkommune.dk/Erhverv/Miljoe-og-natur/Virksomheder/Sider/Godkendelser-efter-januar-2007.aspx</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 45 | 6 - 18 | 7 - 14 | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc .(mg/m ³) | Rensning |
|----------|------------------|------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Svejsning | | | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,0 | | | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Luft, afkast | Der er et afkast fra virksomhedens eget autoværksted. |
| Luft, støv | <p>Korinthvej 103: I sorteringshallen kan der være en del støv. Sorteringen foregår med åben port og med store maskiner. Dog vurderes det ikke umiddelbart at være i strid med miljøgodkendelsen.</p> <p>Udendørs kunne der ved tilsynet ikke konstateres støvgener. Dog oplyste virksomheden, at der kan støve i forbindelse med neddeling af træ i tørre perioder. Dette afhjælpes ved at vande.</p> <p>Korinthvej 10. Er nabo til kvægslagteri, virksomheden er opmærksom på naboskabet, og søger at hindre støv, støj og lugt fra pladsen.</p> <p>Korinthvej 10: Umiddelbart er der ingen oplagte kilder til støvgener. Den udendørs container parkeringsplads med belægning giver ikke støv, ligesom hallen med farligt affald og mindre genbrugsartikler heller ikke genererer støv.</p> |
| Luft, filtre | Intet filteranlæg |
| Lugt | Der modtages og håndteres levnedsmiddelfald fra dagligvarehandel og restauranter. Det håndteres i lukkede containere, så lugten selv på varme sommerdage er minimal- |
| Luft, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 9-13 og 54-56 i miljøgodkendelsen af 12-02-2014 (Korinthvej 103), samt vilkår 8-10 og 43-45 i miljøgodkendelsen af 08-02-2018 (Korinthvej 10). |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Støj | I miljøgodkendelserne er det dokumenteret at støjkravene kan overholdes. |
| Støjkilder, indendørs | Sortering af affald i sorteringshal |
| Støjkilder, udendørs | Intern kørsel på virksomheden. Flytning af containere mv. på virksomheden. Vask med højtrykspuler på vaskepladserne. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Støj, vilkår i miljøgodkendelse | Vilkår 40 - 45 i miljøgodkendelsen af 16.11 2009 |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Spildevand | Virksomheden har 1 udendørs vaskeplads samt en delvis overdækket vaskeplads på Korinthvej 10, hvor egne lastbiler, containere og minicontainere vaskes. Der vaskes ca. 2 biler dagligt, ca. 50 minicontainere pr. måned og ca. 10 store containere pr. måned. Virksomheden anvendte samme vaskemidler, som ved sidste tilsyn. Der anvendes vaskemidler fra SK Grøn, som har Nordisk Miljømærkning. |
| Spildevand, procesvand | Der vaskes med koldt vand med en højtryksrenser. |
| Spildevand, overfladevand | Overfladevand fra pladsen ledes til regnvandssystem. |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden ligger i spildevandsplanens kloakopland 0.4.10. Området er separatkloakeret. Spildevandet afledes til Renseanlæg Øst. Overfladevandet ledes til det kommunale regnvandssystem til Romdrup Å. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Der er meddelt tilslutningstilladelse d. 11. 12 2008 |
| Spildevand, egenkontrol | Ingen egenkontrol |
| Spildevand, belægninger ved vaskepladser | Beton |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udskilleranlæg | Sand- og sandfang på 3,5 m ³ . Koalescensudskiller med indbygget sandfang og prøvetagningsindretning på 6l/sek. og et slamfang på 5000 liter. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Tømmer selv udskilleranlægget 3 gange årligt. |
| Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm | Alarmen sidder på værkstedet og funktionsprøves hver gang udskilleren bliver tømt. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod.år | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Standardanlæg | Bemærkning |
|----|---------|----------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| 1 | | 1993 | Diesel | | Over jord | JA | |
| 5 | | 2008 | Kemikalier | | Over jord | NEJ | ADblue |
| 7 | | | Olie | | Over jord | NEJ | |

Tankoplysninger i BBR

| Mat r.nr. | Fab . år | Fab .nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet år | Sløjfet | Sløjfningsfrist |
|-----------|----------|-----------|----------|--|-----------|------------------------|------------|---------|-----------------|
| 6dx | 1993 | 37017-01 | 1993 | Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) | 1.200 | Indendørs | | | 20-04-2033 |
| 6dx | 2007 | 40.21-407 | 2007 | Autogasolie (Dieselolie) | 5.000 | Over terræn, uden dørs | | | 20-04-2032 |
| 6dx | 1993 | 17920 | 1993 | Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13) | 1.500 | Over terræn, uden dørs | | | 20-04-2033 |
| 6dx | 2021 | 76146 | 2021 | Autogasolie (Dieselolie) | 5.900 | Over terræn, uden dørs | | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Olietanke | <p>Virksomheden har 3 olietanke.</p> <p>Dieselolietanken til egne maskiner står under halvtag udenfor sorteringshallen.</p> <p>Derudover en tank til hydraulikolie og en tank til Adblue.</p> <p>Adbluetanken er forsynet med sensor og display for kontrol af fyldningsgrad m.v.</p> <p>Adbluetanken er godkendt 2.6.2008</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Olietanke, registrering i BBR | Af BBR fremgår 1 olietank fra 2004. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Råvarer | Virksomheden modtager "affald", som reelt er virksomhedens råvarer. Disse sorteres og for nogle råvaretyper viderebehandles på virksomheden, inden de videreformidles til genbrug, energiproduktion eller deponi. |
| Råvarer, opbevaring | Ingen bemærkning. |
| Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse | Korinthvej 103: vilkår 5-8, 13-14, 17-22, farligt affald: vilkår 34-53, i miljøgodkendelse af 14-02-2014. Korinthvej 10: vilkår 4-7, 10, 13-19, farligt affald: 28-42 i miljøgodkendelse af 08-02-2018 |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Betongulv på værkstedet og sorteringshal m.v. Der er befæstede arealer overalt udendørs |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Affald | Langs hegn og tilbageholdt i hegnet omkring de to adresser på Korinthvej har der tidligere været problemer med løst affald. Det blev aftalt, at løst affald fra pladserne skal håndteres løbende. Ved dette tilsyn var der ingen problemer. |
| Affald, farligt | Ingen bemærkninger. |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Anmeldelse, klassificering og anvisning sker løbende. |
| Affald, sortering | Vi talte om sortering af virksomhedens råvarer/affald. Virksomheden iværksætter tiltag, så afvisning/tilbagevisning på Nordværk forbrænding og deponi i højere grad kan undgås. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomhederne ligger uden for områder med drikkevandsinteresser. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der kunne ikke konstateres jordforurening ved tilsynet. |
| Generelle bemærkninger | <p>Virksomheden er blevet ISO90001 certificeret i 2012. Ved tilsynet blev seneste auditrapport forevist. I følge virksomheden er der fulgt op på alle afvigelser/bemærkninger.</p> <p>Virksomheden har nogle grønne mapper med miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, certificeringen, belægningskontrol m.v.</p> <p>Opgørelse af affaldsmængder føres elektronisk.</p> <p>Sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier er gemt elektronisk, så mandskabet kan trække bladene rundt omkring på virksomheden.</p> |
| Planforhold | Kommuneplanlagt (4.8.16) til erhvervsformål for større industri m.v. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | <p>Virksomheden føres et affaldsregister elektronisk.</p> <p>Virksomheden foreviste dokumentation for kontrol af belægninger for hele virksomheden. Der føres alene uvildigt eftersyn af belægninger når arbejdstilsynet og miljømyndigheden er på besøg.</p> |
| Miljøforbedringer, miljømål | <p>Virksomheden er blevet ISO90001 certificeret i 2012. Ved tilsynet blev seneste auditrapport forevist. I følge virksomheden er der fulgt op på alle afvigelser/bemærkninger.</p> <p>Virksomheden har nogle grønne mapper med miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, certificeringen, belægningskontrol m.v.</p> <p>Opgørelse af affaldsmængder føres elektronisk.</p> <p>Sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier er gemt elektronisk, så mandskabet kan trække bladene rundt omkring på virksomheden.</p> |
| Bæredygtighed | <p>Virksomhedens branche er bæredygtighed. Der er dagligt fokus på genanvendelse og nyttiggørelse. Virksomheden søger nye muligheder for de mange fraktioner der håndteres.</p> <p>Der er til stadighed nye muligheder for grønnere transport, samt muligheder for at optimere internt energi- og vandforbrug.</p> <p>Der opfordres til at Marius Pedersen i videst muligt deltager i netværk- og dialog samarbejder lokalt og nationalt. Der er stort behov for at viden og erfaringer deles, så den grønne omstilling kan accelereres yderligere.</p> |