



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2180
Ref. majli/inrel
Dato: 8. april 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Norupgård Losseplads Nedlukket deponi. Der modtages ikke affald eller foregår andre aktiviteter
Virksomhedens adresse	Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F.
CVR-nummer	78951818
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Nedlukket, modtager ikke affald
Tidspunkt for tilsynet	05.02.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Jesper Frederiksen
Tilsynet udført af	Majbrit Lindstrøm Miara
Tilsynet omfattede	Tilsyn med nedlukket deponi, biocover og kampagnetilsyn
Materiale udleveret	Ingen



Foto 1. Oversigt over Norup Losseplads, ikke aktiv nedlukket losseplads

Håndhævelser

Der er ved dette tilsyn eller siden sidste tilsyn ikke meddelt håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har ikke vilkår om indberetning af egenkontrol, men kun til at der udtages 2 årlige prøver til analyse i monitoringsboringer på og udenfor deponiet. Der analyseres for almindelige deponistoffer og for PFAS- forbindelser.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ikke ført tilsyn med områder på deponiet, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening, da der ikke drives aktiviteter der kan være til umiddelbar fare for jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til Losseplads, 30. sept. 1980
- Miljøgodkendelse til slutfærdigning med spildevandsslam, 21. november 1988
- Miljøgodkendelse til mellemdeponi til spildevandsslam, 21. juni 1989
- Revision af kontrolprogram, 22. marts 1989
- Revision af måleprogram 20. dec. 1988
- Ændring af Miljøgodkendelse af koteplan, 30. september 1980
- Påbud om biocover af 3. juli 2019
- Påbud om analysering af PFAS-forbindelser, 27. marts 2023

Generelle forhold

Nedlukket losseplads uden anden aktivitet. Der var på deponiet ikke tegn på henkastet affald eller lign. Området er åbent og ikke heget eller aflåst og offentligheden har adgang. Der var dog ikke tegn på meget offentlig aktivitet, ud over en enkelt hundelufter i ny og næ.

Der er i 2019 etableret 6 mindre biocovere til omsætning af opstigende metan fra lossepladsen. Ved tilsynet blev 3 af de 6 biocovere besigtiget. Alle 3 biocovere er faldet lidt sammen og der skal tilføres nyt kompost for at opretholde en omsætning af opstigende metan. Der er på tilsynet vurderet at alle 6 biocovere skal have tilført kompost. REFA oplyser at arbejdet er planlagt i 2026.



Foto 2 Biocover nr. 4



Foto 3. Biocover nr. 1

Miljøstyrelsen anmoder om at få tilsendt fotos når arbejdet er udført.

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke stillet sikkerhed for denne losseplads, da det ikke er et lovkrav.

Kampagnetilsyn om modtagekontrol og jordoplag

Da anlægget er nedlukket er det ikke relevant at føre tilsyn med modtagekontrol.

Med hensyn til jordoplag kunne tilsynet ikke se jordoplag på deponiet. REFA oplyser at området lægger hen, og bruges ikke til nogen form for biaktiviteter. Miljøstyrelsen har alligevel udfyldt nedenstående skema som kampagnetilsyn, så det sikres at alle oplysninger er kommet med og blevet behandlet.

Visuel modtagelseskontrol (Dokumentér med fotos i relevant omfang)

Ikke relevant, da anlægget er nedlukket (<i>hvis ja, sæt kryds, og gå til Jordoplag</i>)	X Ikke relevant, da anlægget er nedlukket og modtager ikke affald.
Hvordan sikrer I visuel kontrol ved modtagelse af affald?	
Hvad er proceduren ved indgangen?	
Hvad er proceduren ved aflæsningen / tippen?	

Jordoplag (udfyld ét skema for hvert oplag)

Hvor har I jordoplag på deponeringsanlægget?	Der er ikke oplag af jord på deponiet. I forbindelse med opfyldning af biocovere med ny kompost – vil der blive kørt kompost til og indbygges løbende i biocoverne.
Nedenstående rubrikker udfyldes for hvert enkelt jordoplag på anlægget (kopier rækkerne i relevant omfang)	
Hvor er dette oplag placeret (<i>fx nummer på oplaget sv. oversigtskort</i>)	iab
Hvad er formålet med oplaget / hvad bruges jorden til? (<i>sæt kryds</i>)	
- Daglig drift / afdækning	iab
- Slutafdekning	iab
- Andet (beskriv)	iab
Hvor meget jord ligger der i m ³	iab

Hvor meget jord modtages årligt til oplaget i m ³	iab
Hvor kommer jorden fra?	iab
Hvor meget jord bruger I årligt i m ³	iab
Hvordan er jorden beliggende (<i>vælg alle relevante</i>)	
- På membranbelagt område	iab
- Udenfor membranbelagt område	iab
- På belægning af (angiv type, eks. sf sten, asfalt ...)	iab

Opsummering

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara
Miljøstyrelsen
Afd. Virksomheder
majli@mst.dk