

## Rapport – Til digital offentliggørelse

| Virksomheden                   |   |
|--------------------------------|---|
| Navn                           | Vorbasse Autoværksted   |
| Adresse - kontor               | Kolding Landevej 47<br>7250 Hejnsvig  |
| Adresse - anlæg                | Kolding Landevej 47<br>7250 Hejnsvig  |
| CVR                            | 26843278  |
| P-nr.                          | 1009405603  |
| Listepunkt                     | Q01 - Autoværksted  |
| Tilsynet - resumé              |   |
| Type                           | Fysisk tilsyn   |
| Kategori                       | Prioriteret tilsyn  |
| Dato og tidspunkt              | 21.11. 2019 kl. 14:00 – 14:30   |
| Baggrund                       | BEK117:2019 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn   |
| Formål                         | Tilsynskampagne - Olieudskillere  |
| Omfang                         | Olieudskillere og virksomhedens procedure for tømning og vedligehold                    |
| Jordforurening                 | Anlægsområdet er hverken omfattet af områdeklassificering eller V1 eller V2-kortlægning |
| Påbud / forbud / indskærpelser | Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser  |
| Egenkontrol                    | Ingen bemærkninger  |

2019-12-06-BK