

Svend Aage Christiansen
Høngårdsvej 36
9750 Østervrå
Att. Jørn Aagaard
jaa@saac.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

2. september 2015

Rapport efter miljøtilsyn hos på oplagsplads på Bjeldalsvej 12, 9750 Østervrå

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: 11/9859

Frederikshavn Kommune har den 2. september 2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Tilsynet var varslet med brev af den 18. august 2015.

Sagsbehandler:
Helle Müller
Direkte telefon.: +45 98 45 63 54
Fax: +45 96 79 07 50
hemu@frederikshavn.dk

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014 om godkendelse af listevirksomhed er virksomheden en type K206 og K212.

Opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet på virksomheden.

Med venlig hilsen

Helle Müller

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Dato: 2. september 2015

Jord- og bygningsaffaldshåndteringsplads, Bjeldalsvej 12, 9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn		Jørn Aagaard og Poul Kristensen fra virksomheden Helle Müller fra Frederikshavn Kommune	
Telefon	98834244	Hjemmeside	
E-mail	jaa@saac.dk	CVR nr.	57104511
Fax		P. nr.	1014269564

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Pladsen på Bjeldalsvej er endnu ikke fuldt udbygget, idet de to haller endnu ikke er opført. Det er fortsat planen at opføre i hvert fald én hal.</p> <p>Pladsen er omkranset af jordvolde, der er opbygget af den jord, der er skrabet til side for at etablere selve pladsen. Indkørslen ud mod Bjeldalsvej er lukket med en port.</p> <p>På pladsen modtages ikke affald fra andre, den benyttes udelukkende i forbindelse med firmaets egen drift. Der tilkøres udelukkende sorterede materialer, der kan genanvendes.</p> <p>Ved tilsynet var der følgende oplag på pladsen:</p> <p>Beton med jord, der er ved at blive sorteret og nedknust til genanvendelse.</p> <p>Træaffald, der vil blive lavet til flis.</p> <p>Asbestfrie tagplader.</p> <p>Betonelementer fra nedrivning. Betonen vil blive nedknust.</p> <p>Asfalt som vil blive nedknust.</p> <p>En del sorterede produkter fra sortering og nedknusning af den store bunke beton med jord, der lå på pladsen ved sidste tilsyn.</p> <p>Desuden var der lidt materialer i form af master til lys på byggepladser og betonelementer til spaltegulve i stalde.</p> <p>Mindre bunke med deponeringsegnet affald.</p> <p>Der var ingen oplag af forurenede og lettere forurenede jord.</p> <p>Ved tilsynet var de igang med at sortere nedknust materiale.</p>

Egenkontrol (journal)	Virksomheden skal føre en driftsjournal der som minimum indeholder følgende oplysninger: <ul style="list-style-type: none"> - Kopi af anmeldelserne og anvisningerne iht. den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse (pt. bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) på alle partier af lettere forurenede eller forurenede jord. - Tidspunkter for nedknusningsaktivitet. - Fakturaer for aflevering af affald til genbrug eller deponi.
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af den 13. maj 2008. Der er desuden givet tillæg til miljøgodkendelse med vilkårsændringer den 11. februar 2015.
Forurenede jord	Det vurderes at driften af genbrugspladsen ikke medfører forurening af jorden.
I øvrigt	Frederikshavn Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse den 11. februar 2015. Virksomheden har nu mulighed for <ul style="list-style-type: none"> – at mellemdeponere forurenede jord (over kategori 2) indendørs i hal. Det bliver først aktuelt, hvis og når der bliver opført en hal. – at oplagre asfaltaffald og nedknust asfalt. – at have mellemoplag af lettere forurenede jord (kategori 2 jf. jordflytningsbekendtgørelsen). Idet der ikke modtages blandet bygnings- og nedrivningsaffald er der ikke etableret en befæstet plads med fald mod afløb (vilkår 12). Derfor er der heller ikke etableret sandfang med udledning til regnvandsledningen (vilkår 21). Virksomheden har fortsat muligheden. Hvis den udnyttes vil der blive etableret den nødvendige plads med afløb.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Der vil være udstødning fra kørende materiel, når der arbejdes på pladsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der foretages nedknusning af beton og asfalt en gang imellem. I begyndelsen af året blev der nedknust i ca. 9 dage. Der er materiale på pladsen til nedknusning i ca. 5 dage. Hverken virksomheden eller kommunen har haft henvendelser om støjgener fra omkringboende. Det vurderes at være støjmæssigt uproblematisk, idet virksomheden ligger i erhvervsområde.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen processpildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ikke afløb fra pladsen

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke etableret tanke på pladsen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der generes ikke farligt affald på pladsen.
Affald, generelt	<p>Der genereres mindre mængder deponeringegnet affald på pladsen. Det bortskaffes til Miljøanlæg Ravnshøj.</p> <p>En del af de affaldsmængder og -typer, der fremgår af affaldsregistret, kommer direkte fra nedbrydningsprojekter el.lign. og har ikke været over pladsen på Bjeldalsvej 12.</p> <p>Desuden stammer noget af det registrerede affald fx. "blandet husholdningsaffald og lignende affald" fra andre af Svend Aage Christiansens afdelinger.</p>