



Unicon A/S  
Fabriksvej 2  
4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 25.10.2021 foretaget et varsel, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>, hos Unicon A/S på Fabriksvej 2.

29. november 2021  
Sagsnr.: 2021-000071

### Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktperson:  
Lyndsey Samantha Craft  
Direkte tlf. 58 57 47 29  
Mobil tlf.: 51 83 87 03  
Mail:lyncr@slagelse.dk

### Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

EAN nr. 5798007389727

### Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2021 opkræves **433,41 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft  
Miljøsagsbehandler

<sup>1</sup> LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse m senere ændringer

<sup>2</sup> BKG 2019-12-09 nr 1536: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 2007 af 11/12/2020: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft fra Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Fabrikschef Jacob Christensen fra Unicon

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:  
'B202 Cementstøberier, betonblanderi > 20.000 t/år Ingen': (Kategori: 1b) B202

## Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
12t	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
UNICON A/S	Islands Brygge 43	2300 København S	Nej

Betalers adresse	Unicon A/S, Fabriksvej 2, 4200 Slagelse		
Tlf. / mobil	53524166 / 23626202 /		
Hjemmeside	www.unicon.dk		
CVR- / P-nummer	16064939 /		
Godkendelsesdato §33	01.01.2003		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomheden blander beton, og sender ud til forskellige byggeprojekter</li> <li>- Området Er lavet af støbt beton, med afløb til olieudskillelere.</li> </ul>

### Gældende afgørelser

Reg. dato	Beskrivelse
01. marts 2003	Miljøgodkendelse

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jern og Træ opbevares i godkendt container – køres på genbrug</li> </ul>

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Støvfiltre og sikkerhedsventil fra afkastet renses hvert kvartal.</li> </ul>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Al processpildevand bliver genbrugt i produktionen.</li> <li>- Restprodukter af beton sorteres fra, og samles til at kunne blive genbrugt i produktionen.</li> </ul>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Olieudskillere tømmes én gang årligt. Dokumentation heraf blev fremvist ved forlangende.</li> <li>- De kigges efter hver måned.</li> </ul>

## Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
12t	2001452	1986	360914	Tank	00-1000	1986	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	4.200	Nedgravet	
12t	2001452	1973	34731	Tank	00-6001	1974	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	10.000	Nedgravet	
12t	2001452			Tank			Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet	
12t	2001452	1973	34733	Tank	00-6001	1973	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet	31-12-2013

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
12t	2001452			Tank		1974	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	4.000	Nedgravet	
12t	2001452			Tank			Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet	
12t	2001452			Tank			Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den eneste støjkilde er fra lastbiler der kører ind på pladsen og bliver påfyldt.</li> <li>- Lastbilerne kører inden for normal arbejdstid, og kun ved særopgaver, f.x. brostøbning, bliver der kørt om natten og i weekenderne.</li> </ul>

### Støv

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blandingsprodukterne føres ad en transportbånd, først underjordisk, herefter gennem en tunnel. Produkterne føres ned i en stor gryde, som opbevares indenfor.</li> <li>- Det vurderes at der ikke kommer støvgener fra betonblanderi, og der var heller intet at bemærke under tilsynet</li> </ul>

## Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	- Nedenstående tank blev sløjfet d.1. februar 2010

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
12t	2001452	1973	34733	Tank	00-6001	1973	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet	31-12-2013

## Billeder fra tilsynet

Billeder fra vaskepladsen, hvor al vand og sediment bliver genbrugt



