

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 17/14421

Billund Kommune har den 25.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på STOFFERS AUTO A/S på Industrivangen 6, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Claus Olsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)'

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Fakturering sker årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
2bc	1120351	FILSKOV BY, FILSKOV

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr.	Adressebeskyttet
BAGGESGAARD EJENDOMME ApS	Industrivangen 6	Filskov	7200 Grindsted	Nej

### Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	STOFFERS AUTO A/S, Industrivangen 6, 7200 Grindsted Attention: Claus Olsen CVR nr: 36939109
Tlf. / mobil	22101885
e-mail	salg@stoffersauto.dk
CVR- / P-nummer	36939109 / 1020523340
Etableringsdato	23.06.2015
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	09.01.2018
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Autoværkstedsbekendtgørelsen
Kort beskrivelse	Klargøring af biler til salg. Ingen lakering.
Antal ansatte:	5
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	>650 m <sup>2</sup>
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Afstand til boliger	Mindst 200 m til nærmeste nabo

### Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-11-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
<b>Vægtet score</b>	<b>2,80</b>

#### Håndhævelser

Håndhævelser
Ingen

#### Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ingen bemærkninger
Offentlig klassificering	Virksomheden er beliggende på områdeklassificeret ejendom. Ejendommen er hverken V1- eller V2-kortlagt.

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

#### Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer/Kategorier: 1) Brændbart - Brians Renovation - Ude 2) Pap - Brians Renovation - Ude 3) Dæk - Ude 4) Miljøklude - Berentsen - Ude 5) Spildolie - ABAS - Tank i miljørum 6) Kølervæske og lign. - ABAS - Godkendte beholdere i miljørum 7) Batterier - FTZ – Inde 8) Ingen husholdningslignende affald

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Kilder - 1 meter over tagflade 1) Svejserøg 2) Udstødningsgas 3) Rensemiddeldampe

### Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Produkter som normalt anvendes ved drift af autoværksteder

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i spildevandskloakeret opland med nedsivning på egen grund 1) Processpildevand fra vaskehal og værksted - Olieudskiller m. alarm - til spildevandsledning 2) Sanitært spildevand - til spildevandsledning 3) Tag- og overfladevand - til nedsivning på egen grund.  Spildevand fra nyt værksted er tilkoblet eksisterende olieudskillere.

### Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Olieudskiller tømmes af Brians Renovation

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjkloder:</p> <p>Inden døre i værksted:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Autovask/tørring - manuelt</li> <li>2) Slibning / karosseriarbejde</li> <li>3) Højtryksrensning</li> </ol> <p>Ude:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kompressor - placeret mellem de 2 bygninger, "pakket ind" i lydtæt kasse</li> </ol>

## Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Ingen olietanke

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	ABAS-rapport med data om afhentet affald blev udleveret under tilsynsbesøget
Generelle forhold	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klargøring af biler til salg og til lakering andet sted</li> <li>2) Autoværksted</li> </ol>

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
 Miljømedarbejder

T: 79727089  
 E: jha@billund.dk

Rapportdato: 27-10-2023 – version 2