

Desintegratorbygning Københavns Lufthavn

Teknikområde øst

2770 Kastrup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Desintegratorbygning Københavns Lufthavn, Teknikområde øst, 2770 Kastrup

Virksomhedens navn	Desintegratorbygning Københavns Lufthavn	
Virksomhedens adresse	Teknikområde øst, 2770 Kastrup	
CVR nummer	14707204	
Virksomhedstype	Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser H202	
Dato for tilsynet	26.09.2019	
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn	
Håndhævelser ifm tilsynet		
26-09-2019	Henstillinger	<p>Ved tilsynet blev det konstateret, at der stod både tomme og fyldte palletanke uden for desintegratorbygningen. De fyldte palletanke, som stod på forpladsen som uåbnede råvarer, indeholdt propylenglykol.</p> <p>Propylenglykol er klassificeret som en farlig væske, og opbevaring heraf skal følge Tårnby Kommunes forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer. Forskriften frem-sendes med dette brev. Københavns Lufthavne skal derfor sikre oplag af propylenglykol mod vejrlig. Tårnby Kommune henstiller, at de fyldte palletanke flyttes til kemikalierum-met</p>
26-09-2019	Henstillinger	Ved tilsynet oplyste virksomheden at belægningen den 25.

		<p>september 2019 i tømmerummet blev gennemgået af Danpox ApS, med deltagelse fra Københavns Lufthavns Asset Management og Projektafdeling.</p> <p>Ved gennemgangen vurderede Danpox ApS, at epoxylaget og det underliggende tynd-puds skal udskiftes.</p> <p>Renoveringen af belægningen forventes udført inden for de næste 3 måneder. Tårnby Kommune henstiller, at Københavns Lufthavne A/S sender dokumentation for udført renovering til Tårnby Kommune</p>

Hvad er der ført tilsyn med?	Basistilsyn hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået	
Konstatering - Jordforurening	nej	
Konklusion - Indberetning/ Egenkontrol	ingen bemærkninger	