

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Kingo Recycling A/S (Kingo Recycling A/S
Ringkøbing)
Novej 41
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
28. august 2023
Sagsnummer
21-016291

Opfølgning på møde, samt tilsynsrapport

Adresse: Novej 41, 6950 Ringkøbing

Virksomhed: Kingo Recycling A/S

Cvr.nr.: 39162555

Type: Hovedaktivitet: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktivitet: 5.5 - Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

Miljøtilsyn: onsdag den 23. august 2023 kl. 13.00

Jeg sender her en kort opfølgning på mødet, samt resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, jf. den nye landzonetilladelse og gældende tilladelser/miljøgodkendelser.

Deltagere i mødet og på miljøtilsynet:

- Jakob Gorm Dahl og Jes Andersen, Kingo
- Susanne Hulmose og Yvonne Grandahl, Ringkøbing-Skjern Kommune

Emnet for mødet og miljøtilsynet:

- Indretning og brug af udendørs arealer



Ved mødet blev følgende oplyst:

- At den kommende Plads 2 er under opbygning ved brug af uforurenede knust beton.
- At virksomhedens driftstid er kl. 7-18 på hverdage.

Aftaler indgået ved mødet og miljøtilsynet:

- At virksomhedens driftstid er kl. 7-18 på hverdage og at dette tydeliggøres overfor diverse vognmænd, der benytter pladsen.
- At højden på oplaget af uforurenede knust beton nedbringes til en højde på max. 6 meter over terræn. Foto heraf indsendes snarest til kommunen.
- At oplag af knust og opbrudt asfalt flyttes til tæt belægning. Foto heraf indsendes snarest til kommunen.
- At etablering af den kommende Plads 2 stoppes nu. Den videre etablering af Plads 2 afventer den kommende miljøgodkendelse.

Indskærpelse i forhold til landzonetilladelse:

- Oplag og depoter af materialer skal indrettes i henhold til gældende landzonetilladelse af 11-02-2016.
- Den nye landzonetilladelse af 24-11-2022 er først gældende når der foreligger en miljøgodkendelse til aktiviteterne.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et uvarslet miljøtilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser. Miljøtilsynet blev udført i forbindelse med et aftalt møde på virksomheden. Emnet for mødet og miljøtilsynet var udendørs oplag og indretning af den nye oplags- og knuseplads.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser , dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag den 12. september 2023.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.128,40 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 2,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Fysisk miljøtilsyn	23-08-2023	1

Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	28-08-2023	1½ time
---	------------	---------

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker