



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Sillerup Auto
Feldumvej 75
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	01.07.2026
Til stede ved tilsyn:	Flemming Juhl, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74566498	Hjemmeside	www.sillerup-auto.dk
E-mail	jjuhl@firma.tele.dk	CVR nr.	27918247
Fax	74566002	P. nr.	1003089752

Matrikler
42 Sillerup, Fjelstrup

Acadre sagsnr.:	26/11890
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn. Olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27/11/2019.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Flemming Juhl.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages service og reparationer af biler og salg af biler, dæk og fælge. En anden mekaniker benytter også værkstedet.
Driftstider	Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 - 17:00 Fredag fra kl. 8:00 - 15:00.
Antal ansatte	Flemming og Morten arbejder på værkstedet.
Ressourcer	Opvarmningen af bygningen foregår ved hjælp af varmepumpe.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	På værkstedet forefindes der en mappe med kvitteringer for afleveret/afhentet affald.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med smøreolie er opstillet indendørs i værkstedet. Der er ingen gulvafløb i værkstedet. I de tilstødende lokaler er der et oplag af mindre beholdere med diverse olier og væsker samt reol med spraydåser m.m. Der forefindes heller ingen afløb i disse lokaler.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet i tilstødende lokale. Haderslev Kommune har ikke modtaget nogle støjklager.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der vaskes ingen biler på værkstedet - dette udføres ved en vaskehal i byen. Der udledes kun sanitært spildevand.
Vandforsyning	Ejendommen får drikkevand fra Fjelstrup Vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskiller på ejendommen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Olie	1.200		Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Er fysisk fjernet

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Jern- og metalaffald opbevares i en beholder og afhentes af Jespers Jernhandel. På tilsynet blev der fremvist kvittering fra den 08.06.2026 Dæk opbevares udendørs på grus areal syd for bygningen og afhentes af Øksendal Dæk ApS. Dette er registreret i Affaldsdatabase ved Miljøstyrelsen (ADS). Pap og papir og restaffald kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Dette er registreret i ADS. Elektronik affald bliver afhentet af Flemming Paulsen. Kvittering fra den 31.05.2026 fremvist på tilsynet. Gamle autoruder udskiftes og medtages af Top Glas.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Olie- og kemikalieaffald opbevares i ståltanke fra ABAS, som er placeret på østsiden af værkstedet. Dette er registreret i ADS. Spraydåser afleveres på genbrugspladsen - Husk kvittering. Spildolien opbevares udenfor i en 700 liter dobbeltvægget olietank med alarm. Tanken fyldes op inde fra værkstedet. Den tømmes af Avista Oil, hvilket er registreret i ADS. Brugte batterier opbevares indendørs, inden de afhentes af FTZ. Forurenede klude ombyttes via ELIS. Ved eventuelt spild bliver det opsamlet med savsmuld. Det opsamlede materiale skal bortskaffes som farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen (matr. nr. 42 af Sillerup), dvs. der er en mulig jordforurening på grunden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen er ikke yderligere bemærkninger til de gennemgåede forhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder