



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. xx xx xx xx  
xxxx@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

**Sillerup Auto  
Feldumvej 75  
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	19.09.2023
Til stede ved tilsyn:	Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74566498	Hjemmeside	www.sillerup-auto.dk
E-mail	jjuhl@firma.tele.dk	CVR nr.	27918247
Fax	74566002	P. nr.	1003089752

Acadre sagsnr.:	23/17636
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af:  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelse nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.  Olietankbekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Flemming Juhl.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor dele af værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages reparationer af biler. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn.
Driftstider	Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 - 17:00 Fredag fra kl. 8:00 - 15:00.
Antal ansatte	Flemming arbejder alene på værkstedet. I travle perioder er de to på værkstedet.
Ressourcer	Opvarmningen af bygningen foregår ved hjælp af varmepumpe.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	På værkstedet forefindes der en mappe med kvitteringer for afleveret affald.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med smøreolie er opstillet indendørs i værkstedet. Der er ingen gulv afløb i værkstedet. I de tilstødende lokaler er der et oplag af mindre beholdere med diverse olier og væsker samt reol med spraydåser m.m. Der forefindes heller ingen afløb i disse lokaler.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Ejendommen får drikkevand fra Fjelstrup Vandværk.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskiller på ejendommen.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Jern- og metalaffald opbevares i en beholder uden overdækning og bortskaffes af Svend Erik Bonnicksen. Bonnicksen er ikke registreret i Affaldsregisteret. Jern- og metalaffald skal opbevares korrekt og bortskaffes af en godkendt virksomhed.</p> <p>Dæk opbevares udendørs på grusareal syd for bygningen og afhentes af ABAS. Der blev fremvist en kvittering fra den 18. september 2023 på 279 dæk.</p> <p>Pap og papir kommer i brændbart. Det skal der findes en ny løsning på.</p> <p>Elektronik affald afleveres på genbrugspladsen. Der blev ikke fremvist en kvittering.</p> <p>Gamle autoruder udskiftes og medtages af Top Glas.</p> <p>Containeren med det brændbare affald hentes af vognmand, Flemming Paulsen. Der blev ikke fremvist en kvittering.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Olie- og kemikalieaffald opbevares i ståltanke fra ABAS, som er placeret på øst-siden af værkstedet. Der blev fremvist kvittering fra den 18. september 2023 på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oliefiltre 110 liter.</li><li>- Kølevæske 100 liter.</li></ul> <p>Spraydåser afleveres på genbrugspladsen. Der blev ikke fremvist en kvittering.</p> <p>Spildolien opbevares udenfor er der en 700 liter dobbeltvægget olietank. Tanken fyldes op inde fra værkstedet. Den tømmes af Avista Oli. Der blev fremvist kvittering fra den 7. marts 2023 på 550 liter.</p> <p>Brugte batterier opbevares indendørs, inden de afhentes af FTZ.</p> <p>Forurenede klude ombyttes via ELIS.</p> <p>Ved eventuelt spild bliver det opsamlet med savsmuld. Det opsamlede materiale skal bortskaffes som farligt affald.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen (matr. nr. 42 af Sillerup), dvs. der er en mulig jordforurening på grunden.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen er ikke yderligere bemærkninger til de gennemgåede forhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder