



Rapport for miljøtilsyn hos MAACH TECHNIC A/S, Rærupvej 40 A, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 11.09.2018 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn | | |
| Telefon | 96 39 10 66 | CVR nr. | 29448191 |
| E-mail | kro@maachtech- nic.dk | P. nr. | 1012180507 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m ² |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
|------|------|-----------|
| | | |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| <p>Virksomheden udvikler og sælger maskiner til minkbrug, landbrug og have-/parkbrug.</p> <p>Den primære aktivitet på Rærupvej 40A er montagearbejde af emner, der modtages fra underleverandører.</p> <p>Virksomheden producerer selv prototyper af maskiner, inden de sættes i produktion.</p> <p>Værkstedet er på ca. 100 m². På værkstedet er der; drejebænk, søjleboremaskine, sav, plasmaskærer, kantbygger, CO₂-svejsested.</p> <p>Værkstedet er skønsmæssigt i anvendelse 5 timer om ugen.</p> | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 3 | | | |
| | Miljøledelse | | | |
| | | | | |

Luftemissioner

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Stokerfyr |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft | - |
| Luft, afkast | Der er 1 afkast fra svejsested, som kun er i begrænset anvendelse. Afkast er ført til 0,5 meter over tag (fladt tag). Som udgangspunkt skal det i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning være 1 meter over tag. På baggrund af de ydre rammer med langt til nærmeste naboer og den begrænsede brug, accepteres den aktuelle højde. Ved udskiftning eller etablering af yderligere afkast bør højden være en meter over tag. |
| Luft, støv | - |
| Lugt | - |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|----------------------------|
| Støjkluder, indendørs | Metalbearbejdningsmaskiner |
| Støjkluder, udendørs | Kørsel |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand | Alm. husspildevand |
| Spildevand, procesvand | Intet |
| Spildevand, afløbsforhold | Virksomheden er ikke beliggende i et kloakeret opland. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------|
| Olietanke | Spildolietank på 600 liter. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Råvarer | Metalemner, spraymaling, olier, kølevæske. |
| Råvarer, opbevaring | Ok Der er et koldlager og et opvarmet lager, begge med separat kemikalierum. |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Fast, tæt belægning. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Affald | Husholdningsaffald, pap, plast. |
| Affald, farligt | Akkumulatorer, olier, oliefiltre. |
| Affald, anmeldelse af farligt affald | Der blev fremvist et udfyldt anmeldelseskema, hvor virksomheden havde lidt tvivl om det var de rette EAK-koder. Det blev aftalt, at det fremsendes elektronisk og at Virksomhedsmiljø følger op på, om det er de rette koder. |
| Affald, sortering | Ok Pap og plastic sorteres fra og presses, inden det afhentes. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|--|
| Affald, opbevaring | Ok Der er et separat rum, hvor spildolie opbevares i godkendt tank, herudover opbevares hydraulikolierenser, samt diverse flydende råvarer i det samme rum. |
| Affald, bortskaffelse | Avista Oil afhenter spildolie. Oliefiltre og akkumulatorer afhentes af Reno-Nord, Farligt Affald. Marius Pedersen henter pap og plast. |
| Farligt affald, belægninger | Ok |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Generelle bemærkninger | - |
| Planforhold | Virksomheden er beliggende i det åbne land i en tidligere landbrugsejendom. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Der er ikke krav om driftskontrol. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet. |
| Bæredygtighed* | Virksomheden har skiftet en del af belysningen til LED og har planer om at skifte det resterende på sigt. Der overvejes at skifte til jordvarme, når eksisterende stokerfyr skal skiftes. |