



Rapport for miljøtilsyn hos Circle K, Hadsundvej 212, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.03.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98151122	CVR nr.	28142412
E-mail		P. nr.	1003053178

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	28.03.1988

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-04-2021	Henstilling	Efterkommet	Virksomheden ska redegøre for, hvor spildevandet fra forvaskeplads bliver ledt til.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes en dokumentation, at standere er forsynet med fase II system.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes en attestation fra fabrikanten i henhold til standard DS/EN 16321-1:2013 jf. §7 i dampreturbekendtgørelsen.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes en rapport for dampretur udført efter standard DS/EN 16321-2:2013 jf. §11 i dampreturbekendtgørelsen
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Det skal redegøres for hvor hvilke tanke (tank nr) indeholder HVO og AdBlue.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Det skal redegøres hvor indhold i Tank 4.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes et beholdningsregnskab hvor det er tydeligt opgjort pr. måned pr. tank for de sidste 6 måneder.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der skal oplyses ca. hvor mange liter vand der bruges pr. bilvask.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Der fremsendes opgørelse over for vandforbrug i vaskehal og antal vask af biler for 2025/2026.
22-04-2026	Aftale	Meddelt	Det blev ved tilsynet oplyst, at der er udskiftet vaskemaskine i hallen samt foretaget andre ændringer vedr. kloak siden sidste tilsyn. Der fremsendes en beskrivelse af hvilke ændringer der er foretaget på vaskehal (fx skift af olieudskiller)

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, kiosk, vaskehal og pusleplads.				
Tankstationen er døgnåbent.				
Der forefindes 3 standerører personbiler og 1 til lastbiler. Derudover er der plads til at tanke AdBlue til lastbiler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	19	00-24	00-24	00-24

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er afkast fra ventilationssystem, som er placeret på virksomhedens tag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Der skal fremsendes en rapport for udført kontrol i overensstemmelse med §10 i dampreturbekendtgørelsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen er døgnåbent, hvilket er i orden da der er mere end 100 meter til forureningsfølsomt område. Vask af biler foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Kompressor står indendørs i lukket rum. Ved tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til støjgener.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
2	2	Påfyldningsplads og salgspads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak.
Spildevand, procesvand	Der kunne ikke oplyses vandforbrug eller antal bilvask for 2025/2026 ved tilsynet. Det bedes fremsendt.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladsen og salgspads ledes gennem olieudskiller til spildevandsledning. Salgspads for personbiler er overdækket. Overfladevand fra forvaskeplads, hvor kunderne har mulighed at fortage udvendig vask af bil ved brug af en spand med sæbevand og børste, ledes ligeledes til spildevandsledning.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en tilslutningstilladelse fra 1988, som omfatter processpildevand fra vaskeanlæg. Der er vandmåler koblet til vaskehallen. Døgnvandmængden må ikke overstige 12 m ³ , jf. tilslutningstilladelsen. Spildevand fra forvaskeplads er ikke omfattet af virksomhedens nuværende tilslutningstilladelse fra 1988. På nuværende tidspunkt vil der ikke blive udarbejdet tillæg til eksisterende tilslutningstilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er asfaltbelægning ved vaskeplads.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskiller		1.000	
2	Påfyldningsplads og salgsplads	Ukendt olieudskiller		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har 2 olieudskillere ved hhv. vaskeplads og påfyldningsplads/salgsplads.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Kvittering for tømning af olieudskillere er fremsendt forud for tilsynet.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Gilbarco funktionsafprøver årligt begge alarmer. Seneste afprøvning er udført 5. august 2025.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Der er krav om udskillere i tilslutningstilladelsen fra 1988 vedrørende spildevand fra vaskehal. Tilladelsens vilkår vedr. alarm og tømning efter behov er opfyldt.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1988	1988	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	Opdelt i 2 rum (A+B) Elektronisk pejleudstyr
2	1988	1988	Benzin	50.000	Nedgravet	JA	Opdelt i 2 rum (A+B) Elektronisk pejleudstyr
4	1988	1988	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	Opdelt i 2 rum (A+B) Elektronisk pejleudstyr
5	1988	1988	Diesel	50.000	Nedgravet	JA	Opdelt i 2 rum (A+B) Elektronisk pejleudstyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 4 aktive olietanke, der alle er indvendigt korrosionsbeskyttede, og har elektronisk pejleudstyr. Hver tank er opdelt i 2 særskilte rum på hver 25 m ³ . Der forefindes også en overjordisk 10.000 liter tank til AdBlue.
Olietanke, opstilling/placering	Alle 4 tanke til brændstof er nedgravet. AdBlue tank er overjordisk.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattester er fremsendt ifm. tankinspektioner i 2011.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Alle 4 olietanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er asfaltbelægning ved påfyldningspladsen. Påfyldningsstudser er overdækket og placeret i en grube.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Det vurderes, at belægning på påfyldningspladser og salgspladser opfylder kravene i §8, stk. 5, og §9, stk. 3 i tankstationsbekendtgørelsen.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Ved seneste inspektion i 2021 er tanke, såvel som rørsystemer, fundet i tæt og forsvarlig stand.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der skal fremsendes beholdningsregnskab for de seneste 6 måneder.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender produkter fra WashTec til autovask. Alle produkterne er svanemærkede. Der er ikke taget nye produkter i brug.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares i aflukket rum ved siden af vaskehallen. Vaskeprodukter opbevares i 10-20 l plastdunke, der står på en spildbakke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldstilsynet indgår ikke længere i miljøtilsynet, men er nu et særskilt tilsyn. Dette affaldstilsyn blev udført samtidigt med miljøtilsynet, og aftaler vedrørende affald fremgår af tilsynsbrevet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Udendørs arealer ved servicestationen fremstod pæne og ryddelige.
Planforhold	Tankstationen er beliggende i område omfattet af lokalplan 08-015, udlagt til blandet bolig- og erhverv. Kommuneplanramme 4.5.D1 Hadsundvej er gældende for området. Området benyttes til beboelsesejendom, tankstation og hotel.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Dokumentation for udført egenkontrol blev fremsendt inden tilsynet.
Jordforurening	Der er to mindre områder på ejendommen kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, Øvrige arealer er udgået af kortlægning jf. kortoplysninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Det blev ikke talt om bæredygtighed ved dette tilsyn.