

Autoopretning Vendsyssel ApS  
Suderbovej 14  
9900 Frederikshavn  
Att.: Dorthe Nelleberg

E-mail: [dorthe@vendsyssel-aps.dk](mailto:dorthe@vendsyssel-aps.dk)

Frederikshavn Kommune  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

14. februar 2019

## Rapport efter miljøtilsyn hos Autoopretning Vendsyssel ApS beliggende Suderbovej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2012-06571

Frederikshavn Kommune har den 14. februar 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Dorthe Nelleberg og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Opbevaring af farligt affald**

Jf. Autoværkstedsbekendtgørelse nr. 1312 af den 8. november 2016 skal farligt affald placeres på en oplagsplads med tætbelægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Der stod under tilsynet to 200 L tromler med farligt affald udendørs, som var sat ud til afhentning, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Det **indskræpes** hermed, virksomheden ikke har farligt affald til at stå uden for. Tingene skal placeres således, at der ikke er risiko for spild/lækage til jord, grundvand og overfladevand eller afløb til kloaknettet, jf. ovennævnte, og der skal samtidig findes og etableres en holdbar løsning på problematikken **senest den 1. april 2019**.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding, dokumenteret med billeder, når forholdet er bragt i orden.

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir**

I henhold til § 64 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig (se kommentar i tilsynsskemaet under "Affald, generelt" nedenfor).

Det **aftales** med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til virksomhedens pap og papir **inden den 1. april 2019**.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

#### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

#### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98422444	CVR nr.	10722233
Fax		P. nr.	1002900804

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor biler serviceres og repareres. Der foretages ligeledes undervognsbehandling og lakkonservering (polering) af biler.</p> <p>Aktiviteterne foregår i to adskilte bygninger; servicering og reparation i en bygning og undervognsbehandling og polering i en anden bygning.</p> <p>Værkstedet har åbent fra kl. 7.15 til kl.15.30.</p> <p>Antal ansatte: 13 personer inkl. kontorpersonalet</p> <p>Der er ikke sket ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelse skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation om blandt andet indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast og mængde afleveret farligt affald.</p> <p>Virksomheden gemmer faktura og kan fremvise disse på forlangende.</p> <p>Virksomheden har rumventilationen i autoværksted, hvor filteret skiftes, når systemet selv efterspørger i form af en lampe, der lyser.</p> <p>Filtre i bygning med undervognsbehandling skiftes, når det trænger. Filteret er synligt og skiftes i de travle perioder ca. hver 14. dag og hver 3.-4. uge i lavsæsonen om sommeren.</p> <p>Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	<p>Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenede jord.</p>
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med naturgas og oliefyre, hvilket også står registreret i BBR.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har de nødvendig udsug (udstødningsgasser og slibning) til alle processer jf. lovgivningen og afkast er ført 2 meter over tag.</p> <p>Slibning foregår med speciel maskine, som selv har udsug. Støvet/pudset i forbindelse med slibningen opsamle i maskinen og kommer kun begrænset ud til omgivelserne.</p> <p>Der er ikke filtre på afkast fra udstødningsgasser.</p> <p>Filtre i bygning med undervognsbehandling udskiftes efter behov af virksomheden selv. I de travle perioder skiftes filtrene ca. hver 14 dag og hver 3.-4. uge i lavsæsonen om sommeren.</p>

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjkilder på virksomheden: Kompressor og pallestabler.</p> <p>Kompressor er placeret udendørs i skur, nedenfor ses kompressor til undervognsbehandlingsværkstedet:</p>  <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. Tilladelsen er meddelt den 27. april 2001 og er givet på en række vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sandfang og olieudskiller på afløb. Er etableret.</li> <li>-Tømmes de min. 1 gang om året jf. V.3.2. Den tømmes oftere i praksis.</li> <li>-Virksomheden skal føre driftsjournal med tidspunkt for pejling og tømning af olieudskillerne jf. V 4.1? Virksomheden har fakturaer på tømningerne.</li> </ul> <p>I bygningen med undervognsbehandlingsprodukterne er afløb afblændet.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Olieudskillere og sandfang efterses og tømmes af Stæten flere gange årligt. Stæten holder selv øje med, hvornår en tømning er nødvendig. Sidste tømning var i slutningen af januar 2019.</p> <p>Busserne er begyndt at benytte deres del af vaskepladsen mere, hvilket har medført at olieudskiller og sandfang skal tømmes oftere.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 2 aktive tanke i BBR:</p> <p>Størrelse: 1200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsgasolier År: 2012 Tanken anvendes i bygning med undervognsbehandling. Tanken er placeret miljømæssigt forsvarligt på tæt belægning.</p> <p>Størrelse: 20000 L Placering: udendørs, over terræn Indhold: Diesel År: 2013 Tanken hører ikke til virksomheden, men ejers af busselskabet, som lejer sig ind på lokaliteten (busholdeplads).</p>

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oliefiltre, spraydåser: ABAS Miljøservice</li> <li>-Kølevæske, bremsevæske: Modtagestationen Vendsyssel</li> <li>-Spildolie: Modtagestationen Vendsyssel</li> <li>-Batterier/akkumulatorer: Returordning med autopart.</li> </ul> <p>I autoværksted opbevares alt affald inkl. farligt affald på spildbakker i et lukket rum uden afløb, se nedenstående billede:</p> 

I bygning med undervognsbehandling står det farlige affald på spildbakke.

Spildolie opbevares i 200 l tromler.

Der stod under sidste tilsyn to 200 L tromler med farligt affald udendørs, som var klar til afhentning. Det henstilles ved sidste tilsyn over for virksomheden, at tromler med farligt affald først stilles ud, når de afhentes af Modtagestation Vendsyssel, således tromlerne ikke risikerer, at stå ude flere dage i træk. Virksomheden har endnu ikke fundet en løsning på problematikken og der stod igen på dette års tilsyn to 200 L tromler med spildolie udendørs, se nedenfor:



Virksomheden spurgte, om det var en mulighed at opbevare spildolie i en 1000 L palletank, som virksomheden tidligere har fået rustbeskyttelse i, se nedenfor:



	<p>Endvidere spørger virksomheden om, det er en mulighed at anvende den lukkede og tætte container til opbevaring af spildolie. Se billeder af containeren nedenfor:</p>  <p>Frederikshavn Kommune ser ikke noget til hinder for, at virksomheden anvender palletanke til opbevaring af spildolie - virksomheden skal dog være opmærksom på, at tanken ikke mørner og skal derfor udskiftes med jævne mellemrum. Desuden er der heller ikke noget til hinder for, at virksomheden anvender den lukkede container til opbevaring af spildolie. Containeren kan med fordel have et lille fald væk fra åbningen eller en lille opkant, således at et evt. spild/læk ikke løber ud af døråbningen.</p> <p>Det indskærpes over for virksomheden, at de skal finde en holdbar løsning på opbevaring af farligt affald (spildolie) inden 1. april 2019.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dagrenovation: Sølvkær &amp; Pedersen</li> <li>- Miljøklude: engangsklude går i dagrenovationen</li> <li>- Dæk: Autoparts</li> <li>- Plast kofanger: Sæby Produkthandel</li> <li>- Bilruder, PVC: Sæby Produkthandel</li> <li>- Metal: Sæby Produkthandel</li> <li>- Pap, papir: Begrænset mængde, kommer i dagrenovationen - fremadrettet frasortere virksomheden, da det er genanvendeligt. Det er tidligere aftalt med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til pap og papir. Det er endnu ikke sket, men virksomheden kontakter inden 1. april 2019 Peter Sørig for at høre på en container.</li> </ul> <p>Affaldet opbevares korrekt.</p>