

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	02.08.2018
CVR-nummer	77252614
P-nummer	1002515291, Norddigesvej 8: 1016760575
e-Doc journal nr.	13/026927 MIL-002599 (Norddigesvej 8 findes under MIL-000945)
Virksomhed	Dan Jord A/S
Adresse	Viengevej 8, samt oplagsplads på Norddigesvej 8
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86212655
e-mail	anette@danjord.dk
Kontaktperson	Anette Nymann Jensen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	29.11.1984
Udvidelser/ændringer	Der er bygget lagerhal på Norddigesvej
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Anette Nymann Jensen, Henrik Vestergaard (Norddigesvej)
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

Tilsynsrapporten vedrører virksomhedens hovedadresse på Viengevej 8, men der er også gennemført besigtigelse på oplagsadressen Norddigesvej 8, ligeledes 8240 Risskov.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning m.v.

-

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol, men opbevarer analyseresultater iht. spildevandstilladelsen.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden er undervejs med at blive certificeret efter standarden ISO 14001 miljøledelses-systemer. Certificeringen forventes gennemført senest april 2020.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden på Viengevej 8 i område 150508ER, erhvervsområde.

For Norddigesvej 8 gælder 150509ER.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en entreprenørvirksomhed med værksted til reparationer af egne maskiner. Virksomheden råder over ca. 250 entreprenørmaskiner og -køretøjer.

Værkstedet har et areal på ca. 500 m², hvor der arbejder 5-7 mekanikere.

På oplagspladsen på Norddigesvej 8 findes kun oplag af materiel og materialer. Der findes en olieudskiller på Norddigesvej, som er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Der foretages kun meget begrænset vask af materiel på Norddigesvej.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Viengevej 8



Brændbart affald/papir og pap fra kontorbygningen samles i underjordiske containere, der tømmes hver 14. dag.

Den udendørs vaskeplads har egen afløbsrende til olieudskiller og sandfang. Området er større end de anbefalede uoverdækkede 25 m², men systemet er indrettet sådan, at der kun er åbent for afløb til olieudskiller i risten, når der tændes for vandet til vaskeanlægget. Ellers tilledes kun regnvand.

Vaskemidler står i tilhørende skur. Der anvendes omkring 2 dunke vaskemiddel om året.

Området omkring værksted er belagt med SF-sten. Vaskepladsen er belagt med beton, ellers grus.

Norddigesvej 8



I bygning 1 findes grav fra tidligere indrettet autoværksted. Denne leder vaskevand til sandfang og olieudskiller.

Der henstilles materiel udendørs på grus. Det er hensigten, at mere kørende materiel skal opbevares indendørs i den nye hal – bygning 2.

Området er systematisk inddelt til de forskellige materialer fra virksomhedens projekter.

Der foretages nedknusning ca. én gang om året, hvor der lejes et mobilt anlæg til nedknusning af ophobede betonmaterialer. Den benyttes forskellige udbydere til denne aktivitet.

Tidspunktet udvælges ud fra mængde, vejr og vind, og foregår i åbningstiden. Der tages hensyn til støj og støv og overrisling kan tages i anvendelse.

Sidste nedknusningsaktivitet var den 13. juni 2018 over to dage.

Driftstid

Hverdage kl. 07.00-16.00
Lørdage, Søn- og helligdage ingen aktiviteter.

Råvarer

Virksomheden er i gang med at indføre et kemikaliestyresystem som led i miljøcertificeringen. Der blev udleveret en oversigt over anvendte produkter. Der findes ingen mærket "giftig".

Opfølgning fra sidste tilsyn

-

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 300 meter for Norddigesvej og 150 meter for Viengevej.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- Trafik af kørende materiel med til- og frakørsel
- Af- og pålæsning af materialer
- Nedknusning af beton (kun en enkelt gang om året)

Værkstedarbejdet foregår for lukkede porte.

Der var ingen støj på tilsynstidspunktet.

LUFT

Opvarmning

Fjernvarme

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Rumudsugning	nej	over tag	Ingen bemærkninger
to svejsepladser	nej	over tag	CO2-svejsning i sort jern
rensebar	nej	over tag	Ingen bemærkninger
batteriservice	nej	over tag	Udsugning for brint
udstødningsgas	nej	over tag	Ingen bemærkninger
Båndsliber	støvfilter	over tag	Ingen bemærkninger
Malerkabine	tørfilter	over tag	kun brug af spraydåser

Der var ingen støv- eller lugtgener på hverken Viengevej eller Norddigesvej.



Foto af del af værksted på Vi-engevej: malerafsnit med udsugning. Der anvendes kun spraydåser



Foto af del af værksted på Vi-engevej: metalbearbejdende afdeling med udsugning.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret F/Æ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	22.02.2005

Virksomheden har spildevandstilladelse til afledning af vaskevand fra eget maskinel og køretøjer på en udendørs uoverdækket vaskeplads på anslået mere end 25 m². Vaskepladsen er


indrettet således, at vaskevandet tilledes olieudskiller og sandfang, når der tændes for vandet. Den resterende tid bortledes vandet som overfladevand.



Vaskepladsen på Viengevej ses herover.

Vaskepladsen er belagt med beton og afløbsrist langs med pladsen. Olieudskiller og sandfangsbrønd findes midt på pladsen.

Foto til højre: Bag olietanken til venstre findes skur/container med oplags af sæbemidler, hvilket er de to 1dunke.



Der foretages en lille smule vask på Norddigsvej, men mængden af vand til vask er langt under 50 m³ om året. Der blev forevist opgørelse over vandforbrug på Norddigsvej, som underbyggede udsagnet. Vaskeaktiviteten vurderes derfor til ikke at kræve en spildevandstilladelse.

Værkstedsgården på Norddigsvej, der anvendes meget lidt

Virksomhedens to adresser er begge tilmeldt den kommunale tømningsskema.

Sidste tømning var den 30. april 2018 på Norddigsvej. Mailadressen på Anette Nymann er angivet som kvitteringsadresse pr. 5. juli 2018.

På Viengevej tømmes sandfang halvårligt. Sidste tømning er 3. maj 2018 af HCS. Kopi af kvitteringen udleveret.

AFFALD

Virksomheden er tilmeldt afleveringsordningen med kommunens genbrugspladser og benytter den nærmeste på Lystrupvej.

Dagrenovation samles i to nedgravede containere på Viengevej, der tømmes hver 14. dag.

Spildolie opsamles og opbevares i 1.200 liters beholder, der er placeret i en stålcontainer med opkant. Tømmes af Dansk Olie Genbrug. Oliefiltre opbevares samme sted.

Det skal bemærkes, at der kan forudprintes kvitteringsskrivelser til underskrift på modtagestationen, når virksomheden afleverer sit affald.



Lokal affaldssortering på Norddagesvej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende produkter



Smøreolier og olieprodukter opbevares indendørs på betongulv uden afløb. Der er små spildbakker, men ingen i størrelsesordenen af tromle/dunk-indhold. Spild opsamles med kattegrus.




Foto fra lager/værkstedsdelen på Viengevej.

Påfyldningsplads for brændstof



Beton under påfyldningsplads, der er placeret lige ved siden af vaskepladsen. Ingen tegn på spild.

Tanken synet for tæthed 15. december 2017. Se herunder.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Vaskepladsen er betonbelagt. Grusbelægning på øvrige oplags- og P-pladser. Areal uden for kontorbygning SF-sten. SF-sten uden for værkstedet. Værkstedet betonbelagt uden afløb.

Oversigt over tanke i brug

Overjordisk/ Nedgravet	Størrelse (liter)	År	Nr.	Fabrikat	Indhold	Bemærkninger	Anmeldt
Viengevej 8							
O	20000	1995	7138-01	Roug	Diesel	Ejet af Q8. Ingen tankattest. Der foretages inspektion hvert år af sagkyndig.	11-02-2012
O	1200	1993	17135	Brande	Motorolie	Ingen tankattest	11-02-2012
O	2700	2004	143853	Roug	Dieselolie	Ingen tankattest	31-07-2018
Nordigesvej 8							
O	2500	1989	3000	Kramac	Dieselolie	Skal sløjfes i 2019	



Oversigt udleveret på tilsynet. Stemmer overens med oplysninger i BBR, på nær den ny-anmeldte dieselolietank.

Q8-tank på 20 m³: Der blev fremvist tilstandsrapport fra A.A. Service og Transport for 2017. Det er af dem anbefalet, at tanken inspiceres årligt, da tanken ikke er bundzonebeskyttet. Næste inspektion 15. december 2018.

Udendørs ny tank på Viengevej



Motorolietank indendørs på lageret på Viengevej

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Ved besigtigelsen på Norddigesvej blev der ikke fundet forurenede jordbunker eller andet opbobet forurenende materiale.



AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det er på forrige tilsyn blevet anbefalet, at forsyne afløbet fra olieudskilleren ved påfyldningspladsen med automatisk flydelukke. Dette kan forhindre afløb af olie ved større udslip fra tanken. Denne anbefaling gentages.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 9. august 2018.

Anne Haarmark
Cand. Scient.