

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Borkvej 8, 6950 Ringkøbing
CVR:	32224636
Type:	Landbrug, blandet husdyrhold 3-15 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 31-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der findes ingen indvindingstilladelse til boringen DGU 83.1308. Den ønskes fortsat benyttet til vandindvinding, skal der søges om en ny tilladelse – ansøg via:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning> punktet havevanding.

Af kort fremgår endnu en boring DGU 83.1307 – denne boring var der intet kendskab til og vi fandt ingen spor efter den.

- Ejer er i proces med at søge om 16b-miljøtilladelse, således at det samlede produktionsareal kan benyttes.
- En olietank, som var fjernet efter et tidligere tilsyn, fremgik fortsat af BBR. Der blev ved tilsynet udfyldt skema til opdatering i BBR.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal søges om indvindingstilladelse til boringen DGU 83.1308, da boringen fortsat ønskes benyttet. Overvej konvertering af boringen til en havevandingsboring med udgangspunkt i den begrænsede vandmængde der indvindes.

Indskærpelsen giver i henhold til § 20 og 21 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10. maj 2022 med senere ændringer og Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26. april 2019 med senere ændringer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
31-03-2025	Indskærpelse, Miljø	Der findes ingen gældende indvindingstilladelse til boringen DGU 83.1308.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato Sidste tilladelse Tilladte dyreenheder	21-09-2009
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse/-anmeldelse af ejendommen. Tidligere ejer har efter tilsynet indsendt oplysninger hvoraf det fremgår, at der er 187,26 m2 hestebokse. Ikke længere repræsentativt, da der nu også er ekstra kursist-bokse m.m. Aftalt med ejer at der søges om 16B miljøtilladelse til produktionsarealet - der nu er > 200 m3.
Staldtype	Dybstrølsesbokse med Rapspiller. 13 bokse var i brug ved tilsynet. Der var desuden nogle ledige kursist-bokse og nogle bufferbokse, dvs produktionsareal > 200 m3 - når der holdes kurser m.m.
Antal mdr. på græs - vilkår	Hestene er på stald om natten.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse / rapspiller kommer i container, som leveres til Biogasanlæg via. af ejendommen Vennervej 28, 6950 Ringkøbing. Container tømmes efter behov. Er lukket med presenning. Vurdering: Ok

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsprodukti- on (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	13	5,7	0,0	113,4

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	2025: ifølge CHR-register d.09.jan. 2025. Hopper: 4, Hingste: 6, vallakker: 3. Ejer oplyser at der aktuelt ved tilsynet er 13 heste på ejendommen.
Produktionsareal	Der anvendes aktuelt med 13 heste, et produktionsareal på under 200 m2 Men ved fuld opstaldning og afholdelse af kurser er produktionsarealet større end 200 m2, og der kræves derfor en 16B miljøtilladelse.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads. Grovfoder opbevares som wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Container, som er overdækket med presenning, med dybstrøelse står på tidligere møddingsplads. Dybstrøelse leveres til Biogasanlæg via. af ejendommen Vennervej 28, 6950 Ringkøbing. Container tømmes efter behov. Vurdering: ok

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der afhentes løbende når container er fuld. Ok.
Ajlebeholder	Ajlebeholder tømmes ikke, idet de de anvendte rapspiller opsuger alt væske.
Gyllebeholder 1	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej

Der afhentet til biogas af			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vennervej 28, 6950 Ringkøbing		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter (Denne opdateres i BBR)		Over terræn, udendørs		
	1047	Tank		1987	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		
		Tank		1961	Mineralske olieprodukter (Denne er registreret på minkfarm, hvis			Tanken er afblændet	

					matrikel tilhører ejendommen – den blev ikke drøftet)				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1981 (registreret til at være fra 1987) er taget ud af drift, men ikke afmeldt i BBR. Der blev ved tilsynet udfyld tankskema og BBR vil blive opdateret. Der fremgår endnu en gammel afblændet olietank fra 1961, men den står på ejendommens matrikel 29b med tidligere minkfarm. Denne tank er ikke drøftet ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer få liter motorolie/kædesavsolie på fast bund i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til brug i mark.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke markarealer.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring anvendes til vanding af heste i marken og gulv i ridehallen. Der fremgår 2 markvandingsboringer af kort DGU 83.1308 og DGU 83.1307. Der foreligger ingen indvindingstilladelse hertil, og der er ingen tegn på eksistens af boringen DGU 83.1307 - så den vil blive afmeldt. Boring DGU 83.1308 Overdækket: ok Zoner: ok Boringen ønskes fortsat benyttet. Derfor skal der søges om en ny tilladelse til indvinding af vand. Da den der er tale om en begrænset vandmængde, anbefales at søge om at boringen konverteres til en havevandingsboring, og om fornyet tilladelse til indvinding fra den. Gør i ansøgningen opmærksom på at der er tale om DGU 83.1308. Ansøg via: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning punktet havevanding. Skal boringen ikke fortsat benyttes skal de sløjfes af autoriseret brøndborer. Kontakt evt: Susanne Plesner, på e-mail; susanne.plesner@rksk.dk / Telefon 99 74 13 63 for at drøfte mulighederne.

Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen landbrugsmaskiner til markdrift på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand mm. ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	I tilfælde af død hest, vil den blive afhentet den af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Meget små mængder affald som leveres til genbrugsplads via kommunal ordning - med månedsmedlemsskab. Især bigbags, plast og træaffald. Vær opmærksom på, at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig. Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier. Virksomheder må aflevere op til 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladserne, hvis de er tilmeldt genbrugspladsordningen for erhverv. Hver enhed må højst veje 25 kilo.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ingen problemer med fluer. Der anvendes klægfangere i foldene.
Miljøforbedringer	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	31-03-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.