

K. P. KOMPONENTER A/S

Birkevej 2

6971 Spjald

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
6. september 2018
Sagsnummer
18-019626

Miljøtilsynsrapport

Adresse: Birkevej 2, 6971 Spjald

Virksomhed: K. P. Komponenter A/S

Cvr.nr.: 26753716

Type: Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m² eller derover

Miljøtilsyn: 4. september 2018 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Opbevaring af farligt affald

- Ved tilsynet observerede jeg, at palletanke med olieaffald opbevares på udendørs plads ved Vestfabrikken med belægning af SF-sten (ikke tæt belægning) og uden mulighed for tilbageholdelse af evt. spild. Ligeledes opbevares palletanke med vaske/sæbevand udendørs på plads ved Østfabrikken med betonbelægning uden mulighed for tilbageholdelse af evt. spild. Som angivet i vilkår 3.3.15 i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. oktober 2007 skal beholdere med farligt affald opbevares på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således at spild kan tilbageholdes og opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Det indskræpes, at opbevaring af farligt affald sker i overensstemmelse med vilkåret.



Øvrige bemærkninger

- Ved tilsynet talte vi om de to nye centrale procesudsugningsanlæg på henholdsvis vest- og østfabrikken, der er etableret i 2012/2013. Vi aftalte, at I indsender en beskrivelse af de nye procesudsugningsanlæg med oplysninger om luftmængder, filtre og afkastdimensioner. Beskrivelsen skal ligeledes indeholde dokumentation for overholdelse af grænseværdi for emission af mineralske olieaerosoler og B-værdi for mineralske olieaerosoler jf. vilkår 3.3.5, 3.3.6 og 3.3.7 i miljøgodkendelsen af 30. oktober 2007.
- Under tilsynet observerede jeg, at der stod palletank med køle-smøremiddel på gulv med belægning af SF sten ved anlæg til skærevæsker i tilbygning ved Vestfabrikken. Belægning med SF-sten er ikke en tæt belægning. Vi aftalte, at palletankene placeres i spildbakker.
- I oplyste ved tilsynet, at der nu kun er en olietank af plast tilbage på virksomheden. Vi aftalte, at I gennemgår oplysningerne fra BBR (fremgår også af bilag) og foretager en anmeldelse til Kommunen af de tanke, der er fjernet, samt evt. nye tanke, der er etableret i stedet. Anmeldelsen foretages via skema i portalen "Byg og Miljø".
<https://www.bygogmiljoe.dk/>
- Vedrørende tømning af olieudskillere aftalte vi, at I eftersender dokumentation i form af faktura/følgeseddel.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

- Opbevaring af kemikalier og råstoffer
- Luftforurening
- Støj
- Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
- Affaldshåndtering
- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag d. 20. september 2018.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2741,17 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 322,49 kr., og jeg har brugt 8,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	31/8, 3/9-2018	3
Fysisk miljøtilsyn	4/9-2018	2
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	4/9, 5/9, 6/9-2018	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).