



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01974  
Ref. LOBMA  
Dato: 11.03.2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Tandskov
Virksomhedens adresse	Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg
CVR nummer	31857791
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.03.2019
Baggrunden for tilsynet	Opstartstilsyn med en bilag 2 aktivitet
Varsling af tilsynet	Opstartstilsynet med udført impulsivt i forbindelse med et andet møde på anlægget.
Deltagere fra virksomheden	Erich Beck
Tilsynet udført af	Louise Bjerregaard Madsen
Tilsynet omfattede	Opstartstilsyn med nyetableret omlastestation til genanvendeligt materiale.
Materiale udleveret	Der blev ikke udleveret materiale

### Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
Ingen relevante for tilsynet		

### Indberetninger om egenkontrol.

Ikke relevant.

### Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen udførte d. 5. marts 2019 er opstartstilsyn med omlastestation til genanvendelige materialer. Omlastestationen fik en miljøgodkendelse d. 18. april 2017.




*Figur 1 Anlægget set udefra. Arealet er indhegnet. Lastbilerne kan bakke til lågen hvorefter den åbner automatisk, og det er muligt at aflæsse ned i plansiloerne bag ved lågerne. Lågerne lukker automatisk umiddelbart efter at lastbilerne kører igen.*



*Figur 2 Der er vandslanger langs plansiloerne og afløbsriste, så det er muligt at udføre den påkrævede rengøring af siloerne.*



*Figur 3 En plansilo, hvor porten kan ses for oven.*



*Figur 4 Der er flere plansiloer ved siden af hinanden. Der er betonbelægning og afløb til en opsamlingsbeholder.*

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til indretningen og etableringen af omlastestationens plansiloer og tilkørselsforhold.

På tilsynet blev der fremvist et sprinklerrumteknikum, hvor der er installeret 2 stk dieselpumper til sprinkleranlægget. Der var en stærk lugt af diesel, og der kunne observeres spild ved det ene anlæg. Afløbet fra rummet går til en opsamlingstank, hvorfra spildevandet opsamles. Silkeborg Kommune er tilslutnings og nedsivningsmyndighed for anlægget.

Miljøstyrelsen anbefaler, at Affaldscenter Tandskov retter henvendelse til Silkeborg Kommune omkring plan for håndtering af vandet i opsamlingstanken, såfremt der sker spild i teknikrummet med diesel, olie eller lignende.

#### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger ud over der skal være en afklaring mellem Silkeborg Kommune og Affaldscenter Tandskov omkring håndtering af vand i opsamlingstanken, når der er risiko for spild af olier på arealer, der afleder til tanken.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.