



Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43 2
2300 København S

Miljøtilsyn, K-vej, Univar, 2025

27. nov. 2025

Sagsnummer
2025-0016163

Dokumentnummer
2025-0016163-3

Område for Miljø og Byliv har den 16. oktober været på miljøtilsyn.

Virksomhedsnavn:	Univar (tromlelager)
Adresse:	K-vej, Prøvestenen
CVR nr. / P nr.	11652328 / 1002910810
Deltagere:	Sofia Frøjdland, Julio Borup Pena, Univar Solution A/S Christoffer Pedersen og Lars Klinge, Område for Miljø og byliv (OMB)
Virksomheden er:	Miljøgodkendt virksomhed (omfattet af miljøgodkendelse, juni 2009)
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.
Resultat af seneste egenkontrol:	
Konklusion på tilsynet:	Indskærpelse af vilkår 18 omkring nedskrevne driftsinstrukser. Univar skal fremsende rapport jf. vilkår 8 og 33.

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
2630 0648
E-mail
jogals@kk.dk

www.kk.dk

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden den 1. november til den 31. oktober¹.

Da tilsynsnotatets konklusioner skal offentliggøres, har Univar A/S haft notatet til kommentering i 14 dage. Da Univar A/S ingen kommentarer har fremsendt offentliggøres konklusionerne på www.dma.mst.dk.

Med venlig hilsen

Lars Klinge

¹ I henhold til § 4 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
	Generelt		
1	Denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der er ansvarlige for virksomhedens indretning og drift	OK	-
	Indretning		
2	Lagertankene i tankgården er miljøgodkendt til et indhold af ikke-klorerede opløsningsmidler	OK	Tank 7,12 og 13 er i brug, alle med glykol. Tanke 5 og 6 er ikke i brug og skal renoveres (og godkendes) hvis de igen skal anvendes
3	Steder, hvor der kan ske spild, skal forsynes med spildbakke, opkant e. lign.	OK	Der er etableret spildbakke/opkant relevante steder, bl.a. ved tappestedet i hallen. Gulvet i hallen fremstår tæt og uden afløb. Set på tilsyn
4	Lagertankene skal være forsynet med måling for væskeniveau og overfyldningsalarm inden 31. dec. 2009.	OK	Dokumentation for 7, 12 og 13.
5	Tankene skal være omgivet af en tankgård med tæt bund og væg. Tankgården skal kunne rumme den største tanks indhold	OK	Tankgårdens belægning og sider fremstår i god stand
6	Overfladevand skal kunne drænes fra tankgården.	OK	
7	Miljømæssigt vitale installationer skal være sikret mod påkørsel	(OK)	Ikke omtalt på dette tilsyn. Univar har tidligere udtalt at der er ikke fysisk sikring mod påkørsel på anlæggets fyldeplads eller ved tankgårde. Univar oplyste dog at lastbiler guides på plads ved påfyldningsanlæg.

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
8	Univar skal inden 1. oktober 2009 fremsende en redegørelse om anlægget er sikret mod væsentlige klimaændringer.	OK	Univar skal fremsende rapport, OMB følger herefter op om denne rapport stadig er gældende.
9	Ny tanke og rørledninger skal inden ibrugtagning trykprøves og inspiceres. Rørledninger og svejsninger skal kontrolleres stikprøvevis. Dokumentation herfor skal opbevares på virksomheden	OK	Univar forklarede at alle slanger bliver trykprøvet én gang årligt. 2" / 3" set, OK. Hvis der er fejl på slanger ved trykprøvning kasseres disse.
10	Regnvand skal samles i et bassin, hvor udløb til kloak er spærret af en ventil. Store spild skal enten opsuges straks eller lede til dette bassin.	OK	Sloptank på pladsen er i funktion.
Drift			
11	Anlægget må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget og har den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift. Dokumentation for gennemført instruktion skal foreligge på virksomheden.	OK	Matrix med uddannelse og datoangivelser blev vist i plenum
12	Pumpning til og fra anlægget skal overvåges.	OK	Foregår via tankbil til blandetank jf. godkendelse. Ansat fra Univar samt chauffør fra vogn overvåger pumpningen.
13	Arealer til omlastning eller opbevaring af produkter samt kørsel skal vedligeholdes, så spild ikke trænger ned i jorden og kan opsamles.	OK	Arealet, som består af asfalt og sf-sten, vedligeholdes af Univar. Asfaltbelægning på den sydlige del af pladsen, fortsat SF-sten på den nordlige og i hallen.

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
14	Ved daglig rundering af anlægget skal det kontrolleres at tanke, rør, pumper mv. er tætte, og at der ikke er sket spild og at der ikke er synlige tegn på fejl eller skader. Resultatet af runderingen arkiveres.	OK	Runderingsskemaer blev vist og gennemgået ved tilsynet.
15	Tankgård, tank og tappeanlæg skal vedligeholdes, så risiko for udslip undgås.	OK	Der foretages runderinger med henblik på at sikre vedligeholdelsestilstand.
16	Tankgården og arealerne i forbindelse med rørstrækningerne skal holdes rene og ryddelige, således at spild m.v. kan opdages og fjernes.	(OK)	Der var en minimal plantevækst i tankgården, vurderet OK
17	Inspektionsrapporters anvisninger jf. vilkår 31 og 32 om reparation og vedligeholdelse skal følges i henhold til rapportens anbefalinger. Center for Miljø kan ændre inspektionsintervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger dette.	OK	

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
18	Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: • Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. • Vedligehold af pumpemateriel, herunder slanger, tanke og rør, ventiler, alarmer og overvågningsudstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. • Virksomhedens egenkontrol, jf. vilkår 29 til 34. • Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld • Daglige rundringer af anlægget og rørledninger Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet og tilsynsmyndigheden.	Vilkår indskærpes	Univar er ved at overgå til digitalt system. Selv om vilkåret overholdes kunne den nødvendige dokumentation ikke fremvises. Den seneste dokumentation var fra maj 2025 hvor der kræves kvartalsmæssig dokumentation. Vilkår indskærpes.
19	Tankenens tilstand skal dokumenteres, herunder: • Inspektionsrapporter • Uheld og spild • Vedligeholdelse • Reparationer • Skader, fejl o.l., som skal udbedres. Virksomhedens dokumentation skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	OK	Stikprøve af tankinspektion for tank 13 blev set på tilsynet. OK

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025																												
	Støj																														
20	Det korrigerede energiekvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r må ikke overstige: <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>I skel, dB</td><td>I haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326,</td></tr> <tr> <td>Mandag - fredag</td><td>kl. 07 - 18</td><td>70</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Mandag - fredag</td><td>kl. 18 - 22</td><td>70</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Lørdag</td><td>kl. 07 - 14</td><td>70</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Lørdag</td><td>kl. 14 - 22</td><td>70</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Søn- og helligdag</td><td>kl. 07 - 22</td><td>70</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Alle dage</td><td>kl. 22 - 07</td><td>70</td><td>40</td></tr> </table> Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326 må om natten ikke overstige 55 dB(A).			I skel, dB	I haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326,	Mandag - fredag	kl. 07 - 18	70	50	Mandag - fredag	kl. 18 - 22	70	50	Lørdag	kl. 07 - 14	70	45	Lørdag	kl. 14 - 22	70	45	Søn- og helligdag	kl. 07 - 22	70	45	Alle dage	kl. 22 - 07	70	40	OK	Ingen støjklager modtaget af OMB
		I skel, dB	I haveforening, nærmeste boligområde og lokalplanområde 326,																												
Mandag - fredag	kl. 07 - 18	70	50																												
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	70	50																												
Lørdag	kl. 07 - 14	70	45																												
Lørdag	kl. 14 - 22	70	45																												
Søn- og helligdag	kl. 07 - 22	70	45																												
Alle dage	kl. 22 - 07	70	40																												
	Jordforurening, spildevand og overfladevand																														
21	Overfladevand i tankgården må kun ledes til kloaksystemet, hvis der ikke er oliefilm eller andre tegn på forurening	OK	Univar har ingen olieprodukter oplagret pt.																												
22	Indholdet af mineralsk olie må højst være 10 mg/l ved udledning til kloak	OK	Univar har ingen olieprodukter oplagret pt.																												

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
23	Forurennet vand bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for affald		ikke relevant
	Affald		
24	Spild skal straks opsamles. Affald fra tankrensning, spild og uheld skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for affald.	OK	Ingen spild eller tilløb siden sidste tilsyn, og der deles erfaringer én gang om ugen. Eventuelt affald køres til SMOKA.
25	Der skal forefindes udstyr til opsamling eller neutralisering af spild.	OK	
	Uheld		
26	I tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne skal alarmcentralen straks alarmeres. Herefter underrettes Center for Miljø snarest muligt.	OK	Ingen uheld med konsekvenser for omgivelserne i 2019-2020 på tilsynsdatoen.
27	Virksomheden skal inden 14 dage efter uheldet skriftligt fremsende en redegørelse til Center for Miljø. Redegørelsen skal belyse årsagen til uheldet samt beskrive virkninger på miljøet og foranstaltninger til at undgå lignende uheld	-	ikke relevant
	Ophør		
28	Senest tre måneder inden ophør af den her omhandlede aktivitet skal en plan for afvikling af aktiviteten fremsendes til godkendelse hos Center for Miljø. Dette omfatter også at	-	Ikke relevant

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
	tanke eller anlæg overgår til at skulle indeholde andre stoffer end de i vilkår 2 beskrevne. Redegørelsen skal omhandle demontering eller overgang til anden anvendelse, bortskaffelse af affald, jordbundsforureningsundersøgelser og evt. oplæg til reablering af forurenede arealer.		
	Egenkontrol		
29	Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder, skader og revnedannelser af • belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer, • opsamlingsbassiner • tanke og • tankgården.	OK	
30	Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af de i vilkår 29 nævnte indretninger.	OK	Ingen anledning til at kræve i år
31	Overjordiske rørstrækninger skal inspiceres visuelt hvert 5. år af et uvildigt, sagkyndigt firma. På synligt angrebne steder på rørstrækninger skal resttykkelsen måles eller holdbarheden på anden vis fastlægges. Målingen kan	OK	Bliver foretaget som lang range test.

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
	foretages fra ydersiden. Inspektionsrapporterne skal sendes til Center for Miljø, så snart de foreligger.		
32	Tankene skal inspiceres udvendigt og indvendigt hvert 5. år af et uvildigt, sagkyndigt firma. Inspektionsrapporten skal sendes til Center for Miljø, så snart den foreligger	OK	Næste inspektionsrapport skal foreligge 2027
33	Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, ventiler og alarm i kloak samt tryk/vacuumventiler, temperatur- og niveaumåleudstyr. Eftersyn og funktionsafprøvning skal registreres.	OK	Univar skal fremsende seneste rapport til OMB til dokumentation for at ventil og alarm i kloakken fungerer optimalt
34	Slanger skal trykprøves årligt af et eksternt firma. Eftersyn og funktionsafprøvning skal dokumenteres	OK	Kontrolleret ved vilkår 9, OK
35	Center for Miljø kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 21 til 22 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma der er akkrediteret hertil. Analyserapporten skal indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger.	-	Ingen anledning til at kræve i år
36	Center for Miljø kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - eksternt støj", dokumentere, at vilkår 20 er overholdt. Den udarbejdede	-	Ingen anledning til at kræve i år

Nr.	Vilkår i Miljøgodkendelse: Univar, K-vej (tromlelager), juni 2009	OK	Kommentarer fra miljøtilsyn d. 16.10. 2025
	støjmålerapport indsendes til Center for Miljø, så snart den foreligger		
37	Hvis der håndteres produkter med pH udenfor intervallet 6-9, skal afløbsvandets pH måles og registreres.	OK	Der fandtes den 7.10 fortsat ingen produkter i åben håndtering i det pH interval.
38	Hvis der håndteres mineralolieholdige produkter, skal afløbsvandets oliekoncentration måles og registreres.	OK	Mineralolieholdige produkter modtages <u>kun emballeret</u> .