



Rapport for miljøtilsyn hos INGO, Hadsundvej 327, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.12.2017		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	51382529	CVR nr.	28142412
E-mail	Annette Holm Graversen <An- netteHolm.Gra- versen@ingo- fuel.com>	P. nr.	1021568216

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	28.01.1980

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
26-02-2013	Henstilling Er efterkommet.	Alle vaskekemikalier skal opbevares på en måde, så der ikke kan ske udslip til kloaksystemet, f.eks. på spildbakke. Alternativt kan afløbet i rummet afproppes.
26-02-2013	Henstilling Er efterkommet.	Fremsende oplysning om, hvorvidt påfyldningsrør til brændstoftankene er enkeltvæggede eller dobbeltvæggede.
26-02-2013	Henstilling Er efterkommet.	Oplysning om placeringen af tank-rum 1, 2, 3 og 4 samt størrelsen af disse og indhold.
26-02-2013	Henstilling Er efterkommet.	Den tredje udskiller (fra den gamle påfyldningsplads) skal også tilses mindst 1 gang årligt og tømmes efter behov, med mindre den afblændes.
26-02-2013	Henstilling Er efterkommet.	Oplysning om der er alarmer i de to udskillere ved hhv. vaskesplads og ved den gamle påfyldningsplads, samt hvornår alarmerne senest er funktionsprøvet.
26-02-2013	Indskærpelse Er efterkommet.	Virksomheden skal fremsende anmeldelse af, at de gamle tanke er sløjfet (3 stk. 20 m ³ og 1 stk. 16 m ³).

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Servicestationen er ubemandet og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatisk vaskeanlæg - benzinsalgslinje <p>Vaskehallen kan kun benyttes mellem kl. 7-22. Vaskemaskinen kan ikke køre, hvis portene står åbne. Der er ikke pusleplads i tilknytning til vaskehallen.</p> <p>I 2004 er det anmeldt, at miljøinitiativer i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen er gennemført.</p> <p>I 2006 er der oplysninger om etablering af en ny påfyldningsplads og 2 nye opdelte brændstoftanke på hver 50 m³ til erstatning af de 4 eksisterende tanke, som tømmes, renses og afblændes. Tanke, rør og afløbssystemer udføres i henhold til benzinstationsbekendtgørelsen. Samtidig er der etableret en ny olieudskiller ved afløbet fra salgspladsen og den ny påfyldningsplads. Udskilleren er af typen NEUTRA-sub 3/650/1020, dvs. en tilløbskapacitet på 3 l/s, et sandfang på 650 liter og en opsamlingskapacitet til olie på 1.020 liter. Belægningen på den nye påfyldningsplads er udført i beton.</p> <p>I 2008 er vaskemaskinen udskiftet.</p> <p>Firmaet HNV Polering v/ Hans Nielsen står for den daglige drift af tankstationen, herunder alarmer og egenkontroller.</p> <p>WahsTec har ansvaret for drift af vaskehallen, herunder aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er ingen udsugningsanlæg eller afkast.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	I følge Dampreturbekendtgørelsen skal egenkontrollen med dampretursystemet foregå mindst hvert kvartal. Kvartals-tjekliste blev fremvist ved tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	I følge Dampreturbekendtgørelsen skal ekstern kontrol / inspektion af dampretursystemet foregå mindst hvert 2. år. DOMS har foretaget inspektion den 3. oktober 2016, og der blev konstateret afvigelse og anlægget henvist til servicebesøg.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		
3	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørring foregår altid med lukket port. Det vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Påfyldningsplads og salgsplads				Olieudskiller og sandfang
2	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

3	1	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller og sandfang
---	---	---------------------	--	--	--	---------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Ejendommen er beliggende i kloakområde nr. 3.1.09, der er fælleskloakeret.</p> <p>Der foreligger en gammel tilslutningstilladelse fra 28. januar 1980 vedr. spildevand fra vaskehallen. Heri er fastsat følgende krav til spildevandet fra vaskehallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - slamindhold < 0,5 ml/l - mineralolie < 20 mg/l - pH mellem 6,0 og 9,0 - temperatur < 35 ° C - olieudskiller skal være forsynet med akustisk alarm eller pejles regelmæssigt og mindst 1 gang månedligt - olieudskiller tømnes efter behov, dog mindst 2 gange årligt - der skal føres journal over tømninger og pejlinger <p>WahsTec har ansvaret for drift af vaskehallen, herunder aflæsninger og opfyldning med vaskekemikalier.</p> <p>Spildevandet fra vaskehallen passerer et sandfang og en olieudskiller med en opsamlingskapacitet på 200 liter, inden det afledes til fælleskloak. Der foreligger ikke oplysninger om sandfangets størrelse eller udskillers tilløbskapacitet, type eller alder.</p>

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Påfyldningsplads og salgspads	Olieudskiller med alarm	3,0	1.020	
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med alarm og flydelukke		200	
1	Gulv afløb/værksted	Olieudskiller uden alarm og flydelukke		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Der er 3 olieudskillere på ejendommen. Udskilleren fra den gamle påfyldningsplads oplyses at have hørt til værkstedet, der ikke længere er udlejet eller i drift. Alle udskillere tilses mindst 2 gange årligt.</p> <p>Udskilleren ved tidligere værksted pejles 1 gang om måneden, da denne er uden alarm.</p> <p>Alarmer i udskillere kontrolleres ved tømning og ved egenkontrol.</p> <p>Overfladevand fra salg- og ny påfyldningsplads passerer sandfang og olieudskiller. Der er tale om en NEUTRASub 3/650/1020, der er kombineret sandfang og olieudskiller.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1		50.000	2006	Nedgravet	JA
2		50.000	2006	Nedgravet	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der forefindes 2 stk. 50.000 liters nedgravede brændstoftanke. Begge tanke er delt i 2 rum: Tank nr. 4168: 25 + 25 m³, CGH Nordic A/S, 2006, G-nr. 76-1530. Tank nr. 4169: 15 + 35 m³, CGH Nordic A/S, 2006, G-nr. 76-1530. Der er ikke krav i olietankbekendtgørelsen om inspektion eller tæthedsprøvnin g af dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem.</p> <p>Væskeførende rør fra tank til udleveringsstander skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol. Automatisk lækagekontrol skal have alarm for lækage på røret. Jf. tankstationsbekendtgørelsen § 9, stk. 1.</p> <p>I forbindelse med ændringer i 2006 er det oplyst, at tanke, rør og afløbssystemer vil opfylde tankstationsbekendtgørelsens § 7, § 9 og § 11.</p> <p>Påfyldningsrør (fra påfyldningsplads til tanke) er dobbeltvæggede og disse skal derfor ikke tæthedsprøves mindst hvert 10. år.</p>
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab for 3. kv. 2017 er efterfølgende sendt til Aalborg Kommune. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.
Olietanke, indretn./drift, påfyldningspl	Pladsen fremstod tæt og velholdt.
Olietanke, indretn./drift, salgsplads	Pladsen fremstod tæt og velholdt.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Autoshampoo				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2017
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2017
Benzin				Godkendt olietank			2017
Diesel				Godkendt olietank			2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra WashTec. En oversigt over produkterne samt datablade blev fremvist. Alle produkterne er svanemærkede.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>TØRREMIDDEL/SKYLLEVOKS: Drying TX 660</p> <p>SHAMPOO: Shampoo BX 540</p> <p>SKUMFORVASK: Alkaline Foam SX 480 Insect Remover FX 355</p> <p>LAKFORSEGLER: ShineTecs SWAN</p> <p>SKUMVOKS/SUPERVOKS: RainTecs Swan</p> <p>FÆLGRENS: Wheel Cleaner FX 375</p> <p>Vaskeprodukter opbevares på spildbakke i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen. Der er gulvafløb i rummet.</p>

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container-lukket		Udendørs, overdækket, ingen opkant			
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Leif M Jensen A/S Kloakservice Aalborg		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Brændbart affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD-område).
Planforhold	Ejendommen er beliggende i rammeområde 7.2.B2, som er udlagt til boligområde i kommuneplanen. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrol og driftsjournaler gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen er fortsat kortlagt på vidensniveau 1 og 2 i henhold til jordforureningsloven, jf. brev fra Region Nordjylland af den 10. oktober 2011.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet. Alle belægninger fremstod tætte og velholdte.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet al belysning til LED. Desuden overvåges alt forbrug på stationerne således udsving opdages og optimeringer løbende foretages.