



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**PH Autolakering
Tingvejen 40C
6500 Vojens**

Dato for miljøtilsyn:	07.07.2026
Til stede ved tilsyn:	Zitta Hansen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	74542119	Hjemmeside	
E-mail	hvingelper@gmail.com	CVR nr.	10165385
Fax		P. nr.	1000028813

Matrikler
921 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	26/14112
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1466 af 28/11/2025 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Vojens Kommune i april 1994.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Zitta Hansen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Det var et prioriteret tilsyn, hvor dele af virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer i aktivitet, bygning, udsugning, m.m. siden sidste tilsyn. Der foretages lakering af biler, men ikke sandblæsning. Sandblæsning foretages hos et eksternt firma.
Driftstider	Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 - 16.00. Fredage fra kl. 7.00 - 12.00.
Antal ansatte	Foruden Per og Zitta er der 1 ansat på værkstedet.
Ressourcer	Værkstedet opvarmes med gas.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer og registrering i Miljøstyrelsens Affaldsdatabase (ADS).

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med ny fortynder (2 x 200 ltr.) er opstillet ovenpå jernrist med opsamlingskar i særskilt blanderum. Brugt fortynder opbevares ligeledes indendørs i lukket beholder.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Virksomheden råder over 2 sprøjtekabiner, en tørreboks og en tørrekabine - samtlige med tilhørende ventilationsanlæg. Den ene sprøjtekabine kan også anvendes til tørring. Der er både gulvfiltre og punktudsugninger for slibestøv. Der er ligeledes udsugninger ved kemikalierum/blandebord og plads ved sprøjterens. Hvis filtrene i malerkabinen skal skiftes springer dørene op og det er ikke muligt at foretage autolakering før der er blevet skiftet filtre. Filterne skiftes ca. 2-3 gange om året med den nuværende aktivitet. Sidste gang der blev skiftet var i juni 2026.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er opstillet i et separat rum, således af støjen ikke genere.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes kun sanitetsspildevand fra virksomheden, da der ikke udledes procesvand i forbindelse med autolakering. Der foretages ikke vask af biler eller bildele.
Vandforsyning	Drikkevandet leveres fra Provas.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes en olieudskiller, men den benyttes ikke. Sidste tømning var den 26. maj 2017 og blev foretaget af Firmaet Alternativ Kloakering.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brændbart affald kommer i lukket container, tømmes efter behov af Torben Clausen - Dette er registreret i ADS. Bobleplast og papir genanvendes, hvis muligt af virksomheden og efter brug kommer det i brændbar container. Det samme gør sig gældende for filtre, dragte og klude. Hård plastic beholdere kommer i brændbart, da de stadigvæk har en smule malingrest i - er vandbaseret. Pap gives til nabo, som genanvender det. Metal skal sorteres korrekt.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Fortynderaffald hentes af Bent Hansen, Bjert (cvr 66 61 4212). Virksomheden tager fyldte tønder med og stiller en ny tom tønde. Ved udskiftning af lysstofrør, bliver det foretaget af el installatør, som medtager rørene. Filter fra ventilationsanlægget og slibestøv skal håndteres korrekt.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder