

Abena Produktion A/S  
Erik Jessens Vej 37  
6200 Aabenraa

**Kultur, Miljø & Erhverv**  
**Miljø**  
Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Sendt til: [cwa@abena.dk](mailto:cwa@abena.dk)

Dato: 2. november 2020  
Sagsnr.: 20/34418

Kontakt: Annalise Bjerring Hansen  
Direkte tlf.: 7376 8937  
E-mail: [anbh@aabenraa.dk](mailto:anbh@aabenraa.dk)

## Tilsynsbrev for miljøtilsyn

### Oplysninger om virksomheden:

Navn	Abena Produktion A/S
Adresse	Erik Jessens Vej 37, 6200 Aabenraa
Telefon nr.	74311800 51 58 16 04
Mail	Carsten Andersson: <a href="mailto:cwa@abena.dk">cwa@abena.dk</a>
CVR nr.	66015017
P nr.	1002222970

### Tilsynsoplysninger:

Tilsynsform	Virksomhed, basis
Tilsynsdato	22.10.2020
Deltager ved tilsynet	Carsten Andersson Peter B. Christiansen
Tilsynsførende	Annalise Bjerring Hansen

### Opsummering af tilsynet:

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.

Vær opmærksom på, at olietanke, der ikke anvendes, skal tømmes og sløjfes og at nedgravede olietanke under 6.000 l skal sløjfes senest efter 40 år efter fabrikationsåret.

Øvrige bemærkninger til tilsynet kan ses under de enkelte kontrolpunkter.

### Baggrund for tilsynet:

Aabenraa Kommune, Team Miljø, har udført tilsyn på virksomheden i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til, at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er omfattet af følgende reguleringsgrundlag:

- Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1475 af 12. december 2017.
- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019.

### Brugerbetaling:

Virksomheden er omfattet af brugerbetaling, hvilket betyder at der opkræves gebyr for tilsynet, samt forberedelse, afrapportering og evt. opfølgning. Gebyret fastsættes af Miljøstyrelsen, og opkræves én gang årligt i november, for perioden 1. november det foregående år til 31. oktober det følgende år. Bemærk at gebyr for tilsyn, der er foretaget hen over skæringsdagen, kan blive faktureret ad to omgange.

### Oplysninger om driften:

Etableringstidspunkt for virksomheden	01.05.1980
Antal ansatte	-
Driftstider - Hverdage	-
Lørdage	-
Søndage	-

### Virksomhedens aktiviteter:

<b>Hovedaktivitet</b>	D51	Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
<b>Aktiviteter</b>	<b>Tilsynskommentar</b>	
Service og reparation	Biler serviceres eksternt	
Støvfrembringende aktiviteter	Bleproduktion	
Andet	Produktion af bleer Mindre reparationsværksted - reparation af eget materiel. Mindre varmekværk med 3 kedler - samlet effekt på 2,6 MW (i flg. BBR).	
Ændringer siden sidste tilsyn	Certificeret i energiledelse (over 4 MW) Planlægger, at skifte til elbiler i 2023 Skiftet til bionedbrydelig tråd til græstrimmer. Robotplæneklipper til skrånninger.	
Vilkår vedr. indretning og drift		

### Luftforurening:

<b>Kontrolpunkt</b>	<b>Tilsynskommentar</b>
Afkast med svejserøg	Meget begrænset
Afkast fra andre aktiviteter	Varmecentral
Støv/lugt fra andre aktiviteter	Papirstøv fra bleproduktion

Vilkår vedr. luft	Ved gener, vil der ske håndhævelse efter luftvejledningen.
-------------------	--

### Spildevandsforhold:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Andet	Overfladevand
Ændringer siden sidste tilsyn	
Udledes der processpildevand?	
Har virksomheden spildevandstilladelse?	Virksomheden har spildevandstilladelse for afledning af overfladevand - dateret 19.12.2008
Vilkår vedr. spildevand	

### Udskillere: Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Operatør, CVR.nr. (OBU)	Marius Pedersen
Dato for sidste kontrol/tømning	Seneste kontrol: september 2020
Bemærkninger til udskillere	Årlig kontrol

### Støj:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kompressor	Indendørs
Intern kørsel	Ja
Af/pålæsning af container/udstyr	Ja
Andet	Der har ikke været klager over støj

### Jord og grundvandsbeskyttelse:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er matriklen helt eller delvist kortlagt	Del af ejendomme er kortlagt på videns niveau 1 (1) - område ved Erik Jessens Vej 37
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Bemærkninger til tankplads	Ingen tanplads
Bemærkninger til opbevaring af råvarer	Ingen bemærkninger
Vilkår vedr. jord/grundvandsbeskyttelse	

### Olietanke:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tankforhold på virksomheden	I flg. BBR er der 3 aktive nedgravede olietanke: 2 under 6.000 l og 1 over 6.000 l

	<p>Tanken på 20.000 l er tæthedskontrolleret 18.08.20 og fundet ok. Næste kontrol 19.08.30 Tilstandsrapport modtaget.</p> <p>Vær opmærksom på, at der skal føres forbrugs- og beholdningskontrol (egenkontrol), med olietanke over 6.000 l jfr. Olietankbekendtgørelsen (§ 35 og bilag 9).</p> <p>Olietanke, der ikke længere anvendes, skal tømmes og sløjfes og kommunen skal have besked. Olietanken fra 1980 skal sløjfes i år, jfr. § 44.</p>
Bemærkninger til BBR	<p>BBR vil blive opdateret, når vi har modtaget oplysninger om sløjfning. I kan anvende <a href="http://www.bygogmiljo.dk">www.bygogmiljo.dk</a> til at anmelde sløjfning.</p>

#### Affald:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dagrenovation	Madaffald afhentes af DAKA
Brændbart	Marius Pedersen
Papir og pap	Marius Pedersen
Blød plast	Marius Pedersen
Hård plast	
Metal	Bortskaffes til genbrug
Træ	Bortskaffes til genbrug
Andet affald	Vedr. affald og bortskaffelse heraf, se notat af 8. april 2019
Bemærkninger til dokumentation	

\* angiver farligt affald.

#### Egenkontrol og driftsjournal:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår vedr. egenkontrol	
Vilkår vedr. driftsjournal	

#### Miljørisikovurdering:

Hyppigheden af tilsyn i kommunen fastlægges gennem en miljørisikovurdering (risikoscore) af virksomheden.

Der gives en risikoscore på 1, 3 eller 5 på nedenstående fem parametre, hvor 5 svarer til den største miljørisiko. Du kan læse mere om miljørisikovurdering på Miljøstyrelsens hjemmeside ([www.mst.dk](http://www.mst.dk))

Der vil som minimum blive udført et basistilsyn på virksomheden hvert 3. år for miljøgodkendte virksomheder eller hvert 6. år for øvrige virksomheder. Afhængig af miljørisikovurderingen, vil tilsynet eventuelt blive udført oftere. Derudover vil der kunne forekomme prioriterede tilsyn på udvalgte områder. Jo højere risikoscore, jo hyppigere tilsyn.

<b>Parametre</b>	<b>Scoring</b>
A – Miljøledelse	1
B – Regelefterlevelse	1
C – Håndtering & opbevaring	3
D – Emissioner	3
E – Sårbarhed	5
<b>Sum scoring</b>	<b>2,34</b>

### **Offentliggørelse:**

Efter ethvert fysisk tilsyn skal der ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdes en rapport der beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der var genstand for tilsynet.

Af rapporten, skal der som minimum ske offentliggørelse af følgende oplysninger:

1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse og cvr-nummer.
3. Typen af virksomhed.
4. Dato for tilsynets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening.
7. Om der er meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
8. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Offentliggørelse af ovennævnte oplysninger vil ske på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter tilsynets udførelse. Offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven<sup>1</sup>, forvaltningsloven<sup>2</sup> og lov om agtindsigt i miljøoplysninger<sup>3</sup>.

Venlig hilsen

Annalise Bjerring Hansen  
Cand. Scient. / Biolog

<sup>1</sup> Justitsministeriets lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>2</sup> Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>3</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om agtindsigt i miljøoplysninger.