

NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

20. maj 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos NCC St. Endelt beliggende Østkystvejen 70, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2019-03405
Dokumentnummer: 4047406

Frederikshavn Kommune har den 19.05.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Henrik Clemmesen og Søren og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- Frederikshavn Kommune skal informeres omkring indberetningen af modtaget affald i ADS portalen (Miljøstyrelsens AffaldsDataSystem). Pt. ses ingen data for 2019. Hvis tallene fremgår her, kan de erstatte den årlige indberetning til Kommunen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	26708435
Fax	P. nr.	1005125304

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 10 skal NCC senest 1. februar indberette det forudgående års totale modtagelse af hhv. asfalt, beton og tegl.</p> <p>Frederikshavn Kommune har senest modtaget indberetning for 2019. Denne viser følgende modtagne mængder: Beton: 995 ton Murbrokker: 86 ton Asfalt: 8,5 ton</p> <p>Virksomheden indberetter ligeledes i Miljøstyrelsens ADS Portal. Der foreligger dog endnu ikke tal for 2019. Indberetningen i ADS portalen kan erstatte indberetningen til Frederikshavn Kommune.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Knusningsaktiviteten er miljøgodkendt 20. september 2000. Godkendelsen gælder så længe, der er råstofindvinding.</p> <p>Virksomheden hører til listepunkt K 206: Anlæg der nyttiggør affald.</p> <p>Der er 12. januar 2017 meddelt landzonetilladelse, der følger råstofindvindingstilladelsen af 30. november 2016 således, at den udløber 30. november 2026.</p> <p>Råstofføtilladelsen er senere fornyet således, at den udløber 13. august 2029. Landzonetilladelsen er ikke fornyet samtidigt.</p>
Forurenede jord	Der er ikke konstateret forurenede jord på tilsynstidspunktet.
Indretning & drift	<p>Der var udelukkende oplagret materialer svarende til de i vilkår 7 tilladte (beton, asfalt, mursten, tagsten).</p> <p>Der må i alt oplagres 20.000 ton.</p> <p>På tilsynstidspunktet var maksimalt oplagret ca. 70 tons knust beton, 150 tons betonaffald, 800 tons bygningsaffald (blanding af beton, mursten, indervægge o.</p>

	<p>lign) og 80 tons asfalt klar til nedknusning. Vilkår 7 er således overholdt.</p> <p>NCC tager ikke længere tagplader ind, da der er for megen usikkerhed herom. NCC ønsker ej heller at tage bygningsaffald ind mere, da produktet er sværere afsætteligt.</p> <p>NCC har tidligere modtaget betonaffald fra Jatobs skibsofhugning, men der har været store jernstykker skjult heri, hvilket har ødelagt knusningsanlægget. Det ses til tider, at der er støbt jernaffald ind i betonen i et skib.</p>
--	---



Knust beton



Asfalt



Blandet bygningsaffald til knusning



Beton til knusning

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Jf. vilkår 11 må driften af genbrugspladsen, herunder transport, oplag og nedknusning, ikke give anledning til støvgener eller anden forurening uden for pladsen, som af kommunen skønnes væsentlig.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget klager over støvgener.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der knuses ca. 3 dage om året.</p> <p>Der har ikke været modtaget klager over støj siden godkendelsen blev meddelt.</p> <p>I 2010 modtog kommunen en klage over at knusning medførte sætningsskader. Klagen blev afvist, da der ikke var knust på det anførte tidspunkt.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er en 5.900 liters Roug tank på ejendommen fra 1998. Den er opstillet i container. Denne er korrekt registreret i BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald som smøreolie o. lign bliver afhentet af Modtagerstation Vendsyssel.
Affald, generelt	<p>Jf. vilkår 26 skal affald (så som plast, jern mv.) opbevares i tætte overdækkede containere indtil bortskaffelse finder sted.</p> <p>Der var ikke oplag heraf på tilsynstidspunktet.</p>